PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **29 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 198, Udine


LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01371

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	20	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 55,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01370	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Veneto 198, Udine	Costo stimato **4071 €**
E 00FF5-01368	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Veneto 198, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01370.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 198, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01372**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	55	≥ 90cm
Dimensioni	X 55,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Marciapiede privato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Allargamento del marciapiede e rifacimento pendenze

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede e rifacimento pendenze **1.346 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **29 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 186, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-01373

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	6	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 2520,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello tra area pubblica e marciapiede privato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Posa di transenne

Posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Posa di transenne

11.179 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 186, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01374**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 2520,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **2.760 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **29 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 178, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-01375

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 800,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Transenna non percepibile da persone con disabilità visiva e posta a confine tra la proprietà pubblica e quella privata.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1885 (modificato)
Sostituzione dell'elemento esistente con transenne

Rimozione dell'elemento esistente e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Posa di transenne

3.723 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 174, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01376**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Cestino di dimensione 45 × 35 cm altezza totale 100 cm altezza libera da terra 32 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1808
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del cestino in area esterna ai percorsi pedonali, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.
Larghezza libera di passaggio ottimale 120 cm. Accettabile 90 cm in caso di impossibilità.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **29 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 174, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-01377

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Il codice di pericolo valicabile attualmente presente non copre l'intera larghezza delle strisce pedonali. Larghezza del segnale di pericolo valicabile di 120 cm , larghezza delle strisce pedonali di 300 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **468 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 168, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01378**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza di 45 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 166, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01379**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di elementi di arredo urbano che costituiscano guida naturale per persone con disabilità visiva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 166B, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01380**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 210,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.218 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **29 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 166B, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-01381

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 155,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01382	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Veneto 166B, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.240 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **29 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 166B, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-01382

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01381	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Veneto 166B, Udine	Costo stimato **2240 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01381.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 164, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01383**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE





Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	


Note relative al rilievo

Il segnale di pericolo valicabile attualmente presente non ha la stessa larghezza delle strisce pedonali. Larghezza del codice di pericolo valicabile di 120 cm , larghezza delle strisce di 300 cm. Il codice di direzione rettilinea non prosegue fino a raggiungimento della guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1897
Sostituzione dell segnaletica tattilo-plantare

Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione dell segnaletica tattilo-plantare **561 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 164, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01384**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 185,00 cm	Y 230,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 18 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.507 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 164, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01385**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 50 cm tra palo (interasse) e parapetto. Larghezza libera di passaggio di 150 cm larghezza totale del marciapiede di 195 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1787
Presegnalazione del palo (prolungamento del collare)

Realizzazione di prolungamento del collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare tinteggiato a contrasto cromatico con altezza 15 cm, larghezza libera di passaggio minima 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con prolungamento del collare del palo luce **306 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **29 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 164, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-01386

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	11	≤ 15%
Dimensioni	X 225,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 18 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.522 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 162, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01387**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza trasversale	3	0%
Dimensioni	X 225,00 cm	Y 315,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0692 (modificato)
Demolizione e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.008 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **29 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 162, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-01388

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 225,00 cm	Y 290,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.522 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 162, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01389**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Pensilina dotata di sedute prive di schienale e braccioli, assenza di segnaletica tattilo-plantare.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1752 (modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco e posizionamento di panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

1.236 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 162, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01390**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 33,00 cm	Y 43,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Cestino di dimensione 33x43 cm, altezza totale 63 cm, altezza libera da terra 30 cm, distanza dal parapetto 20 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1808
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del cestino in area esterna ai percorsi pedonali, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.
Larghezza libera di passaggio ottimale 120 cm. Accettabile 90 cm in caso di impossibilità.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **29 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 162, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-01391

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Palo della fermata del trasporto pubblico locale. Distanza di 40 cm tra palo (interasse) e parapetto. Larghezza libera di passaggio di 260 cm, larghezza totale del marciapiede di 295 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1701 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale della fermata di trasporto pubblico e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo in area esterna al percorso pedonale **182 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 162, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01392**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 45,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Panchina distante dal parapetto di 50 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01393	**2**	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Veneto 162, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1910
Addossamento della panchina

Addossamento della panchina alla ringhiera, per non creare ostacolo lungo il percorso alle persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Addossamento della panchina **363 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 162, Udine	2	E 00FF5-01393

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 45,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Panchina distante dal parapetto di 50 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01392	2	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Veneto 162, Udine	363 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01392.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 118, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01439**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 4000,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01438	**1**	**Altezza Dislivello** Piazza Giovanni XXIII 2, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1749 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **9.913 €**


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 112, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01440**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01441	LIV. 2	**Altezza Dislivello** Via Veneto 110, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01442	LIV. 2	**Altezza Dislivello** Via Veneto 110, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01443	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Veneto 108, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.616 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 110, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01441**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 110,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01440	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Veneto 112, Udine	Costo stimato **4616 €**
E 00FF5-01443	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Veneto 108, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01442	LIV. 2	**Altezza Dislivello** Via Veneto 110, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01440.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 110, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01442**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 110,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01440	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Veneto 112, Udine	Costo stimato **4616 €**
E 00FF5-01443	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Veneto 108, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01441	LIV. 2	**Altezza Dislivello** Via Veneto 110, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01440.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Veneto 108, Udine	2	E 00FF5-01443

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 820,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		
E 00FF5-01440	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Veneto 112, Udine	Costo stimato **4616 €**
E 00FF5-01442	2	**Altezza Dislivello** Via Veneto 110, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01441	2	**Altezza Dislivello** Via Veneto 110, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01440.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 110, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01444**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 11 cm tra palo (interasse) muro. Larghezza minima di passaggio di 160 cm. Larghezza totale del marciapiede di 173 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 108, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01445**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 17 cm tra palo (interasse) muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 108, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01446**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 140,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01447	LIV. **2**	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Veneto 108, Udine	Costo stimato **4097 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01447.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **03 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 108, Udine


LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-01447

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 1650,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01446	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Veneto 108, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1749 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede

4.097 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 108, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01448**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Ingombro totale di 130 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0657 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione del panettone.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **182 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 108, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01449**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Ingombro totale di 110 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0657 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione del panettone.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **182 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Veneto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 108, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01450**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE





In posizione non idonea	Si	
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 575,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo

L'attraversamento è un posizione frontale rispetto ai due accessi carrai. Si suggerisce l'eliminazione in quanto verrà realizzato nuovo attraversamento in prossimità di questo.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01060	LIV. **3**	**In posizione non idonea Attraversamento pedonale** Via Veneto 109, Udine	Costo stimato **52 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01060.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 27, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01068**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Impianto semaforico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 30 tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 140 cm. Larghezza totale del marciapiede di 180 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0641 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo semaforico e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del semaforo in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 27, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01069**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 25,00 cm	Y 25,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1785
Eliminazione del risalto/incasso (chiusino)

Rifacimento della superficie circostante il chiusino esistente o sua messa in quota per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del risalto/incasso **247 €**


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 27-25, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01070**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 1700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.315 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 27, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01071**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 80,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1924
Sostituzione del grigliato con altro ortogonale al verso di marcia

Sostituzione del grigliato con altro ortogonale al senso di marcia e a raso rispetto al percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia

586 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 27, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01072**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 80,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1846
Rotazione del grigliato in posizione ortogonale al verso di marcia

Rotazione del grigliato in posizione ortogonale rispetto al verso di marcia e con fori di larghezza massima di 2 cm.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **586 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 27, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01073**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0873 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **655 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 27, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01074**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 460,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01075	**1**	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Piazza Giovanni XXIII 27, Udine	**5806 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01075.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 27, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01075**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	9	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 460,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01074	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Giovanni XXIII 27, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di rampe e posa moduli tattilo-plantari

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.806 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 27, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01076**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1447 (modificato)
Realizzazione di breve rampa di raccordo su zebratura laterale

Realizzazione di rampa con cordolo laterale e larghezza minima di 90 cm, di lunghezza utile a raggiungere il primo percorso pedonale disponibile. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di breve rampa di raccordo **616 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 25, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01077**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1843
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

5.085 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 24, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01078**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 460,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano del tratto di percorso **1.168 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 24, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01079**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio 155 di cm. Larghezza totale del marciapiede di 170 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 24, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01080**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 145,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.276 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 23, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01081**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0873
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **468 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 23, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01082**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 320,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01083	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Piazza Giovanni XXIII 23, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01087	LIV. **1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Piazza Giovanni XXIII 18, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Abbassamento di porzione del marciapiede, creazione rampa longitudinale, posa di modulti tattilo-plantari

Abbassamento a raso del marciapiede nella porzione di pavimentazione antistante l'attraversamento pedonale, area prima di pendenza trasversale e longitudinale. Portamento del percorso in quota tramite rampa uniformemente distribuita nella porzione di area restante. pendenza max 5% (8% in caso di impossibilità. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01088)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.064 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 23, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01083**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	8	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 320,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01082	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Giovanni XXIII 23, Udine	Costo stimato **6064 €**
E 00FF5-01087	LIV. **1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Piazza Giovanni XXIII 18, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01082.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 23, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01084**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO





Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletti in posizione centrale e inadeguata rispetto alla piazzola pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1790
Eliminazione dell'elemento

Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'ostacolo **182 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 23, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01085**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO





Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletti in posizione centrale e inadeguata rispetto alla piazzola pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1790
Eliminazione dell'elemento

Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'ostacolo **182 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 17, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01086**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di breve rampa di raccordo su zebratura laterale

Realizzazione di rampa con cordolo laterale e larghezza minima di 90 cm, di lunghezza utile a raggiungere il primo percorso pedonale disponibile. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Si suggerisce il completamento della pavimentazione in quota, eliminando, almeno per la parte di sbarco della rampa, la porzione di seminato.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di breve rampa di raccordo **616 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 18, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01087**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 400 cm. Dislivello di 12 cm. Larghezza della strada di 570 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01082	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Giovanni XXIII 23, Udine	Costo stimato **6064 €**
E 00FF5-01083	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Piazza Giovanni XXIII 23, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01082.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 18, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01088**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 130 cm. Dislivello di 12 cm. Larghezza della strada di 570 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01087)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **3.910 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 18, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01089**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	7	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 135,00 cm	Y 290,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 7 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.194 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 18, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01090**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 1400,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01091	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Piazza Giovanni XXIII 18, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano del tratto di percorso **2.912 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Piazza Giovanni XXIII 18, Udine	2	E 00FF5-01091

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 40,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01090	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazza Giovanni XXIII 18, Udine	2912 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01090.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 18, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01092**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 125,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01093	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazza Giovanni XXIII 18, Udine	**2770 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01093.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 18, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01093**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 125,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01092	**2**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Piazza Giovanni XXIII 18, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1786 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Vista la presenza di un accesso pedonale ad abitazione in prossimità della rampa, e quindi l'impossibilità di allungarla per ridurre la pendenza, si suggerisce il rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.770 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 17, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01094**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 114 cm. Larghezza totale del marciapiede di 125 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 17-14, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01095**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 125,00 cm	Y 4630,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano del tratto di percorso **9.192 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 16-14, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01096**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 2940,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Posa di fioriere o di arredo urbano

Posizionamento di fioriere o di elementi di arredo urbano che fungano da guida naturale per le persone con disabilità visiva lungo il percorso che affianca l'attività privata di ristorazione.

STIMA DEL COSTO
Posa di arredo urbano

1.250 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 14, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01097**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e proprietà privata. Larghezza minima di passaggio di 140 cm. Larghezza totale del marciapiede di 153 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 14, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01098**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 370,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1850
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **655 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 14, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01099**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

31 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 14, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01100**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1850
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell’attraversamento pedonale

374 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 12, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01122**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 460,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01123	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Giovanni XXIII 12, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe e posa segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

7.137 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 12, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01123**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 220,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01122	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazza Giovanni XXIII 12, Udine	**7137 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1736 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01122.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 13, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01124**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 1450,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1832
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Posa di transenne

6.747 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 13, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01125**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 720,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1832
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Posa di transenne

3.350 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 13, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01126**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 1300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano del tratto di percorso **3.688 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 12, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01127**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 30 cm tra palo (interasse) e paletto. Larghezza minima di passaggio 155 di cm. Larghezza totale del marciapiede di 190 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Piazza Giovanni XXIII 13, Udine	2	E 00FF5-01128

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) e paletto. Larghezza minima di passaggio 180 di cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 13, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01129**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1850
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **468 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 13, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01411**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **247 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 10, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01412**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 410,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01413	**2**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Piazza Giovanni XXIII 10, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata e internamente di rampe carrabili in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampe carrabili

2.498 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 10, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01413**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01412	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazza Giovanni XXIII 10, Udine	**2498 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01412.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 10-8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01414**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 215,00 cm	Y 2650,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

9.231 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 10, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01415**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 21 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 190 cm. Larghezza totale del marciapiede di 210 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

9.231 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 9, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01416**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 110,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **509 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 9, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01417**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 19 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 150 cm. Larghezza totale del marciapiede di 175 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 7, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01418**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 175,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01419	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Giovanni XXIII 7, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Rifacimento in piano dell'area antistante all'attraversamento pedonale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

2.953 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **03 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Piazza Giovanni XXIII 7, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01419

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si
Dimensioni	X 300,00 cm Y 175,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01418	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazza Giovanni XXIII 7, Udine	2953 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01418.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 7, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01420**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

75 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **03 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Piazza Giovanni XXIII 7, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01421

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 230,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01422	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazza Giovanni XXIII 7, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di moduli tattilo-plantari

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.200 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 7, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01422**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 460,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01421	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Giovanni XXIII 7, Udine	**5200 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01421.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 7-5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01423**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 1500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.267 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01424**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01425	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazza Giovanni XXIII 5, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01426	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Piazza Giovanni XXIII 5, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata e internamente di rampea carrabili in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampe carrabili

2.974 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01425**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 360,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01424	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Piazza Giovanni XXIII 5, Udine	Costo stimato **2974 €**
E 00FF5-01426	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Piazza Giovanni XXIII 5, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01424.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01426**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01424	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Piazza Giovanni XXIII 5, Udine	Costo stimato **2974 €**
E 00FF5-01425	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazza Giovanni XXIII 5, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01424.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 5, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01427**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	80	≥ 150cm
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01428	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazza Giovanni XXIII 5, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1898
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del marciapiede

3.658 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 5, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01428**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 1040,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01427	**1**	**Ripiano orizzontale - Larghezza Percorso pedonale** Piazza Giovanni XXIII 5, Udine	**3658 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01427.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01429**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 92,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01430	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Piazza Giovanni XXIII 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01431	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazza Giovanni XXIII 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01432	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Giovanni XXIII 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, posa di segnaletica tattilo plantare

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e all'attraversamento

4.953 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01430**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si
Dimensioni	X 115,00 cm Y 470,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti
Note relative al rilievo --	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01429	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Piazza Giovanni XXIII 4, Udine	Costo stimato **4953 €**
E 00FF5-01432	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Giovanni XXIII 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01431	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazza Giovanni XXIII 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01429.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01431**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01429	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Piazza Giovanni XXIII 4, Udine	Costo stimato **4953 €**
E 00FF5-01432	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Giovanni XXIII 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01430	LIV. **1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Piazza Giovanni XXIII 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01429.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01432**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 99,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01429	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Piazza Giovanni XXIII 4, Udine	Costo stimato **4953 €**
E 00FF5-01431	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazza Giovanni XXIII 2, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-01430	LIV. **1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Piazza Giovanni XXIII 2, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01429.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01433**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1922 (modificato)
Sostituzione del grigliato con altro ortogonale al verso di marcia

Sostituzione del grigliato con altro ortogonale al senso di marcia e a raso rispetto al percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **235 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01434**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

66 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01435**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 290,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01436	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazza Giovanni XXIII 2, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione, posa di segnaletica tattilo plantare

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento della rampa di raccordo e segnaletica tattilo-plantare

2.243 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01436**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 440,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01435	**1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Piazza Giovanni XXIII 2, Udine	**2243 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01435.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01437**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 45,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Il gradino riduce la larghezza di passaggio a 60 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto privato interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica. In alternativa, allargamento del marciapiede per garantire il passaggio minimo di 90 cm.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione o delimitazione dell'ostacolo **109 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Piazza Giovanni XXIII

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01438**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01439	LIV. **1**	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Veneto 118, Udine	Costo stimato **9913 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01439.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **27 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Padova 1, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-01102

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 320,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1850
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **561 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Padova 1-5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01103**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 5550,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **16.425 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Padova 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01104**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 200 cm. Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1448 (modificato)
Realizzazione di brevi rampe di raccordo su marciapiede

Demolizione di parte del percorso pedonale affiancata allo stallo riservato e ricostruzione in quota con l'area dello stallo e di parte del marciapiede per realizzare brevi rampe di raccordo.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di brevi rampe di raccordo **2.819 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Padova 7, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01105**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01106	LIV. **2**	**In posizione non idonea Attraversamento pedonale** Via Padova 7, Udine	Costo stimato **125 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01106.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Padova 7, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01106**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | **ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**






In posizione non idonea	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
L'attraversamento pedonale è in posizione decentrata rispetto alla segnaletica tattilo plantare. Si suggerisce il suo riposizionamento in posizione centrale alla segnaletica.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01105	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Padova 7, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0789 (modificato)
Spostamento dell'attraversamento pedonale

Rifacimento, per una larghezza minima di 150 cm, della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Spostamento della segnaletica orizzontale dell'attraversamento in posizione centrale rispetto alla segnaletica tattilo-plantare.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'attraversamento pedonale **125 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Padova 9, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01107**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0623 (modificato)
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del cassonetto in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cassonetto in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Padova 12-6/A, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01108**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 5100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1749
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **21.579 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **27 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Padova 4G, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-01109

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	25	≤ 15%
Dimensioni	X 126,00 cm	Y 53,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.673 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **27 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Padova 4G, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-01110

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 9 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 117 cm. Larghezza totale del marciapiede di 123 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Padova 4G-4B, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01111**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 155,00 cm	Y 2680,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

6.310 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Padova 4B, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01112**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0639 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Rimozione dell'arredo che costituisce elemento di ostacolo alla percezione della guida naturale. In alternativa, realizzazione di protezione del percorso e formazione di linea guida tramite l'utilizzo di fioriere o arredo urbano, garantendo una larghezza libera di passaggio min 120 cm ed una lunghezza del percorso privo di guida naturale di massimo 8 m.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione o delimitazione dell'ostacolo **182 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Padova 4B, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01113**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	19	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.410 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Padova 4, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01114**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si
Dimensioni	X 410,00 cm Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **3.222 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Padova 4, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01115**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Basamento degli ombrelloni crea ostacolo.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01116	LIV. **3**	**Arredo attività commerciale Ostacolo verticale** Via Padova 4, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0640 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento che crea ostacolo per le persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'ostacolo

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Padova 4, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01116**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Basamento degli ombrelloni crea ostacolo.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01115	LIV. 3	**Arredo attività commerciale Ostacolo verticale** Via Padova 4, Udine	Costo stimato **182 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0640 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01115.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Padova 4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01117**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	11	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 350,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0546 (modificato)
Demolizione del dislivello fino a 15 cm e costruzione di breve rampa di raccordo

Eliminazione del dislivello con realizzazione di una rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

2.108 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Padova 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01118**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 220,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **1.084 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Padova 2, Udine	3	E 00FF5-01119

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 90 cm. Larghezza totale del marciapiede di 105 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **27 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Padova 2, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01120

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 285,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01121	LIV. 2	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Padova 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe e posa segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.433 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Padova

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **27 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Padova 2, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-01121

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 285,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01120	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Padova 2, Udine	Costo stimato **6433 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01120.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Verona

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **29 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Verona 1A, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01394

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01395	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Verona 1A, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01396	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Verona 1A, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01397	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Verona 1A, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e posa di moduli tattilo-plantari

Realizzazione di marciapiede a raso delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e posa di moduli tattilo-plantari

3.597 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Verona

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Verona 1A, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01395**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 540,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01394	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Verona 1A, Udine	Costo stimato **3597 €**
E 00FF5-01397	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Verona 1A, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-01396	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Verona 1A, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01394.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Verona

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **29 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Verona 1A, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01396

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 45,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01394	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Verona 1A, Udine	Costo stimato **3597 €**
E 00FF5-01397	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Verona 1A, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01395	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Verona 1A, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01394.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Verona

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **29 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Verona 1A, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01397

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza strisce pedonali di 300 cm. Distanza delle strisce pedonali dal percorso pedonale più prossimo di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01394	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Verona 1A, Udine	Costo stimato **3597 €**
E 00FF5-01396	LIV. 1	**Maglia attraversabile da sfera di 2 cm Ostacolo orizzontale** Via Verona 1A, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01395	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Verona 1A, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01394.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Verona

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Verona 1A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01398**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Lunghezza dell'attuale zebratura può essere ridotta rispetto all'attuale poiché eccede la sede stradale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1845 (modificato)
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

96 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Verona

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **29 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Verona 158, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-01399

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 240,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza strisce pedonali di 300 cm. Distanza delle strisce pedonali dal percorso pedonale più prossimo di 240 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1850
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **523 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Verona

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Verona 4,Udine	2	E 00FF5-01400

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 5 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1448 (modificato)
Demolizione di parte del percorso pedonale affiancata allo stallo riservato e ricostruzione in quota con l'area dello stallo e di parte del marciapiede per realizzare breve rampa di raccordo

Demolizione di parte del percorso pedonale affiancata allo stallo riservato e ricostruzione in quota con l'area dello stallo e di parte del marciapiede per realizzare breve rampa di raccordo

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di breve rampa di raccordo **1.324 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Verona

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Verona 156, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01401**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 5 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1448 (modificato)
Demolizione di parte del percorso pedonale affiancata allo stallo riservato e ricostruzione in quota con l'area dello stallo e di parte del marciapiede per realizzare brevi rampe di raccordo

Demolizione di parte del percorso pedonale affiancata allo stallo riservato e ricostruzione in quota con l'area dello stallo e di parte del marciapiede per realizzare brevi rampe di raccordo

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di brevi rampe di raccordo **1.865 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Verona

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Verona 156, Udine	3	E 00FF5-01402

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 14 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza libera di passaggio di 80 cm , larghezza totale del marciapiede di 98 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Verona

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Verona 156, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01403**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 9 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza libera di passaggio di 88 cm , larghezza totale del marciapiede di 100 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Verona

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Verona 156, Udine	3	E 00FF5-01404

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 14 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza libera di passaggio di 83 cm , larghezza totale del marciapiede di 100 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Verona

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Verona 156, Udine	2	E 00FF5-01405

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 53,00 cm	Y 25,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 87 cm. La larghezza totale del marciapiede sottostante è di 100 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



Tamponamento fino a terra per delimitazione

Tamponamento dell'area sottostante la cassetta postale per creare guida naturale per le persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Tamponamento dello spazio sottostante l'ostacolo sporgente **867 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Verona

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **03 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 154, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-01406

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01407	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Veneto 154-150, Udine	Costo stimato 6850 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01407.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Verona

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 154-150, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01407**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 2500,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01406	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Veneto 154, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

6.850 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Verona

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **03 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Veneto 150, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-01408

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 30,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **149 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Verona

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 150, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01409**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01410	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Veneto 150, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.526 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Verona

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Veneto 150, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01410**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 230,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01409	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Veneto 150, Udine	**5526 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01409.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani,Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01180**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 3000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01181	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Luigi e Michele Gortani,Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

8.959 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani,Udine	2	E 00FF5-01181

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 3000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01180	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi e Michele Gortani,Udine	8959 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01180.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani,Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01182**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 3000,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1806
Realizzazione di guida naturale

Realizzazione di guida naturale tramite piantumazione di siepe di altezza minima 40 cm.

STIMA DEL COSTO
Piantumazione di siepe

3.360 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 1, Udine	2	E 00FF5-01183

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	11	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

3.759 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 1, Udine	2	E 00FF5-01184

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.345 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130**	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	**Via Luigi e Michele Gortani 1, Udine**	**1**	**E 00FF5-01185**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 570,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1792
Realizzazione di guida naturale (cordolo)

Posa di cordolo in calcestruzzo con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare.
Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo **514 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01186**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	11	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 390,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.998 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 1-3, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01187**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 930,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01188	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Luigi e Michele Gortani 1-3, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.513 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 1-3, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01188**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 930,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01187	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi e Michele Gortani 1-3, Udine	Costo stimato **4513 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01187.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 3-5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01189**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.517 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 5-7, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01190**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 970,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.159 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 7-9, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01191**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.473 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 9-11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01192**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 960,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01193	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Luigi e Michele Gortani 9-11, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.847 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 9-11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01193**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 960,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01192	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi e Michele Gortani 9-11, Udine	Costo stimato **3847 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01192.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 11-13, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01194**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.517 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 13-15, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01195**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 860,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01196	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Luigi e Michele Gortani 13-15, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.930 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 13-15, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01196**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 860,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01195	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi e Michele Gortani 13-15, Udine	**2930 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01195.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 15-17, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01197**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 680,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

3.082 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 17-19, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01198**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 990,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01199	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Luigi e Michele Gortani 17-19, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.610 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 17-19, Udine	2	E 00FF5-01199

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 990,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01198	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi e Michele Gortani 17-19, Udine	3610 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01198.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 19-21, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01200**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.170 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 21-23, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01201**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 990,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01202	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Luigi e Michele Gortani 21-23, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.380 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 21-23, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01202**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 990,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01201	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi e Michele Gortani 21-23, Udine	Costo stimato **3380 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01201.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 23-25, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01203**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 590,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.560 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 25-27, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01204**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 940,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01205	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Luigi e Michele Gortani 25-27, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.560 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 25-27, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01205**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 940,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01204	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi e Michele Gortani 25-27, Udine	Costo stimato **3560 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01204.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 27-29, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01206**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.735 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 29-31, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01207**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 940,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01208	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Luigi e Michele Gortani 29-31, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.198 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 29-31, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01208**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 940,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01207	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi e Michele Gortani 29-31, Udine	Costo stimato **3198 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01207.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 31-33, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01209**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 590,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.735 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 33-35, Udine	2	E 00FF5-01210

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 950,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01211	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Luigi e Michele Gortani 33-35, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.231 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 33-35, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01211**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 950,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01210	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi e Michele Gortani 33-35, Udine	Costo stimato **3231 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01210.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 35-37, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01212**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.603 €


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130**	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	**Via Luigi e Michele Gortani 27-39, Udine**	**2**	**E 00FF5-01213**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 960,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01214	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Luigi e Michele Gortani 27-39, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.749 €


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130**	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 27-39, Udine	2	E 00FF5-01214

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 960,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01213	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi e Michele Gortani 27-39, Udine	3749 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01213.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 39-41, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01215**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 590,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.560 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 41-43, Udine	2	E 00FF5-01216

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 960,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1738 (modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Sostituzione dei cordoli danneggiati con altri dello stesso materiale e forma, in continuità con quelli esistenti.

STIMA DEL COSTO
Riparazione della pavimentazione

4.888 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01217**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.519 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine	2	E 00FF5-01218

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01220	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

14.194 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01219**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 410,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01221	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di moduli tattilo-plantari

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.997 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine	2	E 00FF5-01220

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01218	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine	14194 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01218.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01221**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01219	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine	Costo stimato **4997 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01219.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01222**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01224	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine	Costo stimato **5612 €**
E 00FF5-01223	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01224.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01223**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01224	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine	Costo stimato **5612 €**
E 00FF5-01222	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1216 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01224.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine	1	E 00FF5-01224

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01222	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine	--
E 00FF5-01223	1	**Altezza Dislivello** Via Luigi e Michele Gortani 43, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale mediante allineamento in piano alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.612 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 37, Udine	3	E 00FF5-01311

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 320,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata del trasporto pubblico dotata di pensilina, ma non di seduta e segnaletica tattilo-plantare.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1752 (modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

1.055 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 37, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01312**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 5,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ottimizzare la pendenza del raccordo
in base allo spazio disponibile

P0550 (modificato)
Realizzazione di raccordo per superare dislivello tra 2,5 cm e 5 cm

Realizzazione di rampa di raccordo da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di raccordo **478 €**


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 37, Udine	2	E 00FF5-01313

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Larghezza	83	≥ 90cm
Dimensioni	X 83,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	


Note relative al rilievo

Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1029 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

105 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 37, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01314**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Larghezza	83	≥ 90cm
Dimensioni	X 83,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	


Note relative al rilievo

Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

105 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 37, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01315**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	83	≥ 90cm
Dimensioni	X 83,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola **105 €**


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 35, Udine	1	E 00FF5-01316

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	83	≥ 90cm
Dimensioni	X 83,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola **105 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 35, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01317**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 53000,00 cm
Materiale	Arbusti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

8.719 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 31, Udine	1	E 00FF5-01318

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	83	≥ 90cm
Dimensioni	X 83,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola **105 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 27, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01319**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Larghezza	88	≥ 90cm
Dimensioni	X 88,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	


Note relative al rilievo

Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

105 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 23, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01320**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Larghezza	83	≥ 90cm
Dimensioni	X 83,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	


Note relative al rilievo

Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

105 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 23, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01321**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Larghezza	84	≥ 90cm
Dimensioni	X 84,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	


Note relative al rilievo

Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

105 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 21, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01322**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Larghezza	84	≥ 90cm
Dimensioni	X 84,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	


Note relative al rilievo

Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

105 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 40, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01323**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Larghezza	84	≥ 90cm
Dimensioni	X 84,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	


Note relative al rilievo

Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola **105 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 36, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01324**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Larghezza	84	≥ 90cm
Dimensioni	X 84,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	


Note relative al rilievo

Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola **105 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 32, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01325**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	84	≥ 90cm
Dimensioni	X 84,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola **105 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 26, Udine	1	E 00FF5-01326

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	84	≥ 90cm
Dimensioni	X 84,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola **105 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 22, Udine	1	E 00FF5-01327

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	84	≥ 90cm
Dimensioni	X 84,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola **105 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 18, Udine	1	E 00FF5-01328

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	84	≥ 90cm
Dimensioni	X 84,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola **105 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 16, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01329**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	85	≥ 90cm
Dimensioni	X 85,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola **105 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 14, Udine	1	E 00FF5-01330

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	84	≥ 90cm
Dimensioni	X 84,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola **105 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi e Michele Gortani 10, Udine	1	E 00FF5-01331

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	84	≥ 90cm
Dimensioni	X 84,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola **105 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01332**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	84	≥ 90cm
Dimensioni	X 84,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola **105 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01333**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Fermata del trasporto pubblico priva di pensilina, seduta e segnaletica tattilo-plantare.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.236 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01334**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	84	≥ 90cm
Dimensioni	X 84,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il percorso pedonale è dotato di aiuole che riducono la larghezza di passaggio. Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1875 (modificato)
Riduzione e delimitazione dell'aiuola

Riduzione e delimitazione dell'aiuola che riduce la larghezza di passaggio lungo il tratto pedonale impedendo il passaggio ad una sedia a rotelle.

STIMA DEL COSTO
Riduzione e delimitazione dell'aiuola **105 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 48-2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01335**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 20,00 cm	Y 17100,00 cm
Materiale	Siepe	

Note relative al rilievo
Larghezza totale del marciapiede 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

2.813 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 70-2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01336**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 26850,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

84.647 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01337**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 13,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede 200 cm. Altezza del dislivello di 13 cm. Larghezza della sede stradale sì 610 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01338)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **4.538 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01338**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 500,00 cm	Y 14,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede 500 cm. Altezza del dislivello di 14 cm. Larghezza della sede stradale sì 610 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01337)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.463 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01339**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 3200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

10.213 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 10, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01340**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**





Cordolo	Si	
Dimensioni	X 12,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Cordolo danneggiato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



Manutenzione dell'elemento

Manutenzione del cordolo o sua sostituzione.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del cordolo

271 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01341**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cordolo	Si	
Dimensioni	X --	Y 32000,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Cordolo di altezza 6 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Posa di cordolo di guida naturale

Posa di cordolo a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

13.706 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01342**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 48,00 cm	Y 48,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1785
Eliminazione del risalto/incasso (chiusino)

Rifacimento della superficie circostante il chiusino esistente o sua messa in quota per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del risalto/incasso **8.602 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 2, 33100 Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01343**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**





Cordolo	Si	
Dimensioni	X 13,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Cordolo danneggiato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1877
Manutenzione dell'elemento

Manutenzione del cordolo o sua sostituzione.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del cordolo — **271 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01344**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Cespuglio	

Note relative al rilievo
La vegetazione invade il percorso pedonale per una larghezza di 90 cm, la larghezza totale del marciapiede è di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

107 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi e Michele Gortani

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi e Michele Gortani 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01345**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 8 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.292 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01225**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4600,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

14.029 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01227**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	11	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1440,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01228	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Ugo Pellis 5, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

6.508 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01228**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1440,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01227	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Ugo Pellis 5, Udine	Costo stimato **6508 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01227.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 7, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01229**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01230	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Ugo Pellis 7, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01231	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Ugo Pellis 7, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1873
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dei cassonetti in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 7, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01230**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01229	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Ugo Pellis 7, Udine	Costo stimato **182 €**
E 00FF5-01231	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Ugo Pellis 7, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0623 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01229.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 7, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01231**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01229	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Ugo Pellis 7, Udine	Costo stimato **182 €**
E 00FF5-01230	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Ugo Pellis 7, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1873 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01229.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 7, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01232**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Riposizionamento di segnaletica tattilo-plantare come esistente.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.452 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 9, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01233**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 710,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

3.081 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo Via Ugo Pellis 9-11, Udine	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FF5-01234

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 2820,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01235	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Ugo Pellis 11, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

8.863 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01235**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si
Dimensioni	X 120,00 cm Y 820,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti
Note relative al rilievo --	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01234	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Ugo Pellis 9-11, Udine	Costo stimato **8863 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01234.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01236**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si
Dimensioni	X 200,00 cm Y 400,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **1.457 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo Via Ugo Pellis 15-27, Udine	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FF5-01237

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 8500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01238	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Ugo Pellis 15-27, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

26.148 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Ugo Pellis 15-27, Udine	2	E 00FF5-01238

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 8500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01237	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Ugo Pellis 15-27, Udine	26148 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01237.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 27, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01239**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 220,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **427 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 25, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01285**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 510,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.654 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01286**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 10650,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01287	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Ugo Pellis, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

32.068 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01287**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 10650,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01286	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Ugo Pellis, Udine	Costo stimato **32068 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01286.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 13, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01288**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

102 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 13, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01289**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 3300,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1792
Realizzazione di guida naturale (cordolo)

Posa di cordolo in calcestruzzo con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare.
Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

1.414 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 13, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01290**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 3300,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

543 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 13, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01291**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 920,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'accesso al parcheggio pubblico

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'accesso al parcheggio pubblico mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'ingresso al parcheggio

5.072 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 13, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01292**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 2200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

6.701 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 13, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01293**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 5000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1792
Realizzazione di guida naturale (cordolo)

Posa di cordolo in calcestruzzo con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare.
Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

12.622 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 9, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01294**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 610,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Riposizionamento di segnaletica tattilo-plantare come esistente.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.968 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 9, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01302**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Assenza di stallo riservato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1839
Realizzazione di stallo riservato a persone con disabilità (a pettine)

Realizzazione di stallo riservato a persone con disabilità con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di stallo riservato **791 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 9, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01303**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Assenza di stallo rosa riservato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1839 (modificato)
Realizzazione di stallo rosa riservato

Realizzazione di stallo rosa riservato.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di stallo rosa riservato **71 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 3, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01304**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 22 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 170 cm. Larghezza totale del marciapiede di 194 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 3, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01305**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 180,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01306	LIV. **1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Ugo Pellis 3, Udine	Costo stimato **2846 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01306.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 3, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01306**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 180 cm. Dislivello di 12 cm. Larghezza della sede stradale di 800 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01305	**1**	**Altezza Dislivello** Via Ugo Pellis 3, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa longitudinale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01307)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **2.846 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **28 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Ugo Pellis 3, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01307

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | **ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 190 cm. Dislivello di 13 cm. Larghezza della sede stradale di 800 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01308	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Ugo Pellis 3, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa longitudinale

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa longitudinale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01306)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

2.761 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **28 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Ugo Pellis 3, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-01308

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	13	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 190,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01307	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Ugo Pellis 3, Udine	Costo stimato **2761 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01307.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01309**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 2580,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **8.093 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Ugo Pellis

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Ugo Pellis 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01310**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 2380,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Cordolo di guida naturale troppo basso. Altezza di 6 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1804 (modificato)
Sostituzione dell'elemento

Sostituzione della siepe esistente con una a bordo marciapiede di altezza minima 40 cm.

STIMA DEL COSTO
Piantumazione di siepe

2.686 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01240**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 1900,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

313 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01241**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 2550,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

7.615 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01242**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.643 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01243**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 12300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01244	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Luigi Spezzotti, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

36.733 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01244**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 12300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01243	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi Spezzotti, Udine	Costo stimato **36733 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01243.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi Spezzotti, Udine	3	E 00FF5-01245

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata del trasporto pubblico priva di pensilina, panchina con braccioli e segnaletica tattilo plantare.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.236 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01246**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 78,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza dal cordolo di 13 cm. Ingombro totale di 56 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0649 (modificato)
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale o eliminazione dello stesso.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento in area esterna al percorso pedonale

3.000 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01247**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 6500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1806
Realizzazione di guida naturale

Realizzazione di guida naturale tramite piantumazione di siepe di altezza minima 40 cm.

STIMA DEL COSTO
Piantumazione di siepe

7.280 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01248**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 450,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0648 (modificato)
Eliminazione della vegetazione a terra

Eliminazione/taglio della vegetazione a terra che crea intralcio lungo il percorso per le persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Taglio della vegetazione a terra **16 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi Spezzotti, Udine	1	E 00FF5-01249

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 690,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01250	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Luigi Spezzotti, Udine	6726 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01250.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Luigi Spezzotti, Udine	1	E 00FF5-01250

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 1160,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 200 cm. Larghezza totale della sede stradale di 1160 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01249	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi Spezzotti, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di isola pedonale per ridurre la lunghezza dell'attraversamento. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01251)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale e di isola pedonale

6.726 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi Spezzotti, Udine	1	E 00FF5-01251

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 1160,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 200 cm. Larghezza totale della sede stradale di 1160 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01252	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi Spezzotti, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01250)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.791 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi Spezzotti, Udine	1	E 00FF5-01252

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	11	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 680,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01251	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Luigi Spezzotti, Udine	3791 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01251.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01253**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 200 cm. Dislivello di 14 cm. Larghezza totale della sede stradale di 780 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01254)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **3.874 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Luigi Spezzotti, Udine	2	E 00FF5-01254

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 210 cm. Dislivello di 14 cm. Larghezza totale della sede stradale di 780 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01253)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.791 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Spezzotti 11-20, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01255**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 4700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01256	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Spezzotti 11-20, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01257	LIV. 2	**Vegetazione Ostacolo verticale** Via Spezzotti 11-20, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Conseguente eliminazione della vegetazione a terra (Criticità 00FF5-01257)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

15.000 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Spezzotti 11-20, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01256**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 4700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01255	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Spezzotti 11-20, Udine	Costo stimato **15000 €**
E 00FF5-01257	LIV. 2	**Vegetazione Ostacolo verticale** Via Spezzotti 11-20, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01255.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Spezzotti 11-20, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01257**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 4700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01255	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Spezzotti 11-20, Udine	Costo stimato **15000 €**
E 00FF5-01256	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Spezzotti 11-20, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01255.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti 30,Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01258**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.866 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti 30-24, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01259**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 920,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.747 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti 24, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01260**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 770,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

3.472 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **28 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Luigi Spezzotti 20, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-01261

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 5800,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01264	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi Spezzotti 20, Udine	Costo stimato **18062 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01264.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti 20, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01262**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 4700,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1700 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza privata. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

773 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti 20, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01263**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 4700,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1792
Realizzazione di guida naturale (cordolo)

Posa di cordolo in calcestruzzo con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare.
Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo **2.013 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti 20, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01264**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 5800,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01261	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Luigi Spezzotti 20, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

18.062 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti, Udine**	1	E **00FF5-01273**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Assenza di stallo riservato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1839 (modificato)
Realizzazione di stallo riservato a persone con disabilità (a pettine)

Realizzazione di stallo riservato a persone con disabilità con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di stallo riservato **791 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Luigi Spezzotti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01274**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Assenza di stallo rosa riservato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1839 (modificato)
Realizzazione di stallo rosa riservato

Realizzazione di stallo rosa riservato.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di stallo rosa riservato **71 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Angelo Masieri

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Angelo Masieri 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01275**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 153,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01276	**1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Angelo Masieri 2, Udine	**3874 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01276.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Angelo Masieri

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Angelo Masieri 2, Udine	1	E 00FF5-01276

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 153 cm. Larghezza della sede stradale di 780 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01275	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Angelo Masieri 2, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01277)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **3.874 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Angelo Masieri

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Angelo Masieri 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01277**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 205 cm. Dislivello di 16 cm. Larghezza della sede stradale di 780 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01278	**1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Angelo Masieri 13, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01276)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.791 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Angelo Masieri

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Angelo Masieri 13, Udine	1	E 00FF5-01278

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 2660,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01277	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Angelo Masieri 2, Udine	3791 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01277.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Angelo Masieri

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Angelo Masieri 13, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01279**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 2660,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1972
Eliminazione della vegetazione

Eliminazione della vegetazione spontanea e costante manutenzione con diserbante da parte dell'ente proprietario del marciapiede.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione della vegetazione spontanea **190 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Angelo Masieri

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Angelo Masieri 13, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01280**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	11	≤ 1%
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 510,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.224 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Lea D'Orlandi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lea D'Orlandi 26, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01281**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 204 cm. Dislivello di 12 cm. Larghezza della sede stradale di 780 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01282)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **5.100 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Lea D'Orlandi

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Lea D'Orlandi 29, Udine	1	E 00FF5-01282

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 200 cm. Dislivello di 14 cm. Larghezza della sede stradale di 780 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01281)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.463 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Lea D'Orlandi

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Lea D'Orlandi 33, Udine	2	E 00FF5-01283

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

597 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Lea D'Orlandi

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **28 Maggio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Lea D'Orlandi 33, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-01284

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 12 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 182 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Noé Raimondo Mulinaris

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	2	E 00FF5-01295

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01296	2	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	--
E 00FF5-01297	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Riposizionamento di segnaletica tattilo-plantare come esistente.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.340 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Noé Raimondo Mulinaris

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	2	E 00FF5-01296

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza trasversale	4	0%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01295	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	Costo stimato **4340 €**
E 00FF5-01297	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile tramite soluzione della criticità n 00FF5-01295.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Noé Raimondo Mulinaris

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	2	E 00FF5-01297

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01295	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	4340 €
E 00FF5-01296	2	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01295.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Noé Raimondo Mulinaris

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	2	E 00FF5-01298

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 154,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01299	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01300	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Riposizionamento di segnaletica tattilo-plantare come esistente.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.585 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Noé Raimondo Mulinaris

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	2	E 00FF5-01299

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 154,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01298	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	3585 €
E 00FF5-01300	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01298.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Noé Raimondo Mulinaris

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	2	E 00FF5-01300

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 154,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01298	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	Costo stimato 3585 €
E 00FF5-01299	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01298.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Noé Raimondo Mulinaris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Noé Raimondo Mulinaris, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01301**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 154,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.792 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Achille Tellini

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Achille Tellini, Udine	1	E 00FF5-01265

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 158,00 cm	Y 510,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01266	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Achille Tellini, Udine	3874 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01266.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Achille Tellini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Achille Tellini, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01266**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | **ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 158 cm. Larghezza della sede stradale di 780 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01265	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Achille Tellini, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01267)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **3.874 €**

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Achille Tellini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Achille Tellini, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01267**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 198 cm. Larghezza della sede stradale di 780 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01268	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Achille Tellini, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01266)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.463 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Achille Tellini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Achille Tellini, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01268**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 198,00 cm	Y 530,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01267	**1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Achille Tellini, Udine	**4463 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01267.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Achille Tellini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01269**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 7100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01270	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Luigi Spezzotti, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.090 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Achille Tellini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01270**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 7100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01269	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Luigi Spezzotti, Udine	Costo stimato **2090 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01269.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Achille Tellini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01271**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 7100,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1700 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza privata. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

1.168 €

PEBA comune di udine > CUSSIGNACCO > Via Achille Tellini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Maggio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Spezzotti, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01272**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 7100,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1792
Realizzazione di guida naturale (cordolo)

Posa di cordolo in calcestruzzo con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare.
Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Posa di crodolo

3.041 €

07

SANT’OSVALDO

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01457**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 4570,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

8.661 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01458**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 9 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 175 cm. Larghezza totale del marciapiede di 190 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via 3 Novembre 1918 2A, Udine	2	E 00FF5-01459

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il pluviale sporge di 20 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **908 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01460**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03442	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via 3 Novembre 1918 2, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.270 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01462**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

85 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01463**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 12630,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01464	**1**	**Altezza Dislivello** Via 3 Novembre 1918 11, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1749
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **28.764 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01464**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	4	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01463	**1**	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via 3 Novembre 1918 2, Udine	**28764 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01463.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 30 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01465**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Prolungamento della siepe

Piantumazione per prolungamento della siepe già esistente, per un tratto di percorso che garantisca la guida naturale per le persone con disabilità visiva e l'ingresso al passo carraio delle automobili.

STIMA DEL COSTO
Piantumazione di siepe — **672 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 11, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01466**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

82 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01467**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

755 €


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01468**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo riduce la larghezza di passaggio a 85 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 30 Settembre 2025	Via 3 Novembre 1918 12, Udine	2	E 00FF5-01547

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 6350,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01548	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via 3 Novembre 1918 12, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

19.226 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via 3 Novembre 1918 12, Udine	2	E 00FF5-01548

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 6350,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01547	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via 3 Novembre 1918 12, Udine	19226 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01547.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 12, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01549**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01550	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via 3 Novembre 1918 12, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.867 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 12, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01550**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01549	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via 3 Novembre 1918 12, Udine	**3867 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01549.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 12, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01551**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 770,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

82 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 10, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01552**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	11	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 420,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01553	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via 3 Novembre 1918 10, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.971 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 10, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01553**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01552	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via 3 Novembre 1918 10, Udine	**5971 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01552.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via 3 Novembre 1918 20, Udine	1	E 00FF5-01566

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 490,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, riposizionamento di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Riposizionamento di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.380 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 30 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 20-2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01567**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 14200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01568	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via 3 Novembre 1918 20-2, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

42.669 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 20-2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01568**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 14200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01567	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via 3 Novembre 1918 20-2, Udine	Costo stimato **42669 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01567.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01569**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	14	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03443	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via 3 Novembre 1918 2, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.174 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 30 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01570**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 2100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

6.403 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01571**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il pluviale sporge di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **861 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01572**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il pluviale sporge di 18 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione di ostacolo sporgente **861 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Agosto 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via 3 Novembre 1918 2, Udine	1	E 00FF5-03442

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01460	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via 3 Novembre 1918 2, Udine	3270 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01460.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via 3 Novembre 1918

Rilevatore **0130** Data Rilievo **12 Agosto 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via 3 Novembre 1918 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03443**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01569	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via 3 Novembre 1918 2, Udine	**4174 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01569.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bertiolo 50, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01469**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.538 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bertiolo 50, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01470**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01471	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Bertiolo 50, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01472	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Bertiolo 50, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01474	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bertiolo 50, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.174 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via Bertiolo 50, Udine	1	E 00FF5-01471

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01470	1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bertiolo 50, Udine	4174 €
E 00FF5-01474	1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bertiolo 50, Udine	--
E 00FF5-01472	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Bertiolo 50, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01470.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **03 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025

Indirizzo
Via Bertiolo 50, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01472

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01470	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bertiolo 50, Udine	Costo stimato **4174 €**
E 00FF5-01474	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bertiolo 50, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-01471	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Bertiolo 50, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01470.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bertiolo 50, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01473**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

80 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bertiolo 50, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01474**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	5	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01470	1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bertiolo 50, Udine	**4174 €**
E 00FF5-01472	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Bertiolo 50, Udine	**--**
E 00FF5-01471	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Bertiolo 50, Udine	**--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01470.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bertiolo 50, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01475**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1450,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.462 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bertiolo 42, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01554**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01555	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Bertiolo 42, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1216 (modificato)
Demolizione di area antistante l'attraversamento e ricostruzione in quota con l'area carrabile e di parte del marciapiede per realizzare brevi rampe di raccordo

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale mediante allineamento in piano alla quota stradale e realizzazione di breve rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.896 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **04 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025

Indirizzo
Via Bertiolo 42, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01555

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 360,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01554	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Bertiolo 42, Udine	Costo stimato **5896 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01554.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bertiolo 42, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01556**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 890,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01557	LIV. **1**	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Bertiolo 42, Udine	Costo stimato **3481 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01557.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bertiolo 42, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01557**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Lunghezza	9	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 890,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01556	**1**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Bertiolo 42, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0771 (modificato)
Realizzazione di prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stalli di parcheggio, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale

Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stalli di parcheggio, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Prolungamento del marciapiede e sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

3.481 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bertiolo 42, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01558**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 5000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

15.063 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bertiolo 42, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01559**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 200 cm. Dislivello di 8 cm. Larghezza della sede stradale di 800 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01561)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **4.259 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bertiolo 42, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01561**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 200 cm. Dislivello di 10 cm. Larghezza della sede stradale di 800 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01559)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **4.321 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bertiolo 42, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01562**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

12.831 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bertiolo 42, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01563**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 4100,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1700 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione sul marciapiede che invade il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione agli enti di competenza per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

143 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via Bertiolo 42, Udine	1	E 00FF5-01564

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01565	1	**Altezza Dislivello** Via Bertiolo 42, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.978 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **04 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025

Indirizzo
Via Bertiolo 42, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01565

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01564	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Bertiolo 42, Udine	Costo stimato **4978 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01564.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **04 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025

Indirizzo
Via Bertiolo 4, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-01630

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 410,00 cm	Y 680,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.763 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bertiolo 4, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01631**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 630,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

56 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bertiolo 4, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01632**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 35,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0619 (modificato)
Rotazione del grigliato in posizione ortogonale al verso di marcia

Rotazione del grigliato in posizione ortogonale al verso di marcia e sua sostituzione con altro avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **287 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bertiolo 4, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01633**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 63 cm. Altezza del cestino di 46 cm. Ingombro totale di 50 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01634	3	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Bertiolo 4, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1737 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo con cestino e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Rotazione del cestino verso la sede stradale per garantire il passaggio minimo di 90 cm ed evitare l'intercettazione dello lungo il percorso da persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo con cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Bertiolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bertiolo 4, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01634**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 200 cm. Larghezza totale del marciapiede di 226 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01633	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Bertiolo 4, Udine	Costo stimato **182 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01633.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01476**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 20,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

726 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01477**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 770,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

2.568 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01478**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PROTEZIONE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 8500,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di siepe per costituire guida naturale

Realizzazione di siepe per la delimitazione e protezione del percorso pedonale e costituzione di guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Piantumazione di siepe **9.520 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01479**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

8.919 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **03 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025

Indirizzo
Via San Pietro 95, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-01480

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il cestino riduce la larghezza di passaggio a 85 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1808
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del cestino in area esterna ai percorsi pedonali, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.
Larghezza libera di passaggio ottimale 120 cm. Accettabile 90 cm in caso di impossibilità.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 95, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01481**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo riduce la larghezza di passaggio a 85 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo della luce verticale in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 95, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01482**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	13	≤ 15%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01483	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Pietro 95, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

881 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 95, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01483**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01482	**2**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Pietro 95, Udine	**881 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01482.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 95, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01484**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 160 cm. Larghezza della strada di 800 cm. Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01485)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **3.385 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via San Pietro 78, Udine	2	E 00FF5-01485

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 180 cm. Larghezza della strada di 800 cm. Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01484)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **3.381 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01486**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

1.920 €


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 76, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01487**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 13,00 cm	Y 13,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1785
Eliminazione del risalto/incasso (chiusino)

Rifacimento della superficie circostante il chiusino esistente o sua messa in quota per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del chiusino

196 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via San Pietro 76, Udine	2	E 00FF5-01488

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Larghezza	195	cm
Dimensioni	X 195,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01489	2	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via San Pietro 76, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1431
Adeguamento dello stallo riservato

Adeguamento dello stallo riservato con dimensioni minime di 320 x 500 cm e segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento e rifacimento segnaletica orizzontale dello stallo riservato

63 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via San Pietro 76, Udine	2	E **00FF5-01489**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 195,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01488	2	**Larghezza Stallo riservato** Via San Pietro 76, Udine	63 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1474 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01488.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 74, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01490**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

852 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 74, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01491**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

852 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 74, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01492**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.080 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 74, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01493**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 150 cm. Larghezza della sede stradale di 650 cm. Dislivello di 3 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1889 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (allineato)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-01494)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **2.103 €**


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via San Pietro 72, Udine	1	E 00FF5-01494

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 150 cm. Larghezza della sede stradale di 650 cm. Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01493)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **3.689 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 72, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01495**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1230,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.294 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 72, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01496**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	11	≤ 15%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01497	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Pietro 72, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01498	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Pietro 72, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.148 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 72, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01497**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01496	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Pietro 72, Udine	Costo stimato **2148 €**
E 00FF5-01498	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Pietro 72, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01496.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 72, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01498**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	12	≤ 15%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01496	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Pietro 72, Udine	Costo stimato **2148 €**
E 00FF5-01497	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Pietro 72, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01496.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 70, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01499**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 5350,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

10.185 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 68, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01500**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 195,00 cm	Y 3330,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

7.523 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 68, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01501**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 40 cm. Altezza del cestino di 46 cm. Ingombro totale di 26 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01502	3	**Palo Ostacolo verticale** Via San Pietro 68, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1737
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo con cestino e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.
Rotazione del cestino verso la sede stradale per garantire il passaggio minimo di 90 cm ed evitare l'intercettazione dello lungo il percorso da persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo con cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 68, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01502**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 22 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 173 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01501	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via San Pietro 68, Udine	Costo stimato **182 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01501.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 68, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01503**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 330,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **978 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 66, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01504**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	11	≤ 1%
Dimensioni	X 193,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01505	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via San Pietro 66, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e all'attraversamento pedonale

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e all'attraversamento pedonale

4.245 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 66, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01505**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 193,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01504	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Pietro 66, Udine	**4245 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01504.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 66, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01506**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01507	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via San Pietro 66, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale e della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

3.060 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via San Pietro 66, Udine	2	E 00FF5-01507

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01506	2	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via San Pietro 66, Udine	3060 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01506.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 62/A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01508**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 560,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.143 €


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 62/A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01509**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1430,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.136 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via San Pietro, Udine	2	E 00FF5-01536

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 3100,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01537	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via San Pietro, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

7.731 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01537**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 3100,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01536	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Pietro, Udine	**7731 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01536.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 73, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01538**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01539	**1**	**Altezza Dislivello** Via San Pietro 73, Udine	**3364 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01539.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 73, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01539**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	**13**	≤ 2,5 cm
Dimensioni	**X 300,00 cm**	**Y --**
Materiale	**Porfido a cubetti**	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01538	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via San Pietro 73, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0822 (modificato)
Demolizione di area antistante l'attraversamento per realizzarla in quota con l'area carrabile e di parte del marciapiede per realizzare brevi rampe di raccordo

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.364 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01540**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 3100,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1806 (modificato)
Realizzazione di siepe per costituire guida naturale

Realizzazione di siepe per la delimitazione e protezione del percorso pedonale e costituzione di guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Piantumazione di siepe **3.472 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 73, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01541**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 870,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

2.412 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 73, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01542**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Lunghezza	9	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 870,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01543	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via San Pietro 73, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0771 (modificato)
Realizzazione di prolungamento del percorso pedonale, posa di segnaletica tattilo plantare

Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Prolungamento del marciapiede e posa di moduli tattilo-plantari

1.620 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 73, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01543**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01542	**1**	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via San Pietro 73, Udine	**1620 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01542.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 60, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01544**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 415,00 cm	Y 520,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1798
Rifacimento della segnaletica orizzontale (stallo a pettine)

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento e rifacimento segnaletica orizzontale dello stallo riservato

71 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 60, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01545**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 415,00 cm	Y 520,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1798
Rifacimento della segnaletica orizzontale (stallo a pettine)

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento e rifacimento segnaletica orizzontale dello stallo riservato e segnaletica verticale

277 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Pietro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Pietro 60, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01546**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Assenza di stallo rosa riservato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1839 (modificato)
Realizzazione di stallo rosa riservato

Realizzazione di stallo rosa riservato con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di stallo rosa riservato **71 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via Zugliano 33, Udine	1	E 00FF5-01510

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	15	≤ 1%
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 505,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01511	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Zugliano 33, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.657 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 33, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01511**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01510	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Zugliano 33, Udine	Costo stimato **3657 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01510.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 33, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01512**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 770,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

2.135 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 33, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01513**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 10,00 cm	Y 40,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

202 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 33, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01514**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 90,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

404 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 35, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01515**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

202 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 35, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01516**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 330,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

54 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 35, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01517**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 115,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01518	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Zugliano, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01519	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Zugliano 35, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01522	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Zugliano 43, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede, realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la presenza di due attraversamenti pedonali a raso, il marciapiede deve essere dotato di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e di attraversamento pedonale

20.191 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01518**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 7300,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01517	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Zugliano 35, Udine	Costo stimato **20191 €**
E 00FF5-01522	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Zugliano 43, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-01519	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Zugliano 35, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01517.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via Zugliano 35, Udine	1	E 00FF5-01519

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01517	1	**Altezza Dislivello** Via Zugliano 35, Udine	20191 €
E 00FF5-01522	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Zugliano 43, Udine	--
E 00FF5-01518	1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Zugliano, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01517.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 35, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01520**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 770,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale dell'attraversamento pedonale

2.341 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 43, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01521**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Larghezza dello spazio per eventuale marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1752
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

10.893 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 43, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01522**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01517	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Zugliano 35, Udine	Costo stimato **20191 €**
E 00FF5-01519	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Zugliano 35, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-01518	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Zugliano, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01517.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via Zugliano 43, Udine	3	E 00FF5-01523

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 770,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

2.135 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 52, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01524**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	13	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01525	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Zugliano 52, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0822 (modificato)
Demolizione di area antistante l'attraversamento per realizzarla in quota con l'area carrabile e di parte del marciapiede per realizzare brevi rampe di raccordo, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.983 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 52, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01525**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01524	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Zugliano 52, Udine	Costo stimato **4983 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01524.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via Zugliano 52, Udine	2	E 00FF5-01526

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1752
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

10.893 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 52, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01527**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 195,00 cm	Y 10750,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01535	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Zugliano 52, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

29.547 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 52, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01528**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Basamento danneggiato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1787
Presegnalazione del palo (prolungamento del collare)

Realizzazione di prolungamento del collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare tinteggiato a contrasto cromatico con altezza 15 cm, larghezza libera di passaggio minima 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con prolungamento del collare del palo luce **97 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 52, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01529**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 12 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 185 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **04 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025

Indirizzo
Via Zugliano 52, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-01530

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 34 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 160 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0994 (modificato)
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

93 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **04 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025

Indirizzo
Via Zugliano 52, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01531

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1160,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03444	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Zugliano 52, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0871 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.051 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 52, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01532**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 520,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01533	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Zugliano 52, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.051 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 52, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01533**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 210,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01532	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Zugliano 52, Udine	Costo stimato **5051 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01532.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 52, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01534**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 3300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1806
Realizzazione di guida naturale

Realizzazione di guida naturale tramite piantumazione di siepe di altezza minima 40 cm.

STIMA DEL COSTO
Piantumazione di siepe

3.696 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Zugliano 52, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01535**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 195,00 cm	Y 10750,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01527	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Zugliano 52, Udine	Costo stimato **29547 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01527.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già validata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Zugliano

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **13 Agosto 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025

Indirizzo
Via Zugliano 52, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03444

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	15	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1160,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01531	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Zugliano 52, Udine	Costo stimato **5051 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1259 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01531.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 226, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01454**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 1300,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.787 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 226, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01455**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 22 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 125 cm. Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **03 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 226, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01456**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 20,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

112 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via Pozzuolo 224, Udine	2	E **00FF5-01573**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 4900,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E **00FF5-01574**	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 224, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

14.930 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 224, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01574**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 4900,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01573	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 224, Udine	Costo stimato **14930 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01573.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 224, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01575**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 316,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01576	1	**Altezza Dislivello** Via Pozzuolo 224, Udine	4918 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01576.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 224, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01576**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01575	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 224, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0822 (modificato)
Demolizione di area antistante l'attraversamento per realizzarla in quota con l'area carrabile e di parte del marciapiede per realizzare brevi rampe di raccordo

Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.918 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 224, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01577**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

85 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 224, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01578**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il pluviale sporge di 19 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'ostacolo sporgente **873 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 220, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01579**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1873
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cassonetto in posizione esterna al percorso pedonale

27 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 214, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01580**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 590,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.641 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via Pozzuolo 214, Udine	2	E 00FF5-01581

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 790,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.823 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 214, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01582**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 590,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.641 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 214-206, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01583**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 6350,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01584	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 214-206, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano del tratto di percorso **10.992 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 214-206, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01584**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 6350,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01583	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 214-206, Udine	**10992 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01583.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 210, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01585**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
Ingombro di 8 cm. Larghezza minima di passaggio di 100 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione di ostacolo sporgente **27 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via Pozzuolo 208, Udine	2	E 00FF5-01586

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 185 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1752
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 208, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01587**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
Ingombro di 7 cm. Larghezza minima di passaggio di 167 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità con eliminazione del tubo sporgente in pvc.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione di ostacolo sporgente **27 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 208, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01588**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01590	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 206, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.185 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 208, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01589**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 136 cm. Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 206, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01590**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01588	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 208, Udine	**3185 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0871 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01588.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via Pozzuolo 206, Udine	3	E 00FF5-01591

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 35,00 cm	Y 80,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1922
Sostituzione della caditoia

Sostituzione della caditoia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **235 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **04 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pozzuolo 206, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-01592

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 330,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

800 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 206, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01593**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

922 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via Pozzuolo 206, Udine	1	E 00FF5-01594

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01595	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 206, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" sull'isola pedonale, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **561 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via Pozzuolo 206, Udine	1	E 00FF5-01595

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01594	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 206, Udine	561 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01594.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via Pozzuolo 206, Udine	3	E 00FF5-01596

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 35,00 cm	Y 80,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1922
Sostituzione della caditoia

Sostituzione della caditoia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **235 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 204, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01597**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 2300,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.176 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 204, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01598**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	60	≥ 90cm
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 410,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01599	**1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 204, Udine	**1518 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01599.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 204, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01599**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 410,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01598	**1**	**Larghezza Percorso pedonale** Via Pozzuolo 204, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1882 (modificato)
Allargamento del marciapiede e riparazione della pavimentazione

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede **1.518 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 204-202, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01600**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 940,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01601	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 204-202, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.966 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 204-202, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01601**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 940,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01600	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 204-202, Udine	**1966 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01600.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 204-202, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01602**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 940,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La siepe sporge di 50 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione **155 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 200, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01603**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01604	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 200, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.490 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 200, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01604**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01603	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 200, Udine	Costo stimato **1490 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01603.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via Pozzuolo 198, Udine	1	E 00FF5-01605

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	11	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1330,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01606	1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 198, Udine	--
E 00FF5-01607	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 198, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione di rampe e posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Realizzazione di breve rampa longitudinale con pendenza max del 5% (8% in caso di impossibilità. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'abaco. Posa di transenne di protezione.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e all'attraversamento

6.598 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 198, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01606**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1330,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01605	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 198, Udine	Costo stimato **6598 €**
E 00FF5-01607	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 198, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01605.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 198, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01607**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01605	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 198, Udine	Costo stimato **6598 €**
E 00FF5-01606	LIV. **1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 198, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01605.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 198, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01608**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE





Pendenza longitudinale	**7**	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	**X 300,00 cm**	**Y 340,00 cm**
Materiale	**Asfalto**	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 198, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01609**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 340,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

943 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 198, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01610**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01613	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 198, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1925 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale e della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

1.323 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 198, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01611**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01612	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 198, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1850 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" su isola pedonale, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **655 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 198, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01612**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01611	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 198, Udine	Costo stimato **655 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01611.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 198, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01613**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01610	LIV. **2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pozzuolo 198, Udine	Costo stimato **1323 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01610.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 198-192, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01614**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 5800,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Il marciapiede varia da una larghezza di 90 cm ad una larghezza di 290 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01615	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 198-192, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

13.253 €


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 198-192, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01615**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 5800,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Il marciapiede varia da una larghezza di 90 cm ad una larghezza di 290 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01614	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 198-192, Udine	**13253 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01614.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Via Pozzuolo 198, Udine	3	E 00FF5-01616

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 12 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 140 cm. Larghezza totale del marciapiede di 153 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 06 Ottobre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 194, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01617**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1873
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cassonetto in posizione esterna al percorso pedonale

27 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 188, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01618**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 280,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01619	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattile plantare** Via Pozzuolo 188, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01622	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 188, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.104 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 188, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01619**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01618	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 188, Udine	Costo stimato **3104 €**
E 00FF5-01622	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 188, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01618.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 188, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01620**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01621	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 188, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale e della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

653 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 188, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01621**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01620	LIV. **2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pozzuolo 188, Udine	Costo stimato **653 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01620.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 188, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01622**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01618	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 188, Udine	Costo stimato **3104 €**
E 00FF5-01619	LIV. **1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 188, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01618.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 182, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01623**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 470,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

887 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 182, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01624**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Larghezza	50	≥ 90cm
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 440,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1694 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con allargamento del marciapiede e realizzazione di rampa carrabile

1.493 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 180-176, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01625**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 124,00 cm	Y 4700,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01626	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 180-176, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

6.448 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Via Pozzuolo 180-176, Udine	2	E 00FF5-01626

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 124,00 cm	Y 4700,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01625	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 180-176, Udine	6448 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01625.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 176, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01627**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Palo della luce con basamento di altezza 8 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1787
Presegnalazione del palo (prolungamento del collare)

Realizzazione di prolungamento del collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare tinteggiato a contrasto cromatico con altezza 15 cm, larghezza libera di passaggio minima 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con prolungamento del collare del palo luce **83 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 176, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01628**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 4000,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

9.222 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 176, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01629**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 430,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 140 cm. Sporge di 160 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

71 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 164, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01635**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 670,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Riposizionamento di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.707 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 164, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01636**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 40,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1785
Eliminazione del risalto/incasso (chiusino)

Rifacimento della superficie circostante il chiusino esistente o sua messa in quota per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del chiusino

203 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 158, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01637**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.299 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 158, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01638**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01639	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 158, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano del tratto di percorso **2.349 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 158, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01639**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01638	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 158, Udine	Costo stimato **2349 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01638.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 158, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01640**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1900,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1792
Realizzazione di guida naturale (cordolo)

Posa di cordolo in calcestruzzo con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare.
Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di cordolo **1.250 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 158, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01641**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 1400,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01642	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 158, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

5.907 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 158, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01642**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 1400,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01641	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 158, Udine	Costo stimato **5907 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01641.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Via Pozzuolo 150-146, Udine	2	E 00FF5-01643

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 2750,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01644	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 150-146, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano del tratto di percorso **5.558 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 150-146, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01644**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 2750,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01643	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 150-146, Udine	Costo stimato **5558 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01643.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via Pozzuolo 146, Udine	2	E 00FF5-01645

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	14	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1300,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai e realizzazione di rampe carrabili

4.710 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 142, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01646**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.788 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 142, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01647**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01648	**1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattile plantare** Via Pozzuolo 142, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1843 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e all'attraversamento pedonale

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e all'attraversamento pedonale mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Posa di transenne di protezione tra marciapiede pubblico e privato per salto di quota, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.367 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 142, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01648**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01647	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 142, Udine	**5367 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01647.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 142, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01649**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

85 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 138-130, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01650**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 2160,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

5.271 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 138-130, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01651**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 2160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1792 (modificato)
Posa di elementi di guida naturale

Posa di fioriere o elementi di arredo urbano con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare.

STIMA DEL COSTO
Posa di elementi di arredo urbano **2.500 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 128, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01652**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01653	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 128, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.661 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 128, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01653**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01652	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 128, Udine	**2661 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01652.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 128-126, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01654**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 1180,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.682 €


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 126-122, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01655**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 172,00 cm	Y 1740,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01656	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 122, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai e all'attraversamento pedonale

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai e all'attraversamento pedonale mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.592 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **04 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pozzuolo 122, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01656

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01655	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 126-122, Udine	Costo stimato **6592 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01655.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 122, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01658**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE





Lunghezza	9	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 122, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01659**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 46 cm. Altezza del cestino di 62 cm. Ingombro totale 55 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1921
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo con cestino e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.
Rotazione del cestino verso la sede stradale per garantire il passaggio minimo di 90 cm ed evitare l'intercettazione dello lungo il percorso da persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo con cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 122, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01660**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Basamento di altezza 4 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1787 (modificato)
Innalzamento collare di delimitazione del palo

Innalzamento del collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare tinteggiato a contrasto cromatico con altezza 15 cm, larghezza libera di passaggio minima 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con prolungamento del collare del palo luce **409 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via Pozzuolo 114, Udine	2	E 00FF5-01704

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	7	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Larghezza massima 180 cm, larghezza minima 130 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione


852 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 114, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01705**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza di 6 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza libera di passaggio di 150 cm larghezza totale del marciapiede di 160 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 114, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01706**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	**15**	≤ 2,5 cm
Dimensioni	**X 300,00 cm**	Y --
Materiale	**Calcestruzzo**	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede 115 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03446	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 114, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. In corrispondenza dell'attraversamento pedonale, posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

2.595 €


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 114, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01707**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

64 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 114, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01708**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01709	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 114, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01710	LIV. 1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Pozzuolo 114, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03447	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 114, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento in piano della pavimentazione, rifacimento rampa longitudinale, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della pavimentazione a raso con riempimento degli incassi con stesso materiale. Demolizione e ricorstuzione della rampa longitudinale con pendenza del 5%. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

2.055 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 114, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01709**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01708	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pozzuolo 114, Udine	Costo stimato **2055 €**
E 00FF5-03447	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 114, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01710	LIV. 1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Pozzuolo 114, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01708.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 114, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01710**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y 870,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 8 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01708	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pozzuolo 114, Udine	Costo stimato **2055 €**
E 00FF5-03447	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 114, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-01709	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 114, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01708.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 67, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01725**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01726	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 67, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01727	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 67, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e all'attraversamento pedonale

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e all'attraversamento pedonale mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.429 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 67, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01726**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 1330,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01725	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 67, Udine	Costo stimato **4429 €**
E 00FF5-01727	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 67, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01725.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 67, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01727**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01725	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 67, Udine	Costo stimato **4429 €**
E 00FF5-01726	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 67, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01725.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pozzuolo 67, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-01728

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra pale (interasse) e cordolo. Larghezza libera di passaggio di 175 cm larghezza totale del marciapiede di 190 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 71, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01729**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01730	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 71, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01731	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 77, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01732	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01733	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01734	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01735	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai e realizzazione di rampe carrabili

6.059 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 71, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01730**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 8200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01729	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 71, Udine	Costo stimato **6059 €**
E 00FF5-01731	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 77, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01732	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01733	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01734	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01735	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-0729.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 77, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01731**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01729	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 71, Udine	Costo stimato **6059 €**
E 00FF5-01730	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 71, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01732	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01733	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01734	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01735	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-0729.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 79, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01732**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01729	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 71, Udine	Costo stimato **6059 €**
E 00FF5-01730	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 71, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01731	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 77, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01733	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01734	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01735	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-0729.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Via Pozzuolo 79, Udine	2	E 00FF5-01733

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01729	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 71, Udine	6059 €
E 00FF5-01730	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 71, Udine	--
E 00FF5-01731	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 77, Udine	--
E 00FF5-01732	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 79, Udine	--
E 00FF5-01734	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 79, Udine	--
E 00FF5-01735	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 79, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-0729.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pozzuolo 79, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-01734

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 175,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01729	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 71, Udine	Costo stimato **6059 €**
E 00FF5-01730	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 71, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01731	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 77, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01732	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01733	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01735	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-0729.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 79, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01735**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 140,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01729	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 71, Udine	Costo stimato **6059 €**
E 00FF5-01730	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 71, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01731	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 77, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01732	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01733	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01734	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 79, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-0729.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 81, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01736**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 175,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01737	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattile plantare** Via Pozzuolo 81, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01738	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 81, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.227 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Via Pozzuolo 81, Udine	1	E 00FF5-01737

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Larghezza delle strisce pedonali 280 cm. Segnaletica tattile plantare non conforme alle linee guida INMACI.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01736	1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 81, Udine	3227 €
E 00FF5-01738	1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 81, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01736.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 81, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01738**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si
Dimensioni	X 280,00 cm Y --
Materiale	Calcestruzzo

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01736	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 81, Udine	Costo stimato **3227 €**
E 00FF5-01737	LIV. **1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 81, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01736.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 81, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01739**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di parapetto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Posa di transenne di protezione

Posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Posa di transenne di protezione **444 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pozzuolo 81, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-01740

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 1440,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di parapetto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1928
Posa di transenne di protezione

Posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Posa di transenne di protezione
3.688 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 81, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01741**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 30,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Altezza 60 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0657 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento che crea ostacolo alle persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'ostacolo **44 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 83, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01742**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 30,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Altezza 60 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0657 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento che crea ostacolo alle persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'ostacolo **44 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via Pozzuolo 83, Udine	2	E 00FF5-01743

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01744	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 83, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.496 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 83, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01744**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01743	**2**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 83, Udine	**1496 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01743.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 83, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01745**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza libera di passaggio di 75 cm larghezza totale del marciapiede 95 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 85, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01746**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza libera di passaggio di 106 cm larghezza totale del marciapiede 126 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pozzuolo 89, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-01747

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 7 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.290 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 89, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01748**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

963 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 93, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01749**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO





Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo

Fermata del trasporto pubblico non attrezzata con pensilina seduta e segnaletica tattile plantare. La larghezza del marciapiede su cui insiste la fermata é di 155 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 93, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01750**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza libera di passaggio 140 cm larghezza totale del marciapiede 155 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale del trasporto pubblico e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo in area esterna al percorso pedonale **182 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 99, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01751**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 220,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Grigliata danneggiato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0617 (modificato)
Sostituzione con grigliato inattravversabile da sfera di 2 cm

Sostituzione del grigliato a raso rispetto alla quota del percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia

847 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 107, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01752**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0617 (modificato)
Sostituzione con grigliato inattravversabile da sfera di 2 cm

Sostituzione del grigliato a raso rispetto alla quota del percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia — **847 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 109, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01753**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0617 (modificato)
Sostituzione con grigliato inattravversabile da sfera di 2 cm

Sostituzione del grigliato a raso rispetto alla quota del percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia

847 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130**	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	**Via Pozzuolo 111, Udine**	**1**	E **00FF5-01754**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E **00FF5-01755**	LIV. **1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 111, Udine	Costo stimato --
E **00FF5-01756**	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 111, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

2.055 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 111, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01755**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Segnaletica tattile plantare non conforme alle linee guida INMACI. Larghezza delle strisce pedonali di 300 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01754	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 111, Udine	Costo stimato **2055 €**
E 00FF5-01756	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 111, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01754.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 111, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01756**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01754	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 111, Udine	Costo stimato **2055 €**
E 00FF5-01755	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 111, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01754.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 30 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 111-129, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01757**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 7300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

13.451 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 131, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01758**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	65	≥ 90cm
Dimensioni	X 65,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Restringimento del percorso per presenza di accesso carraio. Larghezza totale del marciapiede di 135 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1694 (modificato)
Allargamento del marciapiede e riduzione della rampa carrabile

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante allargamento del marciapiede con una larghezza minima di passaggio di 90 cm in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

843 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 131, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01759**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 105,00 cm	Y 3000,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01760	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 131, Udine	Costo stimato **5117 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01760.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 131, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01760**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 105,00 cm	Y 4100,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01759	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 131, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

5.117 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 151, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01761**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 135,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01762	LIV. **1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattile plantare** Via Pozzuolo 149, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01764	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 155, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e all'attraversamento pedonale

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e all'attraversamento pedonale mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di breve rampa laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

8.644 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 149, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01762**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 185,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Segnaletica tattile plantare non conforme alle linee guida INMACI. Larghezza delle strisce pedonali di 300 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01761	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 151, Udine	Costo stimato **8644 €**
E 00FF5-01764	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 155, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01761.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pozzuolo 149, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-01763

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Assenza di elementi di arredo urbano o manufatti edilizi che delimitano il percorso pedonale dall'area di parcheggio.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1792
Realizzazione di guida naturale (cordolo)

Posa di cordolo in calcestruzzo con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare.
Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione. Interruzione del cordolo per passaggio carraio.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

1.054 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 155, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01764**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 185,00 cm	Y 2500,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01761	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 151, Udine	Costo stimato **8644 €**
E 00FF5-01762	LIV. **1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 149, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01761.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 155, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01765**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO





Assenza	Si	
Dimensioni	X 185,00 cm	Y 2500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di elementi di arredo urbano o manufatti edilizi che separano il percorso pedonale dall'area di parcheggio privata antistante la farmacia.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 196, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01766**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza trasversale	11	0%
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01767	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01768	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 198, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

3.962 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 196, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01767**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01766	LIV. 2	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 196, Udine	Costo stimato **3962 €**
E 00FF5-01768	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 198, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01766.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 198, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01768**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	11	≤ 15%
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 110,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01766	LIV. 2	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 196, Udine	Costo stimato **3962 €**
E 00FF5-01767	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 196, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1923 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01766.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 198, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01769**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 5340,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **9.980 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 167, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01770**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Presenza di rampa per accesso a proprietà privata per il superamento di un dislivello di 8 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Interlocuzione con soggetto privato per la rimozione della rampa che insiste su suolo pubblico.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'ostacolo **54 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 169, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01771**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	9	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01772	LIV. **1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato **5059 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01772.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 169, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01772**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 340,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01771	**1**	**Altezza Dislivello** Via Pozzuolo 169, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01773)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **5.059 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 169, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01773**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	13	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01772)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.116 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 167, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01774**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01775	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 167, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.116 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pozzuolo 167, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01775

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01774	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 167, Udine	Costo stimato **4116 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01774.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Ottobre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 167, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01776**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

3.050 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 167, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01777**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Lunghezza	11	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0770 (modificato)
Realizzazione di isola pedonale

Realizzazione di isola pedonale in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale in modo da rendere quest'ultimo di lunghezza inferiore a 8 m.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di isola pedonale **3.630 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pozzuolo 169, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01778

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01779	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01780	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01781	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01782	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.910 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 169, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01779**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 540,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01778	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato **3910 €**
E 00FF5-01782	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01781	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01780	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01778.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 169, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01780**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01778	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato **3910 €**
E 00FF5-01782	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01781	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01779	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01778.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 169, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01781**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01778	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato **3910 €**
E 00FF5-01782	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01780	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01779	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01778.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 169, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01782**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01778	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato **3910 €**
E 00FF5-01781	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01780	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01779	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 169, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01778.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 169, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01783**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01784	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 206, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

13.778 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 206, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01784**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 5000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01783	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 169, Udine	**13778 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01783.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 206, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01785**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 75,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1887
Sostituzione con grigliato inattraversabile da sfera di 2 cm

Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia — **288 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Pozzuolo 208, Udine	3	E 00FF5-01786

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 22 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza libera di passaggio di 120 cm larghezza totale del marciapiede di 135 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 208, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01787**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 3500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

5.357 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 179, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01788**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 100,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0546
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

641 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via Pozzuolo 179, Udine	1	E 00FF5-01789

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 100,00 cm	Y --
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1931
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

567 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Pozzuolo 179, Udine	2	E 00FF5-01790

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 1300,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01791	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pozzuolo 179, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.748 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Pozzuolo 179, Udine	2	E 00FF5-01791

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 140,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01790	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 179, Udine	1748 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01790.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 179, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01792**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	55	≥ 90cm
Dimensioni	X 55,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Larghezza totale del marciapiede 110 cm. La presenza dell'accesso carraio comporta il restringimento del percorso.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1694 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con allargamento del marciapiede pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con allargamento del marciapiede e pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Restringimento lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%. In questa criticità la larghezza attuale di 110 cm del marciapiede, non consente il passaggio minimo di 90 cm (considerando i 30 cm di rampa), ma l'utente in sedia a rotelle può usufruire della area privata a fianco, considerando un restringimento della lunghezza della rampa carrabile in modo da garantire il passaggio anche in prossimità dello spigolo del muretto della proprietà vicina.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.238 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Pozzuolo 179, Udine	2	E 00FF5-01793

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO





Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo

Fermata del trasporto pubblico non dotata di pensilina con seduta e segnaletica tattilo-plantare. La larghezza del marciapiede in corrispondenza della fermata è di 110 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1751

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 187, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01794**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 3200,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

4.073 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via Pozzuolo 189, Udine	1	E 00FF5-01795

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Larghezza	30	≥ 90cm
Dimensioni	X 30,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	


Note relative al rilievo

Larghezza totale del marciapiede 105 cm. La presenza della sasso carraio comporta il restringimento del percorso. Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

981 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 189, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01796**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 11 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza libera di passaggio di 85 cm larghezza totale del marciapiede di 96 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 189, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01797**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 1400,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.051 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 191, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01798**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	40	≥ 90cm
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Larghezza totale del marciapiede 110 cm. La presenza dell'accesso carraio comporta il restringimento del percorso.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1694 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.178 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 199, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01799**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01800	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pozzuolo 199, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.232 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 199, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01800**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 110,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01799	**1**	**Altezza Dislivello** Via Pozzuolo 199, Udine	**3232 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01799.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pozzuolo 199, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-01801

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	60	≥ 90cm
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
Larghezza totale del marciapiede 110 cm. Presenza dell'accesso carraio comporta il restringimento del percorso.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1694 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.178 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 199, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01802**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	15	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 110,00 cm	Y --
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1931
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.275 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Agosto 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 122, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03445**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

91 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Agosto 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 114, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03446**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 115,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01706	1	**Altezza Dislivello** Via Pozzuolo 114, Udine	2595 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01706.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Pozzuolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **14 Agosto 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pozzuolo 114, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03447**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01708	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pozzuolo 114, Udine	Costo stimato **2055 €**
E 00FF5-01710	LIV. 1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Pozzuolo 114, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01709	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pozzuolo 114, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01708.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Gaetano Perusini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gaetano Perusini 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01661**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	11	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 90,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01662	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Gaetano Perusini 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01664	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Gaetano Perusini 1, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.041 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Gaetano Perusini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gaetano Perusini 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01662**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01661	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Gaetano Perusini 1, Udine	Costo stimato **4041 €**
E 00FF5-01664	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Gaetano Perusini 1, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01661.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Gaetano Perusini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gaetano Perusini 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01663**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 510,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

45 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Gaetano Perusini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gaetano Perusini 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01664**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01661	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Gaetano Perusini 1, Udine	Costo stimato **4041 €**
E 00FF5-01662	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Gaetano Perusini 1, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01661.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Gaetano Perusini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gaetano Perusini 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01665**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 250,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01666	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Gaetano Perusini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01667	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Gaetano Perusini 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

2.855 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Gaetano Perusini

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **04 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via Gaetano Perusini 2, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01666

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 475,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01665	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Gaetano Perusini 2, Udine	Costo stimato **2855 €**
E 00FF5-01667	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Gaetano Perusini 2, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01665.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Gaetano Perusini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gaetano Perusini 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01667**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 475,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 8 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01665	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Gaetano Perusini 2, Udine	Costo stimato **2855 €**
E 00FF5-01666	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Gaetano Perusini 2, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01665.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01668**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **95 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via San Paolo 1, Udine	3	E 00FF5-01669

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 26,00 cm	Y 75,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza dal muro di 16 cm. Ingombro totale di 41 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0994 (modificato)
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

123 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01670**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01671	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via San Paolo 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01673	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via San Paolo 1, Udine	Costo stimato 3353 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.353 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01671**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 210,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01670	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Paolo 1, Udine	Costo stimato **3353 €**
E 00FF5-01673	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via San Paolo 1, Udine	Costo stimato **3353 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01670.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 1, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01672**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 740,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

68 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01673**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	4	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 260,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01670	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Paolo 1, Udine	Costo stimato **3353 €**
E 00FF5-01671	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via San Paolo 1, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01670.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.353 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **04 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025

Indirizzo
Via San Paolo 8, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-01674

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 220 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1752
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.015 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 13, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01675**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

416 €


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 15, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01676**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 630,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

2.187 €


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via San Paolo 15, Udine	3	E 00FF5-01677

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**






Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 20,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0619
Sostituzione della caditoia

Sostituzione della caditoia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **287 €**


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via San Paolo 15, Udine	3	E 00FF5-01678

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 20,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1922
Sostituzione della caditoia

Sostituzione della caditoia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **287 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via San Paolo 15, Udine	2	E 00FF5-01692

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3.5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano del tratto di percorso — **13.044 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via San Paolo 14, Udine	2	E 00FF5-01693

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Cordolo	Si	
Dimensioni	X 15,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Cordolo danneggiato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1877
Manutenzione dell'elemento

Manutenzione del cordolo o sua sostituzione.

STIMA DEL COSTO
Manutenzione del cordolo **271 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 12, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01694**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	12	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01695	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Paolo 12, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01696	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Paolo 10, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1215
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

3.466 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 12, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01695**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01694	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Paolo 12, Udine	Costo stimato **3466 €**
E 00FF5-01696	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Paolo 10, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01694.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via San Paolo 10, Udine	2	E 00FF5-01696

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 110,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01694	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Paolo 12, Udine	3466 €
E 00FF5-01695	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Paolo 12, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1923 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01694.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via San Paolo 10, Udine	2	E 00FF5-01697

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 730,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Larghezza massima 300 cm larghezza minima 220 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano del tratto di percorso **1.858 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via San Paolo 10, Udine	1	E 00FF5-01698

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	0	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y 400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1847
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede **2.766 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via San Paolo 10, Udine	1	E 00FF5-01699

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	11	≤ 15%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 7 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01700	1	**Altezza Dislivello** Via San Paolo 10, Udine	-- ●
E 00FF5-01701	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via San Paolo 10, Udine	-- ●
E 00FF5-01702	1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Paolo, Udine	-- ●

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

2.992 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 10, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01700**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	4	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 210,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01699	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Paolo 10, Udine	Costo stimato **2992 €**
E 00FF5-01702	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Paolo, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01701	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via San Paolo 10, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01699.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 10, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01701**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01699	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Paolo 10, Udine	Costo stimato **2992 €**
E 00FF5-01702	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Paolo, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-01700	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via San Paolo 10, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01699.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via San Paolo, Udine	1	E 00FF5-01702

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 240,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01699	1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Paolo 10, Udine	2992 €
E 00FF5-01701	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via San Paolo 10, Udine	--
E 00FF5-01700	1	**Altezza Dislivello** Via San Paolo 10, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01699.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo Via San Paolo 27-31, Udine	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03471**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 9600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

29.326 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via San Paolo 35, Udine	1	E 00FF5-03472

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 150,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1832
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne **698 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 35, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03473**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 24 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 180 cm. Larghezza totale del marciapiede di 208 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1921
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo con cestino e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.
Rotazione del cestino verso la sede stradale per garantire il passaggio minimo di 90 cm ed evitare l'intercettazione dello lungo il percorso da persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 35, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03474**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 760,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1832
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne **3.536 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via San Paolo 37, Udine	2	E 00FF5-03475

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.440 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 37, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03476**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 196,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.440 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **17 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via San Paolo 37, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-03477

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 400,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1832
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne **1.861 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 39, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03478**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 33 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 170 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via San Paolo 39, Udine	2	E 00FF5-03479

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **1.189 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 39, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03480**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO





Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 200,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03481	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via San Paolo 39, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03482	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via San Paolo 39, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'accesso al parcheggio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'accesso al parcheggio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.683 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 39, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03481**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 420,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03480	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via San Paolo 39, Udine	Costo stimato **1683 €**
E 00FF5-03482	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via San Paolo 39, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03480.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via San Paolo 39, Udine	1	E 00FF5-03482

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO





Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 200,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03480	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via San Paolo 39, Udine	Costo stimato 1683 €
E 00FF5-03481	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via San Paolo 39, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03480.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 39, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03483**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PROTEZIONE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 700,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1198
Posa di cordolo o arredo urbano lungo il percorso

Posa di cordolo o arredo urbano a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale, per ridurre la porzione di percorso priva di guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Posa di elementi di arredo urbano

1.000 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 39, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03484**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PROTEZIONE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 350,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2138
Posa di cordolo o arredo urbano lungo il percorso

Posa di cordolo o arredo urbano a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale, per ridurre la porzione di percorso priva di guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Posa di elementi di arredo urbano **500 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 39-48, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03486**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **8.523 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via San Paolo 48, Udine	1	E 00FF5-03487

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	8	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 660,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03488	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via San Paolo 48, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Demolizione della rampa con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.769 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03488**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03487	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via San Paolo 48, Udine	Costo stimato **4769 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03487.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 48, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03489**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1964
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale con anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento dell'attraversamento pedonale compresa segnaletica

2.612 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03490**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1850 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **87 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via San Paolo 28, Udine	2	E 00FF5-03491

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 195,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03492	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Paolo 28, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.070 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via San Paolo 28, Udine	2	E 00FF5-03492

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 195,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03491	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Paolo 28, Udine	2070 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03491.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via San Paolo 28, Udine	1	E 00FF5-03493

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	11	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03494	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via San Paolo 28, Udine	2938 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03494.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via San Paolo 28, Udine	1	E 00FF5-03494

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 660,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03493	1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Paolo 28, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2061 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Realizzazione di porzione di marciapiede in piano e rampa longitudinale con pendenza massima del 5%. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-03495)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **2.938 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 28, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03495**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 660,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2061 (modificato)
Realizzazione di porzione di marciapiede in piano e rampa longitudinale, posa di segnaletica tattilo-plantare

Realizzazione di porzione di marciapiede in piano e rampa longitudinale con pendenza massima del 5%. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.070 €


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 26, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03496**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**





Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03497	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Paolo 26, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03498	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Paolo 26, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'accesso al supermercato

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'accesso al supermercato mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile


4.089 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via San Paolo 26, Udine	2	E 00FF5-03497

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 830,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03496	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Paolo 26, Udine	4089 €
E 00FF5-03498	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Paolo 26, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1992 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03496.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 26, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03498**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**





Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 80,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03496	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Paolo 26, Udine	Costo stimato **4089 €**
E 00FF5-03497	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Paolo 26, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03496.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Paolo 24, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03499**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

3.258 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via San Paolo 18, Udine	2	E 00FF5-03500

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 20,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 40 cm tra manufatto(interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 150 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2009
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento in area esterna al percorso pedonale

363 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Paolo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via San Paolo 26, Udine	3	E 00FF5-03501

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 23 cm tra manufatto(interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 170 cm. Larghezza totale del marciapiede di 205 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Paolo Fistulario

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Paolo Fistulario 15, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01679**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01681	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Paolo Fistulario 15, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.242 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Paolo Fistulario

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Paolo Fistulario 15, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01680**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 38 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 157 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Paolo Fistulario

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Paolo Fistulario 15, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01681**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01679	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Paolo Fistulario 15, Udine	Costo stimato **4242 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01679.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Paolo Fistulario

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Paolo Fistulario 16, Udine	3	E 00FF5-01682

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 59,00 cm	Y 20,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1922
Sostituzione della caditoia

Sostituzione della caditoia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **287 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Paolo Fistulario

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Via Paolo Fistulario 16, Udine	2	E 00FF5-01683

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 1300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01684	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Paolo Fistulario 16, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.234 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Paolo Fistulario

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Paolo Fistulario 16, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01684**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 1300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01683	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Paolo Fistulario 16, Udine	**4234 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01683.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via Paolo Fistulario

Rilevatore **0130** Data Rilievo **04 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via Paolo Fistulario, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01685**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 194 cm. Larghezza totale del marciapiede di 210 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Piazzale Aldo Moro

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Piazza Aldo Moro, Udine	3	E 00FF5-01703

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) e aiuola. Larghezza libera di passaggio di 135 cm larghezza totale del marciapiede di 160 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Piazzale Aldo Moro

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Aldo Moro, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01724**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Edera	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

49 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Osvaldo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Osvaldo, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01711**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01717	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via San Osvaldo, Udine	**3113 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01717.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Osvaldo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Osvaldo, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01714**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 1500,00 cm
Materiale	Arbusti	

Note relative al rilievo
La criticità interessa via San Osvaldo viene censita piazzale Aldo Moro per problemi di salvataggio del software.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

247 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Osvaldo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Osvaldo, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01717**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01711	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Osvaldo, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.113 €


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Osvaldo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Osvaldo, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01719**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
La criticità interessa via San Osvaldo viene censita piazzale Aldo Moro per problemi di salvataggio del software.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

85 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Osvaldo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Osvaldo, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01720**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01721	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via San Osvaldo, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.113 €

PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Osvaldo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Osvaldo, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01721**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01720	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Osvaldo, Udine	**3113 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01720.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > SANT'OSVALDO > Via San Osvaldo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 15 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Osvaldo, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01723**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO





Danneggiato	Si	
Dimensioni	X --	Y 22000,00 cm
Materiale	Metallo	


Note relative al rilievo

Paletti non percepibili da persona con disabilità visiva e danneggiati. Presenza di dislivello tra il bene e l'area di parcheggio limitrofa.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Posa di transenne

10.237 €

08
SAN ROCCO

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 122, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01803**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 3700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01804	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via San Rocco 122, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

13.232 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 122, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01804**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 3700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01803	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Rocco 122, Udine	Costo stimato **13232 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01803.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 122, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01805**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1300,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1792 (modificato)
Realizzazione di guida naturale

Posizionamento di fioriere con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di guida naturale **1.750 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 122, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01806**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 9 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 225 cm. Larghezza totale del marciapiede di 240 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01807	LIV. **3**	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via San Rocco 122, Udine	Costo stimato **182 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01807.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 122, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01807**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza da terra di 45 cm. Altezza del cestino di 46 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01806	LIV. **3**	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via San Rocco 122, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1737 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale e rotazione del cestino di 90°

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.
Rotazione del cestino di 90° verso la sede stradale per garantire il passaggio minimo di 90 cm ed evitare l'intercettazione dello lungo il percorso da persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 122, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01808**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

132 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 122, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01809**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PROTEZIONE**






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 670,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletti parapedonali non adeguati a costituire guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1832
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne **3.118 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 122, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01810**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 450,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01811	**1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattile plantare** Via San Rocco 122, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di rampa longitudinale che conduca all'attraversamento pedonale. Posizionamento di transenne di protezione.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **7.099 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 122, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01811**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Segnaletica tattilo plantare interrotta. Integrazione di 100 cm fino a guida naturale. Distanza tra tattilo esistente e scalini della chiesa di 920 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01810	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Rocco 122, Udine	**7099 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01810.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 122, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01812**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1845 (modificato)
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento dell'attraversamento pedonale compresa segnaletica

1.915 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 98, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01921**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 2100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

6.534 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 98, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01922**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Lunghezza della sede stradale di 700 cm. Dislivello di 11 cm. Larghezza del marciapiede di 175 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01923)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di percorso pedonale a raso compresa segnaletica tattilo-plantare

4.246 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 93, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01923**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Lunghezza della sede stradale di 700 cm. Dislivello di 12 cm. Larghezza del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01922)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.246 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 93-97, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01924**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 154,00 cm	Y 3500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **8.233 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 95, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01925**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 140 cm. Larghezza totale del marciapiede di 155 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 95, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01926**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 140 cm. Larghezza totale del marciapiede di 155 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 95, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01927**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 12 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 140 cm. Larghezza totale del marciapiede di 155 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 95, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01928**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	70	≥ 150cm
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 370,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1876
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

1.280 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 97, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01929**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	70	≥ 150cm
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 370,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1876
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio


1.280 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 97, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01930**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 120 cm. Larghezza totale del marciapiede di 140 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 107, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01934**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01935	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Rocco 107, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01936	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via San Rocco 107, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01937	LIV. 1	**Danneggiato Segnaletica tattilo plantare** Via San Rocco 107, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.725 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 107, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01935**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 1320,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01934	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Rocco 107, Udine	Costo stimato **6725 €**
E 00FF5-01937	LIV. 1	**Danneggiato Segnaletica tattilo plantare** Via San Rocco 107, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01936	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via San Rocco 107, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01934.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 107, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01936**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01934	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Rocco 107, Udine	Costo stimato **6725 €**
E 00FF5-01937	LIV. 1	**Danneggiato Segnaletica tattilo plantare** Via San Rocco 107, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-01935	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Rocco 107, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01934.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via San Rocco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via San Rocco 107, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01937**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Danneggiato	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 75,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01934	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via San Rocco 107, Udine	Costo stimato **6725 €**
E 00FF5-01936	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via San Rocco 107, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-01935	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via San Rocco 107, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01934.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via Della Roggia, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01814**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 820,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Posa di fioriere

Posa di fioriere come esistenti o di nuovo arredo per creare guida naturale per le persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Posa di fioriere — **1.000 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Via della Roggia 1, Udine	1	E 00FF5-01815

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Distanza tra segnaletica tattilo plantare interrotta e guida naturale di 130 cm. .

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0909 (modificato)
Integrazione di segnaletica tattilo plantare

Integrazione di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Prolungamento fino a guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **122 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via Della Roggia 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01816**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 970,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletti parapedonali non adeguati a costituire guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1832
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne **4.720 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via Della Roggia 1, Udine	1	E 00FF5-01817

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Lunghezza	9	≤ 8 m
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 870,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0771 (modificato)
Realizzazione di prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stallo di parcheggio

Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stallo di parcheggio, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale **2.543 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 102, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01818**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1922
Sostituzione della caditoia

Sostituzione della caditoia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **339 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Via Della Roggia 102, Udine	2	E 00FF5-01819

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1845 (modificato)
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale con anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento dell'attraversamento pedonale compresa segnaletica

1.386 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via Della Roggia 1-9, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01820**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 5300,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale. Tenere conto degli accessi pedonali.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1792 (modificato)
Innalzamento di guida naturale (cordolo)

Innalzamento di cordolo in calcestruzzo con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare.
Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Innalzamento di guida naturale **4.873 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 18 Settembre 2025	Indirizzo **Via Della Roggia 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01822**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE





Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di segnaletica orizzontale **72 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01824**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Pendenza longitudinale	**7**	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	**X 200,00 cm**	**Y 200,00 cm**
Materiale	**Porfido a cubetti**	
Note relative al rilievo **Dislivello di 11 cm.**		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01825	LIV. **1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via della Roggia 11, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento della rampa, posa di moduli tattilo-plantari

Rifacimento della rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. In corrispondenza dell' attraversamento pedonale, posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.005 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01825**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01824	**1**	**Pendenza longitudinale Attraversamento pedonale** Via della Roggia 11, Udine	**3005 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01824.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Della Roggia 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01826**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1900,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1792 (modificato)
Innalzamento di guida naturale (cordolo)

Innalzamento di cordolo in calcestruzzo con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare.
Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Nuovo cordolo

1.747 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 29, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01827**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 230,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **374 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via Della Roggia 31, Udine	1	E 00FF5-01828

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE





Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01829	1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Della Roggia 31, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale con anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

2.437 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Della Roggia 31, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01829**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01828	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Della Roggia 31, Udine	Costo stimato **2437 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01828.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 41, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01830**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**






Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 75,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1922
Sostituzione della caditoia

Sostituzione della caditoia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **339 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 41, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01831**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 210,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0890 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **374 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Della Roggia 41-45, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01832**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

11.946 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Della Roggia 45, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01833**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 3,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Sostituzione della caditoia

Sostituzione della caditoia con una con larghezza massima del foro di 2 cm.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **2.503 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via della Roggia 45, Udine	1	E 00FF5-01834

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 940,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01835	1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Della a Roggia 45, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1897 (modificato)
Sostituzione dell segnaletica tattilo-plantare

Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **2.806 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **10 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Della a Roggia 45, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-01835

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 920,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01834	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via della Roggia 45, Udine	Costo stimato **2806 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01834.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Della Roggia 45, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01836**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1964
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale con anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento dell'attraversamento pedonale compresa segnaletica

66 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via della Roggia 47, Udine	3	E 00FF5-01852

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 197 cm. Larghezza totale del marciapiede di 220 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 47, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01853**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1693 (modificato)
Eliminazione del risalto/incasso

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

370 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 47, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01855**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Sostituzione del chiusino

Sostituzione del chiusino, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del chiusino **320 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 47-51, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01856**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 4550,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
Assenza di pavimentazione. Alberi che riducono la larghezza minima di passaggio.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1749 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Eliminazione delle aiuole con alberi presenti, che riducono la larghezza minima di passaggio e creano disturbo alla abitazioni confinanti.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **13.585 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 49, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01857**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	


Note relative al rilievo

Distanza di 35 tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 140 cm. Larghezza totale del marciapiede di 180 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1787
Presegnalazione del palo (prolungamento del collare)

Realizzazione di prolungamento del collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare tinteggiato a contrasto cromatico con altezza 15 cm, larghezza libera di passaggio minima 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con cordolo di palo luce non spostabile **40 €**


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 53, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01858**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **597 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 59, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01859**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.015 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via della Roggia 63, Udine	2	E 00FF5-01860

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

149 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 63-73, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01861**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 3500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

10.975 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via della Roggia 73, Udine	2	E 00FF5-01862

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.881 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 73, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01863**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 210,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01864	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via della Roggia 73, Udine	Costo stimato **5204 €**
E 00FF5-01865	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via della Roggia 73, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01864.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 73, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01864**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	14	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01863	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via della Roggia 73, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01865	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via della Roggia 73, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Posa di transenne parapedonali per persone con disabilità visiva. La rampa verrà realizzata min 50 cm oltre la soglia tra strada e marciapiede per consentire le dimensioni minime di manovra e per la riduzione dell'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.204 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via della Roggia 73, Udine	1	E 00FF5-01865

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Lunghezza	9	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		
E 00FF5-01864	1	**Altezza Dislivello** Via della Roggia 73, Udine	Costo stimato **5204 €**
E 00FF5-01863	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via della Roggia 73, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0775 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01864.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 73, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01866**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Sostituzione della caditoia

Sostituzione della caditoia a raso rispetto alla quota del percorso, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **320 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 75, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01867**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	7	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 160,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01868	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via della Roggia 75, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01869	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via della Roggia 75, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

2.350 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 75, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01868**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01867	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via della Roggia 75, Udine	Costo stimato **2350 €**
E 00FF5-01869	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via della Roggia 75, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01867.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 75, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01869**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	7	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 160,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01867	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via della Roggia 75, Udine	Costo stimato **2350 €**
E 00FF5-01868	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via della Roggia 75, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01867.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 77, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01870**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Il palo restringe la larghezza di passaggio a 80 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 77-85, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01871**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 4200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01872	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via della Roggia 77-85, Udine	Costo stimato **16700 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01872.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 77-85, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01872**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 4200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01871	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via della Roggia 77-85, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

16.700 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 85, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01873**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 210,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01874	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via della Roggia 85, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

2.334 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 85, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01874**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01873	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via della Roggia 85, Udine	Costo stimato **2334 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01873.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via della Roggia 85, Udine	1	E 00FF5-01875

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Lunghezza della sede stradale di 850 cm. Dislivello di 12 cm. Larghezza del marciapiede di 210 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1883 (modificato)
Sistemazione di attraversamento pedonale rialzato

Sistemazione di attraversamento pedonale rialzato in conglomerato bituminoso, raccordato a raso ai marciapiedi esistenti senza discontinuità, incluse demolizioni e i ripristini e realizzazione di segnaletica orizzontale. Rampe carrabili con pendenza longitudinale max 7% (ove possibile). Inclusa realizzazione di segnaletica orizzontale e posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare

7.335 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via della Roggia 85, Udine	1	E 00FF5-01876

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Lunghezza della sede stradale di 850 cm. Dislivello di 14 cm. Larghezza del marciapiede di 190 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di pavimentazione su isola pedonale, posa segnaletica tattilo-plantare

Sistemazione di isola pedonale già esistente e sua ripavimentazione. Realizzazione di rampa per scendere a livello stradale sull'area di parcheggio delle scuole. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di pavimentazione a contrasto cromatico per condurre l'utente al passaggio pedonale Torquato Taramelli. Posa di transenne parapedonali.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di isola pedonale

9.449 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01877**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 6000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle condizioni del contesto. Lo spazio minimo di manovra delle automobili parcheggiate in quell'area non permette l'allargamento dell'aiuola per la realizzazione di un nuovo marciapiede. Si rimanda quindi all'utilizzo del marciapiede sul lato opposto. Si evidenzia pertanto la mancanza di spazio disponibile per creare un percorso sicuro che che raccordi l'attraversamento con il civico 52 e successivi.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via della Roggia 48, Udine	2	E 00FF5-01878

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1798
Rifacimento della segnaletica orizzontale (stallo a pettine)

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **71 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via della Roggia 48, Udine	2	E 00FF5-01879

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1798 (modificato)
Rifacimento della segnaletica orizzontale

Adeguamento dello stallo rosa riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **71 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via della Roggia 48, Udine	1	E 00FF5-01880

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Lunghezza	10	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 950,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento della pavimentazione antistante la scuola, posa di moduli tattilo-plantari con contestuale riduzione dell'attraversamento

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare e raccordo

174 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01881**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare su isola pedonale

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" su isola pedonale realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **561 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01882**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 6000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle condizioni del contesto. Lo spazio minimo di manovra delle automobili parcheggiate in quell'area non permette l'allargamento dell'aiuola per la realizzazione di un nuovo marciapiede. Si rimanda quindi all'utilizzo del marciapiede sul lato opposto.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via della Roggia 34-32, Udine	2	E 00FF5-01883

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 2500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

9.742 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Via della Roggia 32, Udine	2	E 00FF5-01884

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.679 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 32, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01885**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

355 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via della Roggia 32-30, Udine	2	E 00FF5-01886

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 3850,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

18.307 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 30, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01887**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 280,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1897
Sostituzione dell segnaletica tattilo-plantare

Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **468 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via della Roggia 45, Udine	1	E 00FF5-01905

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 410,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1897
Sostituzione dell segnaletica tattilo-plantare

Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **561 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via della Roggia 45, Udine	2	E 00FF5-01906

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

149 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 12, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01907**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 4900,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1749 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di pavimentazione in continuità con quella esistente e in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **17.883 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 12, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01908**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.334 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 12, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01909**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y 200,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
L'aiuola con l'albero ostacola il passaggio.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'aiuola con l'albero.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **1.655 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 10, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01910**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	11	≤ 1%
Dimensioni	X 175,00 cm	Y 420,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

2.030 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 10-8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01911**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y 1850,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Le aiuole con l'albero ostacolano il passaggio.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0675 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'aiuola con l'albero.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento

1.202 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 10-8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01912**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 1850,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1749 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede, previa eliminazione delle aiuole già segnalate, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **5.027 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01913**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	7	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 200,00 cm	Y --
Materiale	Pietra in lastre	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01914	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via della Roggia 8, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

2.449 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01914**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 670,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01913	**2**	**Altezza Dislivello** Via della Roggia 8, Udine	**2449 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01913.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01915**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y 3400,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Le aiuole con l'albero ostacolano il passaggio.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0675 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'aiuola con l'albero.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **9.614 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01916**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 3400,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1749 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede, previa eliminazione delle aiuole già segnalate, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **10.264 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 102, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01917**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1897
Sostituzione dell segnaletica tattilo-plantare

Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **1.079 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 100, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01918**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 135,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.105 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 100, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01919**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1873
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cassonetto in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via della Roggia 100, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01920**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 150 cm. Larghezza totale del marciapiede di 165 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Agosto 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via della Roggia 11, Udine	3	E 00FF5-03448

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1897
Sostituzione della segnaletica tattilo-plantare

Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **879 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via della Roggia

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **26 Agosto 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via della Roggia 47, Udine	1	E 00FF5-03449

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1897
Sostituzione della segnaletica tattilo-plantare

Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **729 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 56, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01837**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01838	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Vincenzo Joppi 60, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1749 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di isola pedonale con relativa segnaletica tattilo-plantare per ridurre la lunghezza dell'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso e attraversamento pedonale

12.663 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 60, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01838**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | **ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 1300,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01837	**1**	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Vincenzo Joppi 56, Udine	**12663 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01838.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 60, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01839**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01840	LIV. **1**	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Vincenzo Joppi 60-62, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01841	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Vincenzo Joppi 72, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento pavimentazione e nuovo marciapiede, realizzazione di rampe e posa di segnaletica tattilo-plantare

Realizzazione di pavimentazione su marciapiede esistente ma con seminativo. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede avrà una parte in piano e delle rampe in corrispondenza degli attraversamenti (nuovo ed esistente). Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

19.749 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 60-62, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01840**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 4000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01839	LIV. **1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Vincenzo Joppi 60, Udine	Costo stimato **19749 €**
E 00FF5-01841	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Vincenzo Joppi 72, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01839.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 72, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01841**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di segnaletica tattilo plantare di conseguenza all'assenza di marciapiede.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01839	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Vincenzo Joppi 60, Udine	Costo stimato **19749 €**
E 00FF5-01840	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Vincenzo Joppi 60-62, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01839.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 72, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01842**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01843	**1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Vincenzo Joppi 72, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.227 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 72, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01843**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01842	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Vincenzo Joppi 72, Udine	**3227 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01842.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 72, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01844**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 2800,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1806 (modificato)
Realizzazione di siepe per costituire guida naturale

Realizzazione di siepe per la delimitazione e protezione del percorso pedonale e costituzione di guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di guida naturale **3.136 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 64, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01845**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **439 €**


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 62, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01846**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE





Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Lunghezza della sede stradale di 800 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione della segnaletica orizzontale

Realizzazione della segnaletica orizzontale.


STIMA DEL COSTO
Realizzazione della segnaletica orizzontale **294 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 62, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01847**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 240,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01848	**1**	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Vincenzo Joppi 62, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1897 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione, sostituzione della segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.
Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare e raccordo


3.037 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 62, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01848**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	8	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01847	**1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Vincenzo Joppi 62, Udine	**3037 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01847.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 62-60, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01849**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 3400,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1806 (modificato)
Realizzazione di siepe per costituire guida naturale

Realizzazione di siepe per la delimitazione e protezione del percorso pedonale e costituzione di guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di guida naturale

3.808 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 56, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01850**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Rimozione elemento d'arredo **146 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **10 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Vincenzo Joppi 56, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-01851

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 210,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1897 (modificato)
Sostituzione della segnaletica tattilo-plantare

Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare

439 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 50, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01888**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 12 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 300 cm. Larghezza totale del marciapiede di 315 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 50, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01889**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 305,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1897 (modificato)
Sostituzione della segnaletica tattilo-plantare

Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **439 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 50, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01890**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Non coerente	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 510,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0704 (modificato)
Sostituzione di segnaletica informativa

Rifacimento della segnaletica orizzontale informativa per lo stallo rosa riservato.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica informativa **63 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 50, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01891**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	80	≥ 150cm
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1876
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.859 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01892**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Larghezza	80	≥ 150cm
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1876
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.859 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 46, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01893**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01894	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Vincenzo Joppi 46, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.817 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 46, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01894**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01893	LIV. **2**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Vincenzo Joppi 46, Udine	Costo stimato **2817 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01893.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 40, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01895**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Lunghezza della sede stradale di 750 cm. Dislivello di 11 cm. Larghezza del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01896)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **4.078 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 31, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01896**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Lunghezza della sede stradale di 750 cm. Dislivello di 13 cm. Larghezza del marciapiede di 205 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01895)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.653 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 31, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01897**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di porzione in piano

Rifacimento di porzione di percorso (min 90 cm) in piano per il passaggio dell'utente in carrozzina o con disabilità motorie. Rifacimento di rampa carrabile.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso in piano e realizzazione di rampa carrabile

6.449 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 33, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01898**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 360,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.911 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 33, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01899**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE





Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 65,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Segnaletica tattilo plantare in posizione non adeguata.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0910 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione della segnaletica tattilo-plantare con codice di pericolo assoluto.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **328 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 33, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01900**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 2000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

9.950 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 33, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01901**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE





Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 65,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Segnaletica tattilo plantare in posizione non adeguata.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0910 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione della segnaletica tattilo-plantare con codice di pericolo assoluto.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **328 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 33, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01902**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE





Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 65,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Segnaletica tattilo plantare in posizione non adeguata.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0910 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione della segnaletica tattilo-plantare con codice di pericolo assoluto.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **328 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 33, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01903**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1897
Sostituzione della segnaletica tattilo-plantare

Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **2.934 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Vincenzo Joppi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Vincenzo Joppi 33, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01904**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 35,00 cm	Y 25,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
Distanza dal muro di 25 cm. Ingombro totale 67 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0994 (modificato)
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

297 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Luigi Pio Tessitori

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via Luigi Pio Tessitori 13, Udine	1	E 00FF5-01931

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01932	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Luigi Pio Tessitori 13, Udine	3534 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01932.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Luigi Pio Tessitori

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Pio Tessitori 13, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01932**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Lunghezza della sede strada 600 cm. Dislivello di 11 cm. Larghezza del marciapiede di 100 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01931	LIV. **1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Luigi Pio Tessitori 13, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1889 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (allineato)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.
Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00F5-01933)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **3.534 €**

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Via Luigi Pio Tessitori

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Luigi Pio Tessitori 13, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01933**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di marciapiede a raso a livello della sede stradale. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale

2.315 €


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Passaggio Torquato Taramelli

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Passaggio Torquato Taramelli, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03172**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 11770,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1804 (modificato)
Realizzazione di siepe per costituire guida naturale

Realizzazione di siepe per la delimitazione e protezione del percorso pedonale e costituzione di guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di guida naturale

13.213 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Passaggio Torquato Taramelli

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Passaggio Torquato Taramelli, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03173**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Legno	

Note relative al rilievo
Panchina priva di braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1899
Sostituzione di panchina con una dotata di schienale e braccioli

Sostituzione di panchina con nuova, provvista di schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

582 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Passaggio Torquato Taramelli

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Passaggio Torquato Taramelli, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03174**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1808
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del cestino in area esterna ai percorsi pedonali, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.
Larghezza libera di passaggio ottimale 120 cm. Accettabile 90 cm in caso di impossibilità.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Passaggio Torquato Taramelli

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **07 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Passaggio Torquato Taramelli, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-03175

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Legno	

Note relative al rilievo
Panchina priva di braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1899
Sostituzione di panchina con una dotata di schienale e braccioli

Sostituzione di panchina con nuova, provvista di schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

582 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Passaggio Torquato Taramelli

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Passaggio Torquato Taramelli, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03176**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 11000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1806 (modificato)
Realizzazione di siepe per costituire guida naturale

Realizzazione di siepe per la delimitazione e protezione del percorso pedonale e costituzione di guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di guida naturale

12.320 €

PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Passaggio Torquato Taramelli

Rilevatore **0130**	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	**Passaggio Torquato Taramelli, Udine**	**2**	**E 00FF5-03177**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale **99 €**


PEBA comune di udine > SAN ROCCO > Passaggio Torquato Taramelli

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Passaggio Torquato Taramelli, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03458**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Interazione con ciclabilità	Si	
Dimensioni	X --	Y 11770,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1069 (modificato)
Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile

Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di segnaletica orizzontale **77 €**

09

VIA MARSALA

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 90, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01938**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 790,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 790 cm. Larghezza del marciapiede di 200 cm. Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02076)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **4.864 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 90, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01939**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01940	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Marsala 90, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

3.521 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 90, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01940**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01939	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Marsala 90, Udine	**3521 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01939.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 90, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01941**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 3250,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

13.149 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 88, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01942**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Assenza di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1752
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.015 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 88, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01943**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 11 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 175 cm. Larghezza totale del marciapiede di 190 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale del trasporto pubblico e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 88, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01944**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **198 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Marsala 74, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-01984

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	11	≤ 15%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01983	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Montebello 2, Udine	Costo stimato **1338 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01983.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 74, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01985**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01986	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Marsala 74, Udine	Costo stimato **1939 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01986.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 74, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01986**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 220,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01985	LIV. **1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Marsala 74, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1850 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento della pavimentazione e posa di segnaletica tattilo plantare

1.939 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 74, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01987**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01988	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Marsala 74, Udine	**3482 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01988.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 74, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01988**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01987	2	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Marsala 74, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1964
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale con anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

3.482 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 74-76, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01989**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4300,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01990	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Marsala 74-76, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

17.147 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 74-76, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01990**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4300,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01989	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Marsala 74-76, Udine	**17147 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01989.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 76, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01991**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 80,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **218 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Marsala 76, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-01992

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 210,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1850 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **527 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 76, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01993**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA ORIZZONTALE**





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01994	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Marsala 76, Udine	Costo stimato **3482 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01994.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 76, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01994**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01993	**2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Marsala 76, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1964
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale con anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

3.482 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Marsala 72, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-01995

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 520,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1786
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.999 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via Marsala 72-66, Udine	2	E 00FF5-01996

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 2800,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01997	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Marsala 72-66, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

11.657 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 72-66, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01997**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 2800,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01996	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Marsala 72-66, Udine	Costo stimato **11657 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01996.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 66, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01998**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 560,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1786
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

3.161 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 66, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01999**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y 410,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Rampa di accesso carrabile che sporge di 20 cm sul percorso pedonale con un'altezza di 4 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0657 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento di proprietà privata che, occupando parte del percorso pedonale, costituisce ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Si suggerisce di concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **377 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 62, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02000**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 270,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02001	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Marsala 62, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

5.888 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 62, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02001**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 270,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02000	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Marsala 62, Udine	Costo stimato **5888 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02000.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 60, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02002**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 610,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02003	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Marsala 60, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1786 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

4.043 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 60, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02003**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 610,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02002	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Marsala 60, Udine	Costo stimato **4043 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02002.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 60-58, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02004**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 5100,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02005	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Marsala 60-58, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

25.671 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 60-58, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02005**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 5100,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02004	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Marsala 60-58, Udine	**25671 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02004.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 58, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02007**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Assenza di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1752
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.015 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Marsala 58, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-02008

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 180 cm. Larghezza totale del marciapiede di 202 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale di fermata trasporto pubblico e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 38-14, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02016**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 10500,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02017	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Marsala 38-14, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

35.519 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 38-14, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02017**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 10500,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02016	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Marsala 38-14, Udine	Costo stimato **35519 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02016.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 42, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02018**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 760,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03454	LIV. **1**	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Marsala 42, Udine	Costo stimato **4717 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03454.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 42, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02019**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 24,00 cm	Y 54,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 85 cm. Altezza della cassetta postale di 86 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1911
Tamponamento fino a terra per delimitazione

Tamponamento dell'area sottostante la cassetta postale per creare guida naturale per le persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Tamponamento dello spazio sottostante l'ostacolo sporgente **597 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 40, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02020**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Legno	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0639 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Rimozione dell'arredo che costituisce elemento di ostacolo alla percezione della guida naturale. In alternativa, realizzazione di protezione del percorso e formazione di linea guida tramite l'utilizzo di fioriere o arredo urbano, garantendo una larghezza libera di passaggio min 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Rimozione dell'arredo o realizzazione di protezione del percorso

182 €


PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 22, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02021**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 14,00 cm	Y 14,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **296 €**


PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 20, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02022**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 55,00 cm	Y 125,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0617
Sostituzione con grigliato inattravversabile da sfera di 2 cm

Sostituzione della griglia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **1.050 €**


PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 20, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02023**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Legno e metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02024	LIV. **2**	**Arredo attività commerciale Ostacolo verticale** Via Marsala 20, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0639 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Rimozione dell'arredo che costituisce elemento di ostacolo alla percezione della guida naturale. In alternativa, realizzazione di protezione del percorso e formazione di linea guida tramite l'utilizzo di fioriere o arredo urbano, garantendo una larghezza libera di passaggio min 120 cm ed una lunghezza del percorso privo di guida naturale di massimo 8 m.

STIMA DEL COSTO
Rimozione dell'arredo o realizzazione di protezione del percorso

363 €


PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 20, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02024**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Legno e metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02023	LIV. **2**	**Arredo attività commerciale Ostacolo verticale** Via Marsala 20, Udine	Costo stimato **363 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0639 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02023.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata


0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 16, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02025**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 14,00 cm	Y 14,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.


STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **295 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 16, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02026**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02027	**1**	**Altezza Dislivello** Via Marsala 16, Udine	**5594 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02027.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 16, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02027**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	13	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 330,00 cm	Y --
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02026	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Marsala 16, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0822 (modificato)
Demolizione di area antistante l'attraversamento per realizzarla in quota con l'area carrabile e di parte del marciapiede per realizzare brevi rampe di raccordo

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.594 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 16, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02028**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 775,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

91 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02029**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 330,00 cm	Y --
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02030	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Marsala 11, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0822 (modificato)
Demolizione di area antistante l'attraversamento per realizzarla in quota con l'area carrabile e di parte del marciapiede per realizzare brevi rampe di raccordo

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.439 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02030**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 238,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02029	**1**	**Altezza Dislivello** Via Marsala 11, Udine	**6439 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02029.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 11-17, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02031**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 185,00 cm	Y 5000,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

19.194 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 17, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02032**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 185,00 cm	Y 520,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02033	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Marsala 17, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1786 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.850 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 17, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02033**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 185,00 cm	Y 520,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02032	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Marsala 17, Udine	**2850 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02032.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 19, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02034**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 1400,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

5.667 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 21, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02035**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 192,00 cm	Y 1180,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02036	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Marsala 21, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1973
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai e realizzazione di rampe carrabili

6.868 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 21, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02036**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02035	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Marsala 21, Udine	Costo stimato **6868 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02035.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via Marsala 21, Udine	2	E 00FF5-02037

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Assenza di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1752
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.015 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 21, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02038**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 173 cm. Larghezza totale del marciapiede di 195 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale di trasporto pubblico e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 21-25, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02039**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 185,00 cm	Y 1900,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

7.517 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 25, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02040**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 234,00 cm	Y 270,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03460	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Marsala 25, Udine	Costo stimato **7238 €**
E 00FF5-03459	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Marsala 25, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03460.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02044**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 1500,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

6.674 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02045**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1786
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

7.290 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 27, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02046**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1620,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

7.421 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Marsala 27, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-02047

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 1180,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletti parapedonali non adeguati a costituire guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1832
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne **5.491 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Marsala 27, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-02048

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'accesso all'area adibita a rifornimento di carburante

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'accesso all'area adibita a rifornimento di carburante. mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'accesso all'area di servizio

8.518 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 27, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02049**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1969 (modificato)
Prolungamento delle aiuole esistenti

Prolungamento delle aiuole esistenti per ridurre a 8 m la distanza prova di guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Prolungamento delle aiuole esistenti **1.659 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 27, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02050**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 3000,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

12.158 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Marsala 27, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-02051

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**





Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 105,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02052	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Marsala 27, Udine	Costo stimato **8763 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02052.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 27, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02052**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 1520,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02051	**2**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Marsala 27, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1992
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'accesso all'area adibita a rifornimento di carburante

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'accesso all'area adibita a rifornimento di carburante. mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'accesso all'area di servizio

8.763 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 27, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02053**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1520,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2010 (modificato)
Prolungamento delle aiuole esistenti

Prolungamento delle aiuole esistenti per ridurre a 8 m la distanza prova di guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Prolungamento delle aiuole esistenti **1.704 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 27, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02054**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1030,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02055	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Marsala 27, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione, posa segnaletica tattilo plantare

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento della pavimentazione e posa di segnaletica tattilo-plantare

4.567 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 27, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02055**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02054	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Marsala 27, Udine	**4567 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02054.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 41-51, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02071**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 7130,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02072	LIV. **1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Marsala 41-51, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02073	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Marsala 41, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione, posa segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento della pavimentazione e posa segnaletica tattilo-plantare

29.696 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 41-51, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02072**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 7130,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02071	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Marsala 41-51, Udine	Costo stimato **29696 €**
E 00FF5-02073	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Marsala 41, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02071.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 41, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02073**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 265,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02071	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Marsala 41-51, Udine	Costo stimato **29696 €**
E 00FF5-02072	LIV. **1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Marsala 41-51, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02071.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 41, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02074**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Assenza di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1752
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.014 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Marsala 41, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-02075

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 16 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 194 cm. Larghezza totale del marciapiede di 215 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0645 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale di fermata del trasporto pubblico e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 51, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02076**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 790,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 790 cm. Larghezza del marciapiede di 195 cm. Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-01938)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.305 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Agosto 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 42, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03454**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 760,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02018	**1**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Marsala 42, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale, realizzazione di brevi rampe di raccordo

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Realizzazione di brevi rampe di raccordo sul marciapiede per collegamento dello stallo al percorso pedonale. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento dello stallo riservato compresa realizzazione di percorso in sicurezza

4.717 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 25, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03459**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	15	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 234,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03460	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Marsala 25, Udine	Costo stimato **7238 €**
E 00FF5-02040	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Marsala 25, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03460.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 25, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03460**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 234,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02040	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Marsala 25, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03459	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Marsala 25, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

7.238 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 06 Ottobre 2025	Indirizzo **Via Marsala 38, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03465**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	15	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03466	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Marsala 38, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0822 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.134 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Marsala

Rilevatore **0130** Data Rilievo **10 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Marsala 38, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03466**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03465	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Marsala 38, Udine	Costo stimato **5134 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03465.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Montebello 1, Udine	2	E 00FF5-01945

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	11	≤ 15%
Dimensioni	X 135,00 cm	Y 108,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 7 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

2.012 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01946**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 135,00 cm	Y 1420,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01947	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Montebello 1, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.791 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01947**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 135,00 cm	Y 1420,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01946	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Montebello 1, Udine	Costo stimato **3791 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01946.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 1, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01948**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 22 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 111 cm. Larghezza totale del marciapiede di 135 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 1, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01949**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza dal muro del basamento di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1787
Presegnalazione del palo (prolungamento del collare)

Realizzazione di prolungamento del collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare tinteggiato a contrasto cromatico con altezza 15 cm, larghezza libera di passaggio minima 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con prolungamento del collare del palo luce **18 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Ottobre 2025	Indirizzo **Via Montebello 1, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01950**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza dal muro di 14 cm. Eliminazione del palo in quanto privo di funzione.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione e smaltimento del palo in quanto privo di funzione.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione e smaltimento del palo **2.500 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01951**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	58	≥ 90cm
Dimensioni	X 58,00 cm	Y 370,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01952	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Montebello 1, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1783
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (min90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.328 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01952**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	8	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 155,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01951	**1**	**Larghezza Percorso pedonale** Via Montebello 1, Udine	**2328 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01951.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 9, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01954**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	


Note relative al rilievo

Altezza del basamento di 8 cm. Distanza dal muro del basamento di 10 cm. Realizzazione di getto che colleghi l'attuale basamento al muro per creare continuità con guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1787

Presegnalazione del palo (prolungamento del collare)

Realizzazione di prolungamento del collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare tinteggiato a contrasto cromatico con altezza 15 cm, larghezza libera di passaggio minima 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con prolungamento del collare del palo luce **17 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Montebello 11, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-01955

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 9 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 133 cm. Larghezza totale del marciapiede di 144 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via Montebello 11, Udine	1	E 00FF5-01956

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 144,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01957	1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Montebello 11, Udine	1925 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01957.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01957**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	58	≥ 90cm
Dimensioni	X 58,00 cm	Y 370,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01956	**1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Montebello 11, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1694 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.925 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 11, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01958**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 131 cm. Larghezza totale del marciapiede di 144 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via Montebello 11, Udine	1	E 00FF5-01959

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **198 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 11, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01960**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**





Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	


Note relative al rilievo

Distanza dal muro del basamento di 12 cm. Realizzazione di getto che colleghi l'attuale basamento al muro per creare continuità con guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1787

Presegnalazione del palo (prolungamento del collare)

Realizzazione di prolungamento del collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare tinteggiato a contrasto cromatico con altezza 15 cm, larghezza libera di passaggio minima 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con prolungamento del collare del palo luce **17 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01961**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 40,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **198 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Montebello 19, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-01962

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 43,00 cm	Y 43,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1785
Eliminazione del risalto/incasso (chiusino)

Rifacimento della superficie circostante il chiusino esistente o sua messa in quota per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del chiusino
281 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 19, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01963**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.276 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 19, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01964**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	11	≤ 1%
Dimensioni	X 154,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01965	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Montebello 19, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.906 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 19, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01965**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 154,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01964	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Montebello 19, Udine	Costo stimato **2906 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01964.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 19, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01966**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.587 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 19, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01967**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1900,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.781 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Montebello 19, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-01968

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Cordolo	Si	
Dimensioni	X --	Y 1900,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Cordoli danneggiati.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1877 (modificato)
Manutenzione degli elementi

Manutenzione dei cordoli o loro sostituzione.

STIMA DEL COSTO
Manutenzione dei cordoli

3.256 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 21, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-01969**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 900,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1972 (modificato)
Eliminazione della vegetazione

Eliminazione della vegetazione spontanea e manutenzione con diserbante da parte dell'ente proprietario del marciapiede.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione della vegetazione **31 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Montebello 21, Udine


LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-01970

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Larghezza di passaggio di 87 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €


PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 21, Udine**	1	E **00FF5-01971**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 390,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione, riposizionamento di segnaletica tattilo plantare

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Riposizionamento di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento della pavimentazione del percorso e riposizionamento di moduli tattilo-plantari
2.117 €


PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 18, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01972**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 276,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione, riposizionamento di segnaletica tattilo plantare

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Riposizionamento di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riposizionamento di moduli tattilo-plantari **2.087 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via Montebello 18, Udine	2	E 00FF5-01973

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 144,00 cm	Y 1470,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.530 €


PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 18, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01974**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	4	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 146,00 cm	Y --
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01975	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Montebello 18, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-01976	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Montebello 18, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.753 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 18, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01975**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	11	≤ 1%
Dimensioni	X 146,00 cm	Y 540,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01974	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Montebello 18, Udine	Costo stimato **2753 €**
E 00FF5-01976	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Montebello 18, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01974.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 18, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-01976**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	4	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 146,05 cm	Y --
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-01974	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Montebello 18, Udine	Costo stimato **2753 €**
E 00FF5-01975	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Montebello 18, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-01974.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 16, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01977**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 148,00 cm	Y 1910,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

5.149 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Montebello 12, Udine	1	E 00FF5-01978

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	67	≥ 90cm
Dimensioni	X 67,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1694
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.627 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 12-10, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01979**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 148,00 cm	Y 2390,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

5.638 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 4, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01980**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione **25 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Montebello 4, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-01981

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	60	≥ 90cm
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1694
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.682 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01982**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sdrucciolevole	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 12,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **198 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Montebello

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Montebello 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-01983**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 142,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-01984	**2**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Marsala 74, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento in piano del tratto di percorso con pendenze

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, con pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.338 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Magenta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Magenta 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02009**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 55,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1978 (modificato)
Eliminazione del risalto/incasso

Eliminazione dell'elemento in metallo e ripristino della planarità della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'incasso

198 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Magenta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Magenta 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02010**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 310,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02011	**1**	**Altezza Dislivello** Via Magenta 1, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0871 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.908 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Magenta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Magenta 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02011**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02010	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Magenta 1, Udine	Costo stimato **4908 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0822 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02010.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Magenta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Magenta 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02012**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 690,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

73 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Magenta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Magenta 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02013**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	13	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02014	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Magenta 2, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0822 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.535 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Magenta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Magenta 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02014**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 125,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02013	1	**Altezza Dislivello** Via Magenta 2, Udine	3535 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02013.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Magenta

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via Magenta 2, Udine	2	E 00FF5-02015

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 125,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **193 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02056**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 285,00 cm	Y 2400,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02058	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Gervasutta 1, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

10.607 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02058**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 285,00 cm	Y 2400,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02056	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Gervasutta 1, Udine	Costo stimato **10607 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02056.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02059**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 710,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02060	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Gervasutta 1, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.322 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02060**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 210,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02059	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Gervasutta 1, Udine	**5322 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02059.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 1, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02061**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

2.772 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02062**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 400,00 cm	Y --
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02063	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Gervasutta 8, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02064	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Gervasutta 8, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.910 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02063**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 143,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02062	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Gervasutta 8, Udine	Costo stimato **3910 €**
E 00FF5-02064	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Gervasutta 8, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02062.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02064**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	21	≤ 1%
Dimensioni	X 143,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02062	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Gervasutta 8, Udine	Costo stimato **3910 €**
E 00FF5-02063	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Gervasutta 8, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02062.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02065**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 143,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02066	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Gervasutta 8, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

3.954 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02066**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	14	≤ 1%
Dimensioni	X 143,00 cm	Y 820,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02065	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Gervasutta 8, Udine	Costo stimato **3954 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02065.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02067**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 18 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 128 cm. Larghezza totale del marciapiede di 146 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02068**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1752
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02069**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 17 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 129 cm. Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale di fermata del trasporto pubblico e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02070**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 3600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

8.063 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03377**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 25,00 cm	Y 39,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 74 cm. Altezza del manufatti di 96 cm. Ingombro totale di 56 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0994 (modificato)
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile e realizzazione di prolungamento del collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare tinteggiato a contrasto cromatico con altezza 15 cm, larghezza libera di passaggio minima 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

56 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Gervasutta 1, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-03378

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Palo con cestino. Si suggerisce la rotazione del cestino di 90 gradi. Distanza di 21 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 183 cm. Larghezza totale del marciapiede di 208 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale con cestino e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Rotazione del cestino verso la sede stradale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo con cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03379**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 45,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **149 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03380**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 202,00 cm	Y 12840,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03381	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Gervasutta 1, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

39.294 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03381**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 202,00 cm	Y 12840,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03380	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Gervasutta 1, Udine	Costo stimato **39294 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03380.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03382**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli e schienale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Gervasutta 1, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-03383

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 202 cm. Larghezza totale del marciapiede di 220 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Gervasutta 19, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-03384

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 12 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 187 cm. Larghezza totale del marciapiede di 201 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 19, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03385**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 200,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1931 (modificato)
Realizzazione di rampa per superare il dislivello

Realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.752 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 19, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03386**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 2350,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, a livello con la sede stradale. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Il percorso dovrà seguire il perimetro dell'edificato.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di marciapiede

11.051 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Gervasutta 19, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-03388

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 169,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.309 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Gervasutta 19, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-03390

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03391	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Gervasutta 19, Udine	Costo stimato **1440 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1785 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03391.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Gervasutta 19, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-03391

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 168,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03390	LIV. 2	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Gervasutta 19, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Rifacimento della superficie circostante il chiusino esistente e sua messa in quota per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione e sostituzione del chiusino

1.440 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03392**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 10150,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03393	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Gervasutta 29, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1749 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede seguendo i confini degli edifici delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **39.032 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 29, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03393**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	15	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 260,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03392	LIV. **1**	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Gervasutta 1, Udine	Costo stimato **39032 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03392.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Gervasutta 29, Udine


LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-03394

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 4100,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1832
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne **19.078 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Gervasutta 33, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-03395

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 182 cm. Larghezza totale del marciapiede di 198 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 33, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03396**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 198,00 cm	Y 310,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03397	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Gervasutta 33, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03398	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Gervasutta 33, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Spostamento dell'attraversamento pedonale esistente per stabilire ortogonalità con rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Conseguente rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.803 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 33, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03397**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 198,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03396	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Gervasutta 33, Udine	Costo stimato **6803 €**
E 00FF5-03398	LIV. **1**	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Gervasutta 33, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03396.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 33, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03398**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Non ortogonale	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03396	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Gervasutta 33, Udine	Costo stimato **6803 €**
E 00FF5-03397	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Gervasutta 33, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03396.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 33, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03399**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	9	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 198,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1931
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

2.024 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 33, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03400**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	6	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 200,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1931
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.893 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 33, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03401**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 5700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03402	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Gervasutta 33, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

17.416 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 33, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03402**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 5700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03401	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Gervasutta 33, Udine	**17416 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03401.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 33, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03403**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 5700,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

938 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 48, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03404**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.820 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03405**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Fioriera	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0628 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento della fioriera in area esterna al percorso pedonale o, in alternativa, suo addossamento al muro in modo da creare continuità alla guida naturale per le persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Spostamento della fioriera in area esterna al percorso pedonale

250 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03406**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 320,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1850
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **439 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03407**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	15	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03455	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Gervasutta 48, Udine	Costo stimato **1232 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03455.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03408**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 144,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03409	**1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Gervasutta 48, Udine	**2558 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03409.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03409**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 720,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 720 cm. Larghezza del marciapiede di 144 cm. Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03408	**1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Gervasutta 48, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Eliminazione della rampa esistente e rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-03410)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **2.558 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Gervasutta 48, Udine	1	E 00FF5-03410

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 720,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 720 cm. Larghezza del marciapiede di 365 cm. Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03411	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Gervasutta 48, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento della pavimentazione a livello con la sede stradale e posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede a livello della sede stradale in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di rampa longitudinale con pendenza max del 5% per raccordo con gli altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento della pavimentazione a livello con la sede stradale e posa di segnaletica tattilo-plantare

5.022 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via Gervasutta 48, Udine	1	E 00FF5-03411

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 365,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03410	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Gervasutta 48, Udine	5022 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03410.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 48, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03412**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 165,00 cm	Y 11700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03413	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Gervasutta 48, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

30.881 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 48, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03413**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 165,00 cm	Y 11700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03412	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Gervasutta 48, Udine	**30881 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03412.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Gervasutta 48, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-03414

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 165,00 cm	Y 10000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1959
Piantumazione di siepe

Piantumazione di siepe per guida naturale di altezza minima 40 cm.

STIMA DEL COSTO
Piantumazione di siepe

11.200 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 34, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03415**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03416	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Gervasutta 34, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.541 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Gervasutta 34, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-03416

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 110,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03415	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Gervasutta 34, Udine	Costo stimato **1541 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03415.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 32, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03417**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 216,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **373 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 32, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03419**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1992 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'accesso all'area adibita a parcheggio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'accesso all'area adibita a parcheggio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

3.647 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 28-16, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03420**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 5700,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1969 (modificato)
Piantumazione di siepe

Piantumazione di siepe per guida naturale di altezza minima 40 cm.

STIMA DEL COSTO
Piantumazione di siepe **6.384 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Gervasutta 28, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-03421

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	18	≤ 15%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.541 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 22, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03422**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 193,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.410 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 18, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03423**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 185,00 cm	Y 1380,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano del tratto di percorso **4.211 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 16, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03424**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 90,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **424 €**

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 12-6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03425**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 135,00 cm	Y 3500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03429	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Gervasutta 12-6, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

8.362 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 12, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03426**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03427	LIV. **3**	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Gervasutta 12, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1873
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dei cassonetti in posizione esterna al percorso pedonale

363 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 12, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03427**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03426	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Gervasutta 12, Udine	Costo stimato **363 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03426.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03428**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Larghezza	57	≥ 90cm
Dimensioni	X 57,00 cm	Y 390,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1694 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.820 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 12-6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03429**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 135,00 cm	Y 3500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03425	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Gervasutta 12-6, Udine	Costo stimato **8362 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03425.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 10, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03430**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

95 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 10, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03431**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 44,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

49 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 8, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03432**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Distanza di 12 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 125 cm. Larghezza totale del marciapiede di 138 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **16 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Gervasutta 48, Udine


LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03435

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 8 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03436	LIV. 1	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Gervasutta 48, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03437	LIV. 1	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Gervasutta 48, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03438	LIV. 1	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Gervasutta 48, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1891 (modificato)
Realizzazione di marciapiede a livello stradale e breve rampa di raccordo

Realizzazione di porzione di marciapiede di 150 cm in piano e a livello stradale che colleghi tutti gli stalli. Realizzazione di rampa con cordolo laterale e larghezza minima di 150 cm con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di transenne di protezione sulla banchina dell'autobus.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento dello stallo riservato compresa realizzazione di percorso in sicurezza

15.681 €


PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03436**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 8 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03435	LIV. 1	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Gervasutta 48, Udine	Costo stimato **15681 €**
E 00FF5-03438	LIV. 1	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Gervasutta 48, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-03437	LIV. 1	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Gervasutta 48, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03435.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03437**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 8 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03435	LIV. 1	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Gervasutta 48, Udine	Costo stimato **15681 €**
E 00FF5-03438	LIV. 1	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Gervasutta 48, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-03436	LIV. 1	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Gervasutta 48, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03435.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €


PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03438**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 8 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03435	LIV. 1	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Gervasutta 48, Udine	Costo stimato **15681 €**
E 00FF5-03437	LIV. 1	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Gervasutta 48, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-03436	LIV. 1	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Gervasutta 48, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03435.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **16 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Gervasutta 48, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-03439

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata tpl priva di pensilina, panchina con braccioli e schienale e segnaletica tattilo-plantare inadeguata e interrotta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1752
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Gervasutta

Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Agosto 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gervasutta 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03455**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03407	**1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Gervasutta 48, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione, posa di segnaletica tattilo-plantare

1.232 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Calatafimi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Calatafimi 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02041**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 224,00 cm	Y 560,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02042	**1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Calatafimi 1, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-02043)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

5.585 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Calatafimi

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Calatafimi 1, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-02042

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Distanza tra muro e muro 1180 cm. Larghezza del marciapiede 224 cm. Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02041	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Calatafimi 1, Udine	Costo stimato **5585 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02041.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Calatafimi

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Catalafimi 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02043**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03453	**1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Catalafimi 1, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Il marciapiede deve essere dotato di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-02041)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

4.975 €

PEBA comune di udine > VIA MARSALA > Via Calatafimi

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **29 Agosto 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via Catalafimi 1, Udine	1	E 00FF5-03453

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02043	1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Catalafimi 1, Udine	4975 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02043.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

10

CORMOR BASSO

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 137, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02077**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO





Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.
Marciapiede di larghezza ridotta per posizionamento di pensilina.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cormor Alto 137, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-02078

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 8 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 127 cm. Larghezza totale del marciapiede di 138 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 137, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02079**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 5,00 cm	Y 5,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Risalto in posizione costante lungo il tracciato per 2900 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1414 (modificato)
Eliminazione del risalto

Eliminazione degli elementi di metallo in risalto.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del risalto

1.437 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 123, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02080**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**





Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 9 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 128 cm. Larghezza totale del marciapiede di 140 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0645 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione del palo in quanto privo di funzionalità.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **573 €**

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cormor Alto 123, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-02081

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Altezza del basamento di 6 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0991 (modificato)
Delimitazione con cordolo di palo luce non spostabile

Delimitazione del palo della luce con cordolo in cls di altezza minima di 10 cm e addossato al muro.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con cordolo di palo luce non spostabile **75 €**

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 123, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02082**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Pendenza longitudinale	6	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 2850,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle condizioni del contesto. Vista la conformazione stradale del quartiere, non è possibile risolvere la pendenza longitudinale del marciapiede.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile **0 €**

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 123, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02083**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 140,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02084	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 123, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di rampe longitudinali per superare dislivello e posa segnaletica tattilo-plantare

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti e realizzazione di rampe longitudinali di pendenza max 5%. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

2.818 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 123, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02084**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02083	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 123, Udine	Costo stimato **2818 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02083.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 123, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02085**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 25,00 cm	Y 25,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

99 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cormor Alto 123, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-02086

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 120 cm. Larghezza totale del marciapiede di 140 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 123, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02087**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 17 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 119 cm. Larghezza totale del marciapiede di 140 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 123, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02088**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 116 cm. Larghezza totale del marciapiede di 139 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 156, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02089**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 125 cm. Larghezza totale del marciapiede di 136 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cormor Alto 156, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-02090

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 53 cm Altezza del cestino di 48. Sporge di 35 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0624 (modificato)
Spostamento del cestino in area esterna al percorso pedonale.

Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 156, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02104**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 26 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 129 cm. Larghezza totale del marciapiede di 158 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 156, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02105**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 156,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02106	LIV. **2**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cormor Alto 156, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

3.255 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 156, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02106**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	**14**	≤ 15%
Dimensioni	**X 160,00 cm**	**Y 200,00 cm**
Materiale	**Porfido a cubetti**	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02105	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 156, Udine	**3255 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02105.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 156, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02107**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 33,00 cm	Y 53,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 55 cm. Altezza della cassetta postale di 88 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Valutare con soggetto terzo la possibilità di rimozione dell'elemento.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **182 €**

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 154, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02108**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 157,00 cm	Y 1050,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02109	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cormor Alto 154, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02110	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cormor Alto 154, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e realizzazione di rampa carrabile

4.191 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 154, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02109**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02108	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 154, Udine	Costo stimato **4191 €**
E 00FF5-02110	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cormor Alto 154, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02108.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 154, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02110**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	13	≤ 15%
Dimensioni	X 158,00 cm	Y 153,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02108	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 154, Udine	Costo stimato **4191 €**
E 00FF5-02109	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cormor Alto 154, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02108.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 150, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02111**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 155,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02112	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 150, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02113	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cormor Alto 150, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

4.074 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Via Cormor Alto 150, Udine	2	E 00FF5-02112

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 155,00 cm	Y 480,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02111	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cormor Alto 150, Udine	4074 €
E 00FF5-02113	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cormor Alto 150, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02111.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 150, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02113**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	11	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02111	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cormor Alto 150, Udine	Costo stimato **4074 €**
E 00FF5-02112	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 150, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02111.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 103, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02114**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	13	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 390,00 cm	Y --
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02115	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02120	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02121	LIV. 1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02123	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02124	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02125	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1216
Demolizione di area antistante l'attraversamento e ricostruzione in quota con l'area carrabile e di parte del marciapiede per realizzare brevi rampe di raccordo

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale mediante allineamento in piano alla quota stradale e realizzazione di breve rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale e realizzazione di rampe laterali

5.813 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 103, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02115**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 390,00 cm	Y 151,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02114	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato **5813 €**
E 00FF5-02120	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02121	LIV. 1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02123	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02124	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02125	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02114.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 103, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02116**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Impianto semaforico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Palo semaforo distante dal muro di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02117	**1**	**Segnale acustico assente/insufficiente Impianto semaforico** Via Cormor Alto 103, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0641 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale e installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Rimozione del palo verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

2.531 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 103, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02117**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO






Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02116	LIV. **1**	**Impianto semaforico Ostacolo verticale** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato **2531 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 103, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02118**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 14 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 130 cm. Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor alto 156-150, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02119**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Pendenza longitudinale	6	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 9000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle condizioni del contesto. Vista la conformazione stradale del quartiere, non è possibile risolvere la pendenza longitudinale del marciapiede.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 148, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02132**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 222,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02126	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Dalmazio Birago 67, Udine	Costo stimato **11701 €**
E 00FF5-02129	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Dalmazio Birago 67, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02130	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Dalmazio Birago 67, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02131	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Dalmazio Birago 67, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02133	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 148, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02126.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 148, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02133**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	11	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 350,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02126	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Dalmazio Birago 67, Udine	Costo stimato **11701 €**
E 00FF5-02129	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Dalmazio Birago 67, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02130	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Dalmazio Birago 67, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02131	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Dalmazio Birago 67, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02132	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 148, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02126.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 148, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02134**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO





Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0836 (modificato)
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 148, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02135**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02136	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cormor Alto 148, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690 (modificato)
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale, rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

720 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 148, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02136**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02135	LIV. **2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Cormor Alto 148, Udine	Costo stimato **720 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02135.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 99, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02137**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	14	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 350,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02138	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 99, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02141	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02142	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02143	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02144	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1216
Demolizione di area antistante l'attraversamento e ricostruzione in quota con l'area carrabile e di parte del marciapiede per realizzare brevi rampe di raccordo

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale mediante allineamento in piano alla quota stradale e realizzazione di breve rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale e realizzazione di rampe laterali

5.682 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 99, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02138**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 183,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02137	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 99, Udine	Costo stimato **5682 €**
E 00FF5-02141	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02142	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02143	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02144	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02137.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Via Cormor Alto 99, Udine	1	E 00FF5-02139

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**





Impianto semaforico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Palo semaforico in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02140	1	**Segnale acustico assente/insufficiente Impianto semaforico** Via Cormor Alto 99, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0641 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale e installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Rimozione del palo verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

2.531 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 99, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02140**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO






Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02139	**1**	**Impianto semaforico Ostacolo verticale** Via Cormor Alto 99, Udine	**2531 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02139.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 103, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02152**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	13	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 310,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02147	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato **8282 €**
E 00FF5-02148	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02151	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02156	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02157	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02785	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02147.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 103, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02153**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO





Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02154	**1**	**Impianto semaforico Ostacolo verticale** Via Cormor Alto 103, Udine	**2531 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02154.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 103, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02154**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Impianto semaforico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Palo semaforico in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02153	**1**	**Segnale acustico assente/insufficiente Impianto semaforico** Via Cormor Alto 103, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0641 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale e installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Rimozione del palo verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

2.531 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 103, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02155**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

82 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 103, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02156**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 1070,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02147	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato **8282 €**
E 00FF5-02148	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02151	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02152	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02157	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02785	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02147.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 103, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02157**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 1070,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02147	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato **8282 €**
E 00FF5-02148	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02151	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02152	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02156	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02785	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02147.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 103, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02158**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 480,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

597 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 103, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02159**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1770,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

5.376 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 109, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02160**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 435,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **723 €**

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 109, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02161**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 184,00 cm	Y 2150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

5.913 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 109, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02162**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 184,00 cm	Y 2500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1792 (modificato)
Realizzazione di guida naturale (cordolo)

Posa di arredo urbano (fioriere) in calcestruzzo con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di guida naturale **2.500 €**

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 129, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02163**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 640,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02164	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02165	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02166	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02167	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02168	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione a livello della sede stradale per eliminare il dislivello in prossimità dell'attraversamento pedonale in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Eliminazione delle rampe longitudinali lungo il percorso.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

4.498 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 129, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02164**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02163	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato **4498 €**
E 00FF5-02165	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02166	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02167	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02168	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02163.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 129, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02165**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 330,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02163	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato **4498 €**
E 00FF5-02164	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02166	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02167	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02168	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02163.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 129, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02166**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02163	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato **4498 €**
E 00FF5-02164	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02165	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02167	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02168	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02163.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 129, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02167**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 106,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02163	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato **4498 €**
E 00FF5-02164	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02165	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02166	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02168	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 129, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1736 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-021632.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Via Cormor Alto 129, Udine	1	E 00FF5-02168

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02163	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 129, Udine	4498 €
E 00FF5-02164	1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cormor Alto 129, Udine	--
E 00FF5-02165	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 129, Udine	--
E 00FF5-02166	1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 129, Udine	--
E 00FF5-02167	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 129, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02163.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **16 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cormor Alto 129, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-02169

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0694 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

763 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 129,, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02170**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 115,00 cm	Y 1550,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

3.940 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 133, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02171**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO





Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.
Marciapiede di larghezza ridotta per posizionamento di pensilina.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 133, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02172**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 35,00 cm	Y 35,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 44 cm. Altezza del cestino di 74 cm. Ingombro totale di 45 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0621 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del cestino in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cassonetto in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Alto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **28 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Alto 103, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02785**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 202,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02147	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato **8282 €**
E 00FF5-02148	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02151	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02152	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02156	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02157	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02147.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Basso

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Basso, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02091**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 360,00 cm	Y 1720,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

9.377 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Basso

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Basso 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02092**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 146,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

981 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Basso

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Basso 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02093**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza trasversale	3	0%
Dimensioni	X 145,00 cm	Y 1110,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0692 (modificato)
Demolizione e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

2.726 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Basso

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Basso 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02094**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 1110,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Cordolo alto 5 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1804
Sostituzione dell'elemento

Sostituzione del cordolo di guida naturale esistente con altro di altezza minima di 10 cm, piantumazione di siepe di altezza minima 40 cm.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione dell'elemento

475 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Basso

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Basso 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02095**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 1110,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

183 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Basso

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Basso, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02096**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1720,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne **5.804 €**

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Basso

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Basso 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02097**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 114,00 cm	Y 1800,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

2.141 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Basso

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Basso 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02098**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1800,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Posa di cordolo di guida naturale

Posa di cordolo a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo di guida naturale **663 €**

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Basso

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Basso 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02099**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 107,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

802 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Basso

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Basso 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02100**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 525,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Lunghezza della sede stradale di 525 cm. Larghezza del marciapiede di 170 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02101).

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di percorso pedonale a raso compresa segnaletica tattilo-plantare

3.040 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Basso

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cormor Basso 6, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-02101

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 525,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Lunghezza della sede stradale di 525 cm. Larghezza del marciapiede di 166 cm. Dislivello di 5 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'attraversamento pedonale

Rifacimento della pavimentazione con abbassamento del dislivello in prossimità del nuovo attraversamento pedonale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02100).

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di percorso pedonale a raso compresa segnaletica tattilo-plantare

3.866 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Basso

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **11 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cormor Basso 6, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-02102

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione
102 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Cormor Basso

Rilevatore **0130** Data Rilievo **11 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cormor Basso 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02103**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	12	≤ 15%
Dimensioni	X 158,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.123 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Dalmazio Birago

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Via Dalmazio Birago 144, Udine	1	E 00FF5-02120

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 145,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02114	1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 103, Udine	5813 €
E 00FF5-02115	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 103, Udine	--
E 00FF5-02121	1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	--
E 00FF5-02123	1	**Altezza Dislivello** Via Dalmazio Birago 144, Udine	--
E 00FF5-02124	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	--
E 00FF5-02125	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Dalmazio Birago 144, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02114.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Dalmazio Birago

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Dalmazio Birago 144, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02121**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 10,00 cm	Y 10,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02114	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato **5813 €**
E 00FF5-02115	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02120	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02123	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02124	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02125	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02114.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Dalmazio Birago

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Dalmazio Birago 144, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02122**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO





Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0836 (modificato)
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Dalmazio Birago

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Dalmazio Birago 144, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02123**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02114	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato **5813 €**
E 00FF5-02115	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02120	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02121	LIV. 1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02124	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02125	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02114.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Dalmazio Birago

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Dalmazio Birago 144, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02124**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 145,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02114	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato **5813 €**
E 00FF5-02115	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02120	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02121	LIV. 1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02123	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02125	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02114.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Dalmazio Birago

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Dalmazio Birago 144, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02125**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 145,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02114	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato **5813 €**
E 00FF5-02115	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02120	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02121	LIV. 1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02123	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02124	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Dalmazio Birago 144, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02114.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Dalmazio Birago

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Via Dalmazio Birago 67, Udine	1	E 00FF5-02126

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02132	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 148, Udine	--
E 00FF5-02133	1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 148, Udine	--
E 00FF5-02129	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Dalmazio Birago 67, Udine	--
E 00FF5-02130	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Dalmazio Birago 67, Udine	--
E 00FF5-02131	1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Dalmazio Birago 67, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1216
Demolizione di area antistante l'attraversamento e ricostruzione in quota con l'area carrabile e di parte del marciapiede per realizzare brevi rampe di raccordo

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale mediante allineamento in piano alla quota stradale e realizzazione di breve rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale e realizzazione di rampe laterali

11.701 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Dalmazio Birago

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Dalmazio Birago 67, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02127**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO





Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02128	**1**	**Impianto semaforico Ostacolo verticale** Via Dalmazio Birago 67, Udine	**2531 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02128.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Dalmazio Birago

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Via Dalmazio Birago 67, Udine	1	E 00FF5-02128

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**





Impianto semaforico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Palo semaforico in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02127	1	**Segnale acustico assente/insufficiente Impianto semaforico** Via Dalmazio Birago 67, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0641 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali e all'attraversamento pedonale, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

2.531 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Dalmazio Birago

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Dalmazio Birago 67, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02129**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 310,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02126	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Dalmazio Birago 67, Udine	Costo stimato **11701 €**
E 00FF5-02130	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Dalmazio Birago 67, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02131	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Dalmazio Birago 67, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02132	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 148, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02133	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 148, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02126.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Dalmazio Birago

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Via Dalmazio Birago 67, Udine	1	E 00FF5-02130

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02126	1	**Altezza Dislivello** Via Dalmazio Birago 67, Udine	11701 €
E 00FF5-02129	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Dalmazio Birago 67, Udine	--
E 00FF5-02131	1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Dalmazio Birago 67, Udine	--
E 00FF5-02132	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 148, Udine	--
E 00FF5-02133	1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 148, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02126.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Via Dalmazio Birago

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Via Dalmazio Birago 67, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02131**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02126	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Dalmazio Birago 67, Udine	Costo stimato **11701 €**
E 00FF5-02129	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Dalmazio Birago 67, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02130	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Dalmazio Birago 67, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02132	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 148, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02133	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 148, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02126.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Viale Tita Marzuttini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Tita Marzuttini 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02141**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 660,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02137	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 99, Udine	Costo stimato **5682 €**
E 00FF5-02138	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 99, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02142	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02143	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02144	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02137.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Viale Tita Marzuttini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Tita Marzuttini 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02142**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02137	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 99, Udine	Costo stimato **5682 €**
E 00FF5-02138	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 99, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02141	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02143	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02144	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02137.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Viale Tita Marzuttini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Tita Marzuttini 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02143**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 400,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02137	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 99, Udine	Costo stimato **5682 €**
E 00FF5-02138	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 99, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02141	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02142	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02144	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02137.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Viale Tita Marzuttini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Tita Marzuttini 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02144**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 320,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02137	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 99, Udine	Costo stimato **5682 €**
E 00FF5-02138	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 99, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02141	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02142	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02143	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02137.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Viale Tita Marzuttini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Tita Marzuttini 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02145**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO





Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0836 (modificato)
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Viale Tita Marzuttini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Tita Marzuttini 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02146**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **114 €**

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Viale Tita Marzuttini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Tita Marzuttini 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02147**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	14	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 400,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02152	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02156	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02157	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02785	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02148	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02151	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1216
Demolizione di area antistante l'attraversamento e ricostruzione in quota con l'area carrabile e di parte del marciapiede per realizzare brevi rampe di raccordo

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale mediante allineamento in piano alla quota stradale e realizzazione di breve rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale e realizzazione di rampe laterali

8.282 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Viale Tita Marzuttini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Tita Marzuttini 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02148**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si
Dimensioni	X 400,00 cm Y 202,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02147	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato **8282 €**
E 00FF5-02151	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02152	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02156	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02157	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02785	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02147.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Viale Tita Marzuttini

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Viale Tita Marzuttini 2, Udine	1	E 00FF5-02149

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Impianto semaforico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Palo semaforico in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02150	1	**Segnale acustico assente/insufficiente Impianto semaforico** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0641 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale e installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Rimozione del palo verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento impiantistico in area esterna al percorso pedonale

2.531 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Viale Tita Marzuttini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Tita Marzuttini 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02150**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO






Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02149	**1**	**Impianto semaforico Ostacolo verticale** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	**2531 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02149.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CORMOR BASSO > Viale Tita Marzuttini

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Tita Marzuttini 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02151**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02147	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato **8282 €**
E 00FF5-02148	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Tita Marzuttini 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02152	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02156	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02157	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02785	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cormor Alto 103, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02147.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

11

SAN GOTTARDO

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 30, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02173**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 700 cm. Larghezza del marciapiede di 137 cm. Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02418)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **3.426 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 30, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02174**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 137,00 cm	Y 2700,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.746 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 30, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02176**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1550,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02177	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Bariglaria 30, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.823 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 30, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02177**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1550,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02176	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Bariglaria 30, Udine	Costo stimato **4823 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02176.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 24/11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02178**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.106 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 24/7, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02179**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si
Dimensioni	X 100,00 cm Y 70,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Messa in quota del chiusino e rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione della pavimentazione attorno al chiusino **230 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 24/5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02180**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **383 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 24/4, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02181**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 29 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 168 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 24/4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02182**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02183	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Bariglaria 24/4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02184	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Bariglaria 24/4, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Riposizionamento della segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.776 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 24/4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02183**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza trasversale	5	0%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1080,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02182	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bariglaria 24/4, Udine	Costo stimato **3776 €**
E 00FF5-02184	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Bariglaria 24/4, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02182.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 24/4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02184**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02182	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Bariglaria 24/4, Udine	Costo stimato **3776 €**
E 00FF5-02183	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Bariglaria 24/4, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02182.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 24/4, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02185**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 880,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

94 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 24/4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02186**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE






Lunghezza	9	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 880,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02370	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Bariglaria 9, Udine	Costo stimato **5365 €**
E 00FF5-02369	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Bariglaria 9, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0771 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02370.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 24, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02187**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **322 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 24, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02188**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti e calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.809 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Bariglaria 20, Udine	3	E 00FF5-02189

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 57 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 137 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Bariglaria 20, Udine	2	E 00FF5-02190

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 196,00 cm	Y 155,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.109 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 12, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02191**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 710,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.879 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 12, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02192**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 53,00 cm	Y 53,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1785
Eliminazione del risalto/incasso (chiusino)

Rifacimento della superficie circostante il chiusino esistente o sua messa in quota per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Messa in quote del chiusino **230 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02193**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 155,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento dello stallo riservato compresa realizzazione di percorso in sicurezza

1.109 €


PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02194**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 540,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.033 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02195**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 13,00 cm	Y 13,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Presenza di copribuchi in metallo.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



P0613
Eliminazione del risalto/incasso

Eliminazione degli elementi in metallo e ripristino della planarità della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione degli elementi in metallo **230 €**


PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02196**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **429 €**


PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02197**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	


Note relative al rilievo

Distanza di 17 cm tra primo palo (interasse) e cordolo. Distanza di 70 cm tra secondo palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 126 cm. Larghezza totale del marciapiede di 196 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1733

Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €