Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1371**

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1372**

RILIEVO

Criticita': 4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Prolungamento dell'aiuola che separa il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione in materiale analogo all'esistente, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, compresa eventuale demolizione della rampa di raccordo, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 1.170,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1373**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,80

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1374**

RILIEVO

Criticita': 6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.™ ™ ™ ™ ™•



Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1375**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Separazione della corsia ciclabile dall'area pedonale mediante realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e adeguamento della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1376

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OBERDAN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1376**

RILIEVO

Criticita': 2.06_Percorso sterrato



Quantita':

Lunghezza: m 40,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di percorso in terra stabilizzata, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo e larghezza 2 m ed il cui tracciato deve essere definito in fase di progettazione in funzione del contesto (es. radici affioranti).

Costo stimato: **€ 5.200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1375

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1377
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: RENATI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.04_Dislivello longitudinale modesto tra percorso ed area pedonale adiacente



Quantita'

Lunghezza: m 190,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Cordolo tra percorso pedonale e ciclabile con pendenza trasversale 25%.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di uno dei due marciapiedi affiancati e suo allargamento per ottenere un'unica superficie complanare, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min intero percorso 150 cm, p. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 1379 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 1

Denominazione: RENATI, via

Livello:

Scheda: **1378**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1379
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: RENATI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 190,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 34.485,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 1377, 1389	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1380
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: RENATI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 540,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1381
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: RENATI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1382.



Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1382
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: RENATI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 7.330,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1383
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: RENATI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 270,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1384
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: RENATI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 180,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: RENATI, via

Livello:

Scheda: **1385**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1386
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: RENATI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 0,55
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1387
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: RENATI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1388.



Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1388
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: RENATI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 7.330,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1389
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: RENATI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 1379	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: RENATI, via

Livello:

Scheda: **1390**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 180,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: RENATI, via

Livello:

Scheda: **1391**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1392
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 5	
Denominazione: RENATI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 900,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1393
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: RENATI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 187,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1394
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: RENATI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 187,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: RENATI, via

Livello:

Scheda: **1395**

RILIEVO

Criticita': 6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.



Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PLANIS, via

Livello:

Scheda: **1396**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.



Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1397
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: PLANIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Spostare il bike sharing in modo che delimiti, verso il corso d'acqua, un percorso pedonale riservato con larghezza di min 150 cm da identificare con apposita segnaletica.

Costo stimato
€ 1.650,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1399	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PLANIS, via

Livello:

Scheda: **1398**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 937,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1399
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: PLANIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Separazione della corsia ciclabile dall'area pedonale mediante realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e adeguamento della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1397	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PLANIS, via

Livello:

Scheda: **1400**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 7,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PLANIS, via

Livello:

Scheda: **1401**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 1402
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: PLANIS, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:


Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PLANIS, via

Livello:

Scheda: **1403**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PLANIS, via

Livello:

Scheda: **1404**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 26,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "incrocio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 2.210,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1405
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PLANIS, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 26,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 12.415,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1406**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza: m 4,80

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 21.096,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1407
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
A causa della difficoltà nel raccordare tra loro le quote del percorso interno al parco, del marciapiedi e dell'attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1408.



Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1408
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 4.750,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1409
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 10,8 %	Pend. T 10,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa, in cls architettonico, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione -da approfondire con progetto- è complementare al nuovo attraversamento (scheda 1408) come modalità di raccordo tra la quota interna al parco e l'attraversamento rialzato.

Costo stimato
€ 1.780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1410
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 245,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per giunti superiori a 5 mm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 255 m. Valutare la sostituzione del marciapiedi con percorso a raso opportunamente protetto dalla carreggiata.

Costo stimato
€ 61.710,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: da 1412 a 1416, 1423, 1425, 1426, 1427	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 62

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1411**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1412
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 62	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 1410	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1413
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 62	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi



Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 2,00


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Accesso solo pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in cls, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1410

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1414
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 60	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 2,00


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 1410	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1415
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 60	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Accesso solo pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in cls, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 1410	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1416
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 60A	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 1410	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1417
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1418**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza. Anche sconnessioni diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1419**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1420**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1421**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
A raso.

Costo stimato: **€ 3.780,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1422**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1423
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 2,00


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in: 1410

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1424
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 60B	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 26,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.292,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1425
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 60B	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 1410	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1426
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 60B	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 1410	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 56

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1427**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita'

Lunghezza: m 13,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T: 6,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza effettiva per passo carraio 6 metri.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1410

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1428
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata




Quantita'	2
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
L'attraversamento termina in un'area pavimentata ridotta e non collegata ad altri percorsi, peraltro utilizzata come parcheggio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerando le condizioni di contesto o di uso si ritiene di non considerare l'attraversamento parte di un percorso accessibile. Valutare la sostituzione con altro attraversamento da collegare anche al parco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 52

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1429**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 225,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1430
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 53,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.180,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1431
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 1432	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1432
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,85
Altezza/Dislivello	cm 18
Pend. L 13,8 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Il dislivello è superiore a quello ammesso da normativa (max 15 cm).

Costo stimato
€ 932,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 1431	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1433**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1434
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 0,96
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare la possibilità di allargare il marciapiedi almeno a 120 cm oppure di raccordare il percorso pubblico al percorso privato coperto.



Costo stimato
€ 3.960,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1435
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 1.325,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1437	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1436
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1437**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 1435

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1438
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita'

Lunghezza: m 15,00

Larghezza: m 1,00


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura delle fughe della pavimentazione mediante resinatura delle stesse al fine di ridurne i risalti a max 2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1439**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,77

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1440
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.867,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1441
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 26	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1442**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 98,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1443**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 1,45

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 19,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni diffuse. Attraversamento su via Planis.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso via Planis. La soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico che comprende l'adattamento del margine opposto (compreso nel costo).

Costo stimato: **€ 3.518,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1445

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1444**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Planis.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
La guida naturale ricade in area privata aperta al pubblico.

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 1445
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3,5


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Planis.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 1443	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1446
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 4,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale. Attraversamento su via Planis.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 225,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1447**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Planis.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 238,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1448**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Planis.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1449
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive
Spostare verso il margine dell'area pedonale.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1450
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1451**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 17.580,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1452**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 4,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 6,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Gorizia.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1457).

Costo stimato: **€ 3.437,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 1453, 1454

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1453
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Gorizia.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1457).

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1452	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1454**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Gorizia.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1452

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1455**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Gorizia.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1456
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Gorizia.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1457).



Costo stimato
€ 753,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 1457	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1457**

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Gorizia. Anche per segnaletica orizzontale non visibile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale in posizione coerente con il percorso pedonale e con zebrature parallele al margine del percorso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento per evitare l'interfernza con l'albero.



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1456

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1458**

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: 9,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Gorizia. Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.437,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 1459

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1459**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su via Gorizia.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1458

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1460**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 4,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1461**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su viale Diaz.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1462
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile




Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	cm 7
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su viale Diaz. Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1463**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su viale Diaz.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 600,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1464**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 5,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su viale Diaz. Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1466

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1465**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su viale Diaz.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1466

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1466
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T: 8,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su viale Diaz.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.520,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1464, 1465

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1467**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1468
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 9,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso il rifacimento, con pendenza longitudinale 5%, del tratto del percorso interno al parco che conduce all'attraversamento.

Costo stimato
€ 3.365,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1469**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1470
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 121,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1471**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 26,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Sostituire con segnaletica tattilo-plantare in corrispondenza del percorso e dell'intercettazione per l'attraversamento.

Costo stimato: **€ 2.210,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1472
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della banchina per ottenere un'area pavimentata in cls ed in piano, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area secondo le indicazioni di Abaco. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato
€ 2.425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 1473
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,80

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 212,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1474**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1475
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita'

Lunghezza m 11,00

Larghezza m 3,80


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'isola pedonale e sua ricostruzione, in cls, a raso rispetto alla carreggiata e con lati paralleli alla direzione dell'attraversamento, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di pali, ecc. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.214,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1476
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1477**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 3,80

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 1478
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,80

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 212,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1479**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1480
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 133,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1481
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1482
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso il rifacimento, con pendenza longitudinale 5%, del tratto del percorso interno al parco che conduce all'attraversamento.

Costo stimato
€ 3.365,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1483**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Ampliamento della banchina per ottenere un'area pavimentata in cls ed in piano, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area secondo le indicazioni di Abaco. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 2.425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1484
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 13,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 9,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.548,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1485
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita'

Lunghezza: m 30,00

Larghezza: m 2,00


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.800,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1486
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su viale Diaz.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.688,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1487, 1489	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1487**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su viale Diaz.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 1486	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1488**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su viale Diaz.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1489**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:


Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su viale Diaz.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 1486	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1490**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento su viale Diaz.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Previa rimozione dele radici affioranti.



Costo stimato: **€ 672,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DEL DIN, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **1491**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 22,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pendenza trasversale nella fascia adiacente alla carreggiata.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 7.986,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SANT'AGOSTINO, via

Livello:

Scheda: **1492**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 108,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 9.720,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1493
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SANT'AGOSTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 22,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 19.777,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 1494	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1494
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: SANT'AGOSTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita'	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Dislivello	Pend. L	Pend. T
2	m 1,40	m 3,00		9,4 %	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 1493	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SANT'AGOSTINO, via

Livello:

Scheda: **1495**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 2,10

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1496
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SANT'AGOSTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 630,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SANT'AGOSTINO, via

Livello:

Scheda: **1497**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SANT'AGOSTINO, via

Livello:

Scheda: **1498**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 9,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1499

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SANT'AGOSTINO, via

Livello:

Scheda: **1499**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 27,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 11.866,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 1498

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SANT'AGOSTINO, via

Livello:

Scheda: **1500**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 1A

Denominazione: SANT'AGOSTINO, via

Livello:

Scheda: **1501**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio



Quantita': 2

Lunghezza: m 2,30

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 450 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con gradini dovuti a passo carraio e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 7.741,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 1502

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 1A

Denominazione: SANT'AGOSTINO, via

Livello:

Scheda: **1502**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,30

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1501

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SANT'AGOSTINO, via

Livello:

Scheda: **1503**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 33,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 14.503,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1504
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PIAVE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1505.



Costo stimato
€ 200,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1505
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PIAVE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Lato sud con griglie di proprietà privata.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa isola salvagente per ridurre la lunghezza dell'attraversamento. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 8.702,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PIAVE, via

Livello:

Scheda: **1506**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 16,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 14.064,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PIAVE, via

Livello:

Scheda: **1507**

RILIEVO

Criticita': 5.13_Parapetto non adeguato



Quantita':

Lunghezza: m 55,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fori attraversabili da sfera diam. 10 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di rete metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.



Eventuali indicazioni esecutive
Concordare preventivamente l'intervento con la Soprintendenza competente.



Costo stimato: **€ 16.225,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1508
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PIAVE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Creazione di guida artificiale per deviare della guida naturale non utilizzabile a causa dell'ostacolo mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Anche per intercettare l'accesso al parco.

Costo stimato
€ 2.125,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PIAVE, via

Livello:

Scheda: **1509**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PIAVE, via

Livello:

Scheda: **1510**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 43,00

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per fugature.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 22.678,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PIAVE, via

Livello:

Scheda: **1511**

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita':

Lunghezza: m 19,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pavimentazione con sconnessioni diffuse. Intersezione con via della Prefettura.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con pavimentazione in asfalto raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa isola salvagente per ridurre la lunghezza dell'attraversamento.



Costo stimato: **€ 3.684,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:


Denominazione: PIAVE, via

Livello:

Scheda: **1512**

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura del parcheggio riservato, in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1513

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PIAVE, via

Livello:

Scheda: **1513**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura del parcheggio riservato in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1512

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PIAVE, via

Livello:

Scheda: **1514**

RILIEVO

Criticita': 5.13_Parapetto non adeguato



Quantita':

Lunghezza: m 30,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fori attraversabili da sfera diam. 10 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di rete metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.



Eventuali indicazioni esecutive
Concordare preventivamente l'intervento con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 8.850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1515
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PIAVE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 526,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 10

Denominazione: PIAVE, via

Livello:

Scheda: **1516**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1517
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 2A	
Denominazione: PIAVE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 31,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.635,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PIAVE, via

Livello:

Scheda: **1518**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.600,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PIAVE, via

Livello:

Scheda: **1519**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1520
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PIAVE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 28,00
Larghezza	m 1,65
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1521
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PIAVE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1522
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 7	
Denominazione: PIAVE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 3,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.525,00

Nota 1:	Nota 2: Bene culturale	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1523
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 7	
Denominazione: PIAVE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 526,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PIAVE, via

Livello:

Scheda: **1524**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 20,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive: Guida fino all'intercettazione della guida naturale del percorso privato aperto al pubblico.

Costo stimato: **€ 1.700,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1525
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PIAVE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.688,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 29/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PIAVE, via

Livello:

Scheda: **1526**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 80,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Presenza di vari restringimenti a circa 80 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le caratteristiche del percorso pubblico, definire con il soggetto privato proprietario le modalità di gestione e manutenzione del percorso in area privata aperta al pubblico, adiacente allo spazio pubblico e porticato.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:


Denominazione: PIAVE, via

Livello:

Scheda: **1527**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Martellinatura o analogo intervento da eseguirsi in opera per rendere antisdrucciolevole la superficie della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1528**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza: m 2,20

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 429,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1529
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1530**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1531**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 11,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di isola salvagente con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.



Eventuali indicazioni esecutive: Valutare, in fase di progettazione, se spostare l'intero attraversamento verso sud, all'interno di via Aquileia.

Costo stimato: **€ 1.572,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1532
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 11,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 3.967,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1533**

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento dell'isola pedonale, in cls architettonico, con aree rialzate per la separazione dalla carreggiata ed aree pedonali in piano e a raso con lati paralleli agli attraversamenti pedonali, di dimensioni tali da permettere la facile lettura della segnaletica tattilo-plantare posata in conformità all'Abaco, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità. Valutare se spostare l'attraversamento su via Aquileia all'interno della via lasciando l'isola pedonale ad uso delsolo percorso nord-sud.

Costo stimato
€ 2.572,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 1534, 1535

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1534
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 12,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intero perimetro dell'isola pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1533 | Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1535**

RILIEVO

Criticita': 8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della segnaletica orizzontale (zebratura) per allineare l'attraversamento pedonale al margine dei marciapiedi, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Compresa cancellazione della segnaletica esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 1533

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1536**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1537

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1537**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato: **€ 990,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1536

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1538**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 225,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1539
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 33,00
Larghezza	m 2,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.079,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1540**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1541**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1542**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica per separare l'intercettazione di ciascun attraversamento e dopo averne individuato la nuova posizione.

Costo stimato: **€ 1.700,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1543**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1544**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 14,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa modifica alla taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s.



Costo stimato: **€ 950,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1597

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1545
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale in posizione coerente con il percorso pedonale e con zebrature parallele al margine del percorso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa riduzione dell'aiuola presso il margine in secondo piano nella foto e l'adeguamento della relativa segnaletica tattilo-plantare.



Costo stimato
€ 958,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1598	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1546**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1547
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, con eliminazione dell'eventuale margine arrotondato per allineare e rendere paralleli tra loro i due margini opposti dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1553).

Costo stimato
€ 1.590,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 1548	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1548
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm




Quantita'	2
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 1547	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1549**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1550

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1550**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 14,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive
Modifica alla taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s.



Costo stimato: **€ 950,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1549

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1551**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1552
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GORGHI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento dell'isola pedonale, in cls architettonico, con aree rialzate per la separazione dalla carreggiata ed aree pedonali in piano e a raso con lati paralleli agli attraversamenti pedonali, di dimensioni tali da permettere la facile lettura della segnaletica tattilo-plantare posata in conformità all'Abaco, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 4.538,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1560	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1553
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale in posizione coerente con il percorso pedonale e con zebrature parallele al margine del percorso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'intero attraversamento verso via Carducci, in allineamento al tratto di cui alla scheda 1561.



Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1554**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso, con pavimentazione in pietra a contrasto cromatico rispetto alla carreggiata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, ed eventuale posa di paletti o transenne di protezione, obbligatorie nei punti di svolta. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1552

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1555**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1552

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1556**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1552

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1557**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1552

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1558
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GORGHI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento dell'isola pedonale, in cls architettonico, con aree rialzate per la separazione dalla carreggiata ed aree pedonali in piano e a raso con lati paralleli agli attraversamenti pedonali, di dimensioni tali da permettere la facile lettura della segnaletica tattilo-plantare posata in conformità all'Abaco, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1552	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1559**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive

Modifica alla taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s.



Costo stimato: **€ 950,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1560**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento dell'isola pedonale, in cls architettonico, con aree rialzate per la separazione dalla carreggiata ed aree pedonali in piano e a raso con lati paralleli agli attraversamenti pedonali, di dimensioni tali da permettere la facile lettura della segnaletica tattilo-plantare posata in conformità all'Abaco, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1552

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1561
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale in posizione coerente con il percorso pedonale e con zebrature parallele al margine del percorso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'intero attraversamento verso via Carducci nel rispetto della soluzione di cui alla scheda 1563 ed in allineamento al tratto di cui alla scheda 1553.



Costo stimato
€ 325,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1562
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Intervento da realizzare sul margine in secondo piano nella foto. Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1563).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 1563 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1563
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento, condizionato dalle rampe che risolvono la presente criticità.

Costo stimato
€ 10.934,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1562, 1564	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1564**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1516).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1563

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1565
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 2.762,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 4

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1566**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 13,00

Larghezza: m 2,20

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 7.522,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1567
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 33,00
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 2.376,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1568
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 7.575,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1569
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 432,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 10

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1570**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1571
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 32,00
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 20.199,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1572**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione 1579 implica lo spostamento dell'attraversamento verso est (a destra nella foto): si considera il rifacimento della segnaletica tattilo-plantare. Realizzare gli interventi solo dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:


Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1573**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.600,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1574
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita'

Lunghezza m 11,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive
Modifica alla taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s. Conpreso rifacimento della segnaletica orizzontale: la soluzione 1579 implica lo spostamento dell'attraversamento verso est (a destra nella foto).



Costo stimato
€ 1.200,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1575
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1576**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 13,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 1.105,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1577
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GORGHI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione



Quantita'

Lunghezza: m 10,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: 1578 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1578**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 10,50

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso cordolo in pietra a contrasto cromatico.
Allineare il percorso anche con riferimento alla scheda 1579.

Costo stimato: **€ 5.163,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 1577

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1579**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso est (a destra nella foto). Contabilizzate anche la rampa su via Savorgnana e la transenna.

Costo stimato: **€ 9.277,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1580
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GORGHI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 130,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 83.798,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 1583, 1584, 1586, 1857, 1588	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1581**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1582**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 9


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 2.055,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1583
Localizzazione: Capoluogo	11	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1580	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1584
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 9	
Denominazione: GORGHI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1580	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1585
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi




Quantita'	
Lunghezza	m 6,17
Larghezza	m 1,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo in linea con dimensioni non inferiori a 200x600 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 160,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 7

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1586**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 13,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1580

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 5

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1587**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita':

Lunghezza: m 5,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 5,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1580

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 3


Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1588**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 6,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1580

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1589**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.600,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1590**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali contenuti nell'abaco.

Costo stimato: **€ 12.669,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1592

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1591**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.275,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1592
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 1590	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1593**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'impianto semaforico e suo riposizionamento in area adiacente al percorso pedonale per garantire il raggiungimento del pulsante di chiamata da parte di persone su sedia a ruote o non vedente, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti elettrici.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1594**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1595
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1596
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.587,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1597**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1544

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1598
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 2,20

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica tattilo-plantare sconnessa.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1545).

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 1545	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1599
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'	3
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 585,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1600
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.156,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1601**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1602

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1602
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita'	
Lunghezza	m 11,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive
Modifica alla taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s.



Costo stimato
€ 950,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 1601	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1603**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento ed adeguare la segnaletica tattilo-plantare.

Costo stimato: **€ 990,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1604**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1605

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1605**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive
Modifica alla taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s.



Costo stimato: **€ 950,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 1604

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1606**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1607

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1607**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento ed adeguare la segnaletica tattilo-plantare.

Costo stimato: **€ 990,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include: 1606

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1608**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.450,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1609**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1610**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile



Quantita':

Lunghezza: m 20,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
La larghezza del percorso non consente l'affiancamento, in due corsie separate, della pista ciclabile al percorso pedonale, nel rispetto di D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1611**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1612

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1612**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive
Modifica alla taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s.



Costo stimato: **€ 950,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 1611

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1613**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare a lasciare libero il percorso tattilo-plantare.



Eventuali indicazioni esecutive
In alternativa, integrazione alla segnaletica tattilo-plantare esistente per costituire una guida artificiale che permetta di evitare l'interferenza con l'edicola.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 18

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1614**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1615**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)



Quantita':

Lunghezza: m 7,50

Larghezza: m 2,30

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 10,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Rampe laterali di raccordo con pendenze combinate (longitudinale 20%).

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota dell'ingresso carraio con rampa carrabile longo la carreggiata e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.363,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1616**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Paletto vicino al percorso con pendenza trasversale.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1617
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)



Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Obbliga a transitare in area carrabile.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1618**

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando il contesto, lo spazio libero riservato ai pedoni deve avere larghezza non inferiore a 150 cm.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1619**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della banchina per ottenere un'area pavimentata in cls ed in piano, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area secondo le indicazioni di Abaco. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 2.425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1620**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1621
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 600,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1622
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 14.064,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1623**

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Manzoni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1624.



Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1624
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'

Lunghezza: m 8,50

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso l'interno di via Manzoni. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico.

Costo stimato
€ 6.760,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1625**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1626**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1627**

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pavimentazione con sconnessioni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1628.



Costo stimato
€ 2.875,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1628**

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita':

Lunghezza: m 9,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 15


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso est (a destra nella foto). La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 8.449,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1629
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 4,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1630
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1631
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 8,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale (lato in secondo piano nella foto).

Costo stimato
€ 3.159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1632
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 83,00
Larghezza	m 2,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche assenza di protezione tra percorso ed area carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
L'eventuale posa delle transenne non è computata.

Costo stimato
€ 65.662,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1633**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.), della soluzione scheda 1631 e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 27

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1634**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1635
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.04_Dislivello longitudinale modesto tra percorso ed area pedonale adiacente




Quantita'	
Lunghezza	m 28,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.210,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1636**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORGHI, via

Livello:

Scheda: **1637**

RILIEVO

Criticita': 9.02_Parcheggio riservato in posizione non adeguata



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Parcheggio interferente con i percorsi pedonali.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Analisi del contesto per individuare una posizione idonea alla realizzazione di un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco. Valutare con i portatori di interesse l'opportunità di mantenere il parcheggio riservato esistente almeno fino alla realizzazione del nuovo parcheggio.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1638
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1639.



Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1639
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'

Lunghezza: m 9,50

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso ovest (a destra nella foto). La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.



Costo stimato
€ 8.449,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1640
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORGHI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 5,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Tratto di raccordo tra l'attraversamento ed il marciapedi in area carrabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.244,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CRISPI, via

Livello:

Scheda: **1641**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CRISPI, via

Livello:

Scheda: **1642**

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1643.



Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1643
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CRISPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'

Lunghezza: m 11,00

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso ovest (a destra nella foto). La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 6.820,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1644
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CRISPI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi



Quantita'

Lunghezza: m 9,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello


Pend. L: 7,7 %

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Entrambi gli attraversamenti. Anche percorso con pendenza trasversale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in cls architettonico, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Rif. schede e 1624 e 1643.

Costo stimato
€ 3.780,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1645
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CRISPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 8.204,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1646
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CRISPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile




Quantita'	
Lunghezza	m 100,00
Larghezza	m 3,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Separazione della corsia ciclabile dall'area pedonale mediante realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e adeguamento della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1647
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CRISPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 95,00

Larghezza: m 3,20


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 36.784,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CRISPI, via

Livello:

Scheda: **1648**

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L: 5,5 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 5.691,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1650

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1649
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CRISPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza m 12,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato
€ 1.020,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CRISPI, via

Livello:

Scheda: **1650**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1648

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1651
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CRISPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede



Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale (zebratura) per allineare l'attraversamento pedonale al margine dei marciapiedi, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Compresa cancellazione della segnaletica esistente.



Eventuali indicazioni esecutive
Allineare alla segnaletica prevista alla scheda 1657.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 175,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1652
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CRISPI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento dell'isola pedonale, in cls architettonico, con aree rialzate per la separazione dalla carreggiata ed aree pedonali in piano e a raso con lati paralleli agli attraversamenti pedonali, di dimensioni tali da permettere la facile lettura della segnaletica tattilo-plantare posata in conformità all'Abaco, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Lunghezza nuova isola pedonale 22 m. Compresa la realizzazione di 2 rampe per il raccordo del nuovo perocrso a raso ai marciapiedi laterali che perimetrano l'aiuola.

Costo stimato
€ 13.546,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1653, 1654, 1655, 1656, 1658, 1659, 1660	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1653
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CRISPI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1652

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CRISPI, via

Livello:

Scheda: **1654**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 1,10

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1652

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1655
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CRISPI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,05
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 9,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1652	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CRISPI, via

Livello:

Scheda: **1656**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 7,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1652

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1657
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CRISPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale (zebratura) per allineare l'attraversamento pedonale al margine dei marciapiedi, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Compresa cancellazione della segnaletica esistente.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 175,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1658
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CRISPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1652	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1659
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CRISPI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento dell'isola pedonale, in cls architettonico, con aree rialzate per la separazione dalla carreggiata ed aree pedonali in piano e a raso con lati paralleli agli attraversamenti pedonali, di dimensioni tali da permettere la facile lettura della segnaletica tattilo-plantare posata in conformità all'Abaco, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:
Nota 2:
Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1652
Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto
Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1660
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CRISPI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 1652	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1661
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CRISPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.268,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1662
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CRISPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1663
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CRISPI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 15,00

Larghezza: m 3,50


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1665

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1664
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 4A	
Denominazione: CRISPI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi per il ripristino della continuità del percorso, in cls, raccordato a raso e senza discontinuità, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 1665	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CRISPI, via

Livello:

Scheda: **1665**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 105,00

Larghezza: m 2,60

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 125 m.

Costo stimato: **€ 39.325,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include: 1663, 1664, 1666, 1667

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1666
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CRISPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 1665	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CRISPI, via

Livello:

Scheda: **1667**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 2,60

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1665

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1668
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CRISPI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'
Lunghezza
Larghezza
Altezza/Dislivello
Pend. L
Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 30/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1669
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORIZIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Uccellis.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in cls, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 6.360,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1670
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORIZIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 5,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Tratto fino a nuovo attraversamento (scheda 1669).

Costo stimato
€ 4.235,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1671
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORIZIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Tratto fino a nuovo attraversamento (scheda 1669).

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 1673	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1672
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GORIZIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,30
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 11,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1673	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORIZIA, via

Livello:

Scheda: **1673**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 35,00

Larghezza: m 2,30

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 50 m.

Costo stimato: **€ 13.915,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 1671, 1672

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GORIZIA, via

Livello:

Scheda: **1674**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Ampliamento della banchina per ottenere un'area pavimentata in cls ed in piano, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area secondo le indicazioni di Abaco. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 2.425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1675
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 4C	
Denominazione: GORIZIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1676
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 120,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Misurare da mappa.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 29.040,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1677
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza m 15,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.275,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 91

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1678**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 3,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.050,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1679**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzata larghezza 150 cm inclusa l'aiuola. Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 2.055,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1680
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CACCIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo in linea con dimensioni non inferiori a 200x600 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1681
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 77	
Denominazione: CACCIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola esistente per separare il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione analoghi a quelli esistenti, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 71

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1682**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1683
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola esistente per separare il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione analoghi a quelli esistenti, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1684**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 12,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi.

Costo stimato: **€ 4.851,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1687

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1685
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via De Gasperi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale in posizione coerente con il percorso pedonale e con zebrature parallele al margine del percorso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 350,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1686**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 1.020,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1687**

RILIEVO

Criticita': 1.07_Percorso con contropendenza



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento a raso del raccordo tra le diverse pavimentazioni in materiale analogo all'esistente al fine di eliminare la contropendenza, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 1684

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1688**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1690

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1689**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 1.020,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1690**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 2,20

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 12,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa e dell'area circostante e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento e di 2 rampe di raccordo allineate ai lati dell'edificio, delimitate da cordolo a contrasto cromatico, posa di transenne di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p.long. max 5% (salvo impossibilità) e prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi.

Costo stimato: **€ 4.851,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1688

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1691
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CACCIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 63,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 16.770,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1692
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola esistente per separare il percorso pedonale dalla carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione analoghi a quelli esistenti, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 375,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 59

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1693**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 225,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1694
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 51

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1695**

RILIEVO

Criticita'
6.15_Ostacolo costituito da zerbino non incassato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dello zerbino dallo spazio pubblico e suo riposizionamento all'interno del locale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 49

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1696**

RILIEVO

Criticita'
6.15_Ostacolo costituito da zerbino non incassato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dello zerbino dallo spazio pubblico e suo riposizionamento all'interno del locale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1697**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile



Quantita':

Lunghezza: m 505,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
La larghezza del percorso non consente l'affiancamento, in due corsie separate, della pista ciclabile al percorso pedonale, nel rispetto di D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 47

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1698**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Mensola.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1699**

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.



Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 9,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Accesso ad attività ricettiva sullo spigolo dell'edificio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Nuovo atraversamento previsto alla scheda 1701.

Costo stimato: **€ 5.040,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1700

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1700**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1699

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Scheda
URBANO	1701

Localizzazione	Civico
Capoluogo	

Denominazione	Livello
CACCIA, via	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita'

Lunghezza m 13,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso via Gorizia. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.



Costo stimato
€ 8.440,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1702, 1704, 1708, 1711	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1702
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (scheda 1701).

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1701	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1703
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CACCIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1704
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale (zebratura) per allineare l'attraversamento pedonale al margine dei marciapiedi, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Compresa cancellazione della segnaletica esistente.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1701	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1705**

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1706.



Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1706
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 15
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.

raccordo a raso
300 250 300
0.15
0.00
≥150 min
rampe con pendenza max 5% (ideale)
area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso est (a destra nella foto).

Costo stimato
€ 9.589,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1707**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1708**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 13,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1701

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1709
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 45	
Denominazione: CACCIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 13,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Accesso ad attività ricettiva sullo spigolo dell'edificio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Nuovo atraversamento previsto alla scheda 1701.

Costo stimato
€ 5.040,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1710	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1710**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1709

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1711**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1701

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1712
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1713.



Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1713
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'

Lunghezza: m 11,00

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso est (a destra nella foto).

Costo stimato
€ 9.589,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1714
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1715
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.032,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1717	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1716**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1718

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1717
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1715

Include:

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1718
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m




Quantita'	
Lunghezza	m 13,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso via Gorizia. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.



Costo stimato
€ 8.440,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1716, 1723	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1719**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1720**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1721
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 10,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Nuovi attraversamenti previsti alle schede 1706 e 1718.

Costo stimato
€ 4.704,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1722	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1722
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1721

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1723
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza m 10,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 1718

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1724
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 275,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 66.550,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1725
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 35	
Denominazione: CACCIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1726
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 35	
Denominazione: CACCIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1727
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 35	
Denominazione: CACCIA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1728
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 225,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:


Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1729**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 100,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale. ™ ™ ™ ™ ™ ™



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato: **€ 8.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1730**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1731**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1732**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 600,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1733
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 13,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.105,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1734
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CACCIA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 11,50

Larghezza: m 2,10


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.922,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CACCIA, via

Livello:

Scheda: **1735**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Vuoto tra chiusino e cordolo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1736
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1737
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 275,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 66.550,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1738**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 20

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1739**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1740**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1741
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 12	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 10,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.918,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 12

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1742**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1743
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T 9,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.520,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1744	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1744
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 1743	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1745
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1746
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 10B	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1747**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 1749

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1748
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo anche dal parco.

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1749
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 9,1 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare le due rampe ortogonali tra loro per collegare all'area in piano antistante l'atraversamento anche il percorso interno al parco.

Costo stimato
€ 2.520,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 1747	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1750
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso allargamento della pavimentazione a lato del parcheggio, verso il parco.

Costo stimato
€ 2.895,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1751**

RILIEVO

Criticita': 9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 10A

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1752**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita'

Lunghezza: m 13,50

Larghezza: m 2,20

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T: 5,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.069,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 10

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1753**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1754
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 10	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 12,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1755	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1755
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 10	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 1754	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1756
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 10	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 12,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.™ ™ ™ ™ ™•



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.105,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1757
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 10	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 8

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1758**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T: 7,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.644,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1759
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 8	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1760**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1761**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 212,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1762**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1763**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1765

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1764
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1765
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: DIAZ, viale	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 5,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso il rifacimento, con pendenza longitudinale 5%, del tratto del percorso interno al parco che conduce all'attraversamento.

Costo stimato
€ 3.365,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1763	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1766**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1767**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 30,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.550,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 2B

Denominazione: DIAZ, viale

Livello:

Scheda: **1768**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIA, viale della

Livello:

Scheda: **1769**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 44,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 13.310,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 1770

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 5

Denominazione: VITTORIA, viale della

Livello:

Scheda: **1770**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 11,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1769

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1771
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIA, viale della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,70
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento segnaletica tattilo-plantare.Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1767).

Costo stimato
€ 3.827,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1772
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIA, viale della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1767).

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 212,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1773
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIA, viale della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1767).



Costo stimato
€ 2.580,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIA, viale della

Livello:

Scheda: **1774**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento in secondo piano nella foto (rif. scheda 1767).

Costo stimato: **€ 765,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIA, viale della

Livello:

Scheda: **1775**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1776).

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIA, viale della

Livello:

Scheda: **1776**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,30

Larghezza: m 2,10

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 12,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento di entrambi gli attraversamenti allontanandoli dall'intersezione stradale.

Costo stimato: **€ 1.165,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1777
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **1778**

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%



Quantita':

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello: cm 11

Pend. L: 20,6 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità. Considerare in fase di progettazione la pendenza della strada per dimensionare le rampe carrabili (anche quella privata).

Costo stimato: **€ 6.840,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1779, 1780, 1782, 1783, 1785

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **1779**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1778

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1780
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 1778

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **1781**

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Gradini.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di transenna a protezione dell'area pedonale privata e rbassata, incluse demolizioni e ripristini. Transenna con elemento inferiore ad altezza 30 cm, verniciatura in colore ad alta visibilità.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.659,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1782
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale. Non allineata al bordo del marciapiede.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1778	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **1783**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Prolungare fino a scalinata Santuario.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1778

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1784
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **1785**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Innalzamento del percorso con realizzazione di area in piano in materiale analogo all'esistente in corrispondenza dell'area di svolta o del varco, con dimensioni min. 150x150 cm, e di rampe laterali, raccordate a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico per risolvere tutte le criticità rilevate nell'intera area in modo organico e coordinato e nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1778

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1786
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 23,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 16.848,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1787
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 205,00
Larghezza	m 6,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo e larghezza 2 m ed il cui tracciato deve essere definito in fase di progettazione in funzione del contesto.



Costo stimato
€ 120.130,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 1788 (solo pavimentazione)	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **1788**

RILIEVO

Criticita'
1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%



Quantita':

Lunghezza: m 14,00

Larghezza: m 6,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L: 8,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in cls, previa risagomatura del piano di posa per distribuire il dislivello in tratti con pendenza pari o inferiore a 5%, con area in piano almeno ogni 15 m posta nella posizione più opportuna in relazione al contesto, incluse demolizioni e ripristini. Tratto di percorso da ricostruire con p. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo e larghezza 2 m ed il cui tracciato deve essere definito in fase di progettazione in funzione del contesto.

Costo stimato: **€ 8.204,00**

Nota 1: 1787 (solo pavimentazione)

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **1789**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile



Quantita':

Lunghezza: m 160,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Separazione della corsia ciclabile dall'area pedonale mediante realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e adeguamento della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive

Il percorso con pavimentazione in lastre di pietra previsto alla scheda 1787 potrebbe contribuire alla soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato: **€ 2.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1790
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 15,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.275,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1791
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Si segnala che le foglie (scivolose) ostacolano la percezione dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare: deve essere intensificata la frequenza delle operazioni di pulizia.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della banchina per ottenere un'area pavimentata in lastre di pietra ed in piano, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area secondo le indicazioni di Abaco. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato
€ 4.170,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1792
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 9
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Raccordo dei tratti di percorso o marciapiedi interrotti da passo carraio mediante prolungamento del marciapiedi, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 250 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 14.650,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1794	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **1793**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 25,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato: **€ 2.125,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1794
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Raccordo dei tratti di percorso o marciapiedi interrotti da passo carraio mediante prolungamento del marciapiedi, in lastre di pietra, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, realizzazione di rampe carrabili di raccordo alla sede stradale laterali al percorso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 250 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1792 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1795
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.



Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1796
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1797
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 16,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Allargamento a 150 cm.



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 1798	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1798
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%




Quantita'	
Lunghezza	m 8,50
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L 10,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in lastre di pietra, previa risagomatura del piano di posa per distribuire il dislivello in tratti con pendenza pari o inferiore a 5%, con area in piano almeno ogni 15 m posta nella posizione più opportuna in relazione al contesto, incluse demolizioni e ripristini. Tratto di percorso da ricostruire con p. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 18 m.

Costo stimato
€ 8.262,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1797, 1799	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: I MAGGIO, piazza

Livello:

Scheda: **1799**

RILIEVO

Criticita': 1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%



Quantita':

Lunghezza: m 7,50

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 6,0 %


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in lastre di pietra, previa risagomatura del piano di posa per distribuire il dislivello in tratti con pendenza pari o inferiore a 5%, con area in piano almeno ogni 15 m posta nella posizione più opportuna in relazione al contesto, incluse demolizioni e ripristini. Tratto di percorso da ricostruire con p. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 1798

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1800
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 8
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità. Considerare in fase di progettazione la pendenza della strada per dimensionare le rampe carrabili.

Costo stimato
€ 3.783,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1801
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di rampa, in cls architettonico, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 504,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1802
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita'	
Lunghezza	m 35,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di percorso pedonale a raso mediante segnaletica orizzontale (linee di margine, simboli, eventuali capiture piene intero percorso) ed eventuale posa di transenne o paletti parapedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Definire il percorso pedonale sull'attuale carreggiata, adiacente al marciapiedi. I parcheggi riservati devono essere inseriti nello studio complessivo del'area trovando nuova posizione in prossimità.

Costo stimato
€ 525,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1803
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1804
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: I MAGGIO, piazza	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Verdi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con pavimentazione in asfalto raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 805,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 05/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1805
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 21,00
Larghezza	m 1,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 9.845,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1806
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza m 21,50

Larghezza m 2,00


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 12.599,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 28/10/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1807
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1808**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi): Sfiato

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi): Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 386,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1809
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 16,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Allargare a 150 cm.

Costo stimato
€ 7.032,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1810**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1811
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 13,00
Larghezza	m 1,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.665,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1812
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1813
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 1814.



Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1814
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 6
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in lastre di pietra, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi.



Costo stimato
€ 3.665,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1815
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 7A	
Denominazione: TREPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.198,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1816
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 9	
Denominazione: TREPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento. La soluzione progettuale deve comprendere il rifacimento della rampa di raccordo per attraversamento.



Costo stimato
€ 3.198,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 1818	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1817**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1819

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1818
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: TREPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	2
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 1816	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1819
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale. Intersezione con via Padre Luigi Scrosoppi.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, con pavimentazione in asfalto raccordata a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso allargamento del marciapiedi in secondo piano nella foto per permettere l'ottimale realizzione della segnaletica.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 2.444,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1817, 1820, 1821, 1822	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1820**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "incrocio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1819

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1821
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 1819	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1822
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 1819	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1823
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 810,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1824
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 31,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Allargare a 150 cm.



Costo stimato
€ 12.716,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1825
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 125,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1826
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 0,82
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 12 m. Allargare il marciapiedi a min. 120 cm: le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.



Costo stimato
€ 5.274,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1827	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 13

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1827**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio



Quantita': 2

Lunghezza: m 1,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 10


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Lunghezza passo carraio 260 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con gradini dovuti a passo carraio e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano posta alla quota stradale e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1826

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1828
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 3.867,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1829**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 52,00

Larghezza: m 1,90

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 28.948,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1830
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 6,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 595,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1831
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1832**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 585,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1833
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 1.032,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 33

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1834**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1835
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della banchina per ottenere un'area pavimentata in cls ed in piano, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area secondo le indicazioni di Abaco. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato
€ 2.425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 35

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1836**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1837
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Solo elemento trasversale al percorso.

Costo stimato
€ 255,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1838**

RILIEVO

Criticita': 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 225,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1839
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Solo elemento trasversale al percorso.

Costo stimato
€ 170,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1840**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Solo elemento trasversale al percorso.

Costo stimato: **€ 170,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1841
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 163,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1842**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Solo elemento trasversale al percorso.

Costo stimato: **€ 170,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1843
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della banchina per ottenere un'area pavimentata in lastre di pietra ed in piano, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area secondo le indicazioni di Abaco. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato
€ 4.170,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1844**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**		Scheda: **1845**
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: TREPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1846**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 32,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 1.920,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1847
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 20	
Denominazione: TREPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 526,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1848**

RILIEVO

Criticita': 1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)



Quantita':

Lunghezza: m 22,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 4,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per giunti e risalti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 8.844,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 1849

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1849
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 1848	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1850**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 12,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 6.312,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 14

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1851**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T


Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1852
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza m 42,00

Larghezza m 2,00


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 16.884,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1853
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.




Quantita'	
Lunghezza	m 1,85
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T 12,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche punto di svolta non in piano.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, eliminazione del margine arrotondato, delimitazione dell'area carrabile mediante aiuola o transenna, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 1856

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1854**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

raccordo a raso
rampe pendenza max 5% (ideale) e senza pendenza trasversale
150
0.00
area in piano
≤ 0.15
≥250
0.00
transenna di protezione
eliminazione margine arrotondato

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1856

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1855**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1856

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1856
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: TREPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita'

Lunghezza m 14,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, eliminazione del margine arrotondato, delimitazione dell'area carrabile mediante aiuola o transenna, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

raccordo a raso
rampe pendenza max 5% (ideale) e senza pendenza trasversale
150
0.00
area in piano
≤ 0.15
≥250
0.00
transenna di protezione
eliminazione margine arrotondato

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 9.030,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1853, 1854, 1855, 1860, 1861, 1862	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1857
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1858
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)



Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1859**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1860
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 1856

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1861**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.

raccordo a raso
rampe pendenza max 5% (ideale) e senza pendenza trasversale
150
0.00
area in piano
≤ 0.15
≥250
0.00
transenna di protezione
eliminazione margine arrotondato

Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1856

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1862**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 7,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in lastre di pietra, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1856

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1863
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:


Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1864**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 22,00

Larghezza: m 2,70

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 26 m.

Costo stimato: **€ 17.404,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1865
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 10	
Denominazione: TREPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1866**

RILIEVO

Criticita'
4.06_Breve rampa di raccordo non allineata ad attraversamento.



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni diffuse.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso l'interno della via (a destra nella foto). Valutare soluzioni alternative previo rilievo.

Costo stimato: **€ 3.296,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1867**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1868**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Adiacente ad attraversamento pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1869**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1866).

Costo stimato: **€ 645,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 1870

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1870
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: TREPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1866).



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 1869	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1871**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in lastre di pietra, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità. Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1866).

Costo stimato: **€ 1.770,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TREPPO, via

Livello:

Scheda: **1872**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO


Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1866).



Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1873
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 8	
Denominazione: TREPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1874
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 6	
Denominazione: TREPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 1,20

Larghezza: m 2,60

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 234,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1875
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: TREPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1876
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 4	
Denominazione: TREPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 282,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1877
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 4	
Denominazione: TREPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'
Lunghezza
Larghezza
Altezza/Dislivello
Pend. L
Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 3

Denominazione: TOMADINI, via

Livello:

Scheda: **1878**

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 745,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 30A

Denominazione: TOMADINI, via

Livello:

Scheda: **1879**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della pavimentazione mediante rimozione degli elementi discontinui e del sottofondo e posa, su piano non cedevole, di lastre in pietra con superficie continua e con risalti inferiori a 2 mm, certificata R12, eventuali giunti inferiori a 5 mm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Complementare alla scheda 1880.

Costo stimato: **€ 7.364,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		
Localizzazione: Capoluogo	30A	1880
Denominazione: TOMADINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'

Lunghezza: m 7,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, mediante segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Complementare alla scheda 1879.

Costo stimato
€ 1.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TOMADINI, via

Livello:

Scheda: **1881**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.841,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 13

Denominazione: TOMADINI, via

Livello:

Scheda: **1882**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 1.841,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 15

Denominazione: TOMADINI, via

Livello:

Scheda: **1883**

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'immobile per richiedere che l'infferriata della porta, se aperta, sia mantenuta bloccata.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati.



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TOMADINI, via

Livello:

Scheda: **1884**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1885
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TOMADINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 3.077,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1886
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TOMADINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.762,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 43

Denominazione: TOMADINI, via

Livello:

Scheda: **1887**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1888
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: TOMADINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 14,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.523,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TOMADINI, via

Livello:

Scheda: **1889**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 0,72

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.841,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1890
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: TOMADINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1891).

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1891
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: TOMADINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 6
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso raccordo alla quota attuale della carreggiata mediante brevi rampe.

Costo stimato
€ 538,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1892, 1893	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TOMADINI, via

Livello:

Scheda: **1892**

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale e orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1891).

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1891 (parziale)

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TOMADINI, via

Livello:

Scheda: **1893**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3,5

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive: Compreso raccordo alla quota attuale della carreggiata mediante brevi rampe.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 1891

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: TOMADINI, via

Livello:

Scheda: **1894**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1891).

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1895
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PRACCHIUSO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 77,00
Larghezza	m 1,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 41.737,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1896**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 93

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1897**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,78

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.992,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1898

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 93

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1898**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,81

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1897

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1899**

RILIEVO

Criticita'
6.06_Ostacolo costituito da parchimetro



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 710,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1900
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PRACCHIUSO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 87

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1901**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,87

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.992,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 83

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1902**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1903**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1904**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN VALENTINO, via

Livello:

Scheda: **1905**

RILIEVO

Criticita': 6.06_Ostacolo costituito da parchimetro



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 4

Denominazione: SAN VALENTINO, via

Livello:

Scheda: **1906**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.055,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 4

Denominazione: SAN VALENTINO, via

Livello:

Scheda: **1907**

RILIEVO

Criticita': 9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1908
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 2	
Denominazione: SAN VALENTINO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi




Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 0,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in cls, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 616,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN VALENTINO, via

Livello:

Scheda: **1909**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1910).

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		1910
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: SAN VALENTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 9
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso l'interno di via San Valentino, in posizione da definire in fase progettuale anche in base alla presenza di eventuali accessi.

Costo stimato
€ 2.268,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN VALENTINO, via

Livello:

Scheda: **1911**

RILIEVO

Criticita': 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1910).

Costo stimato: **€ 1.032,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 1912

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN VALENTINO, via

Livello:

Scheda: **1912**

RILIEVO

Criticita': 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1910).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1911

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1913
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAN VALENTINO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1910).

Costo stimato
€ 3.788,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 1914	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAN VALENTINO, via

Livello:

Scheda: **1914**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 1910).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1913

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1915
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PRACCHIUSO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 130,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 57.135,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1916
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 81	
Denominazione: PRACCHIUSO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1917
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 77	
Denominazione: PRACCHIUSO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 0,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per sconnessioni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.992,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 75

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1918**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 0,55

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.992,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1919
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 69	
Denominazione: PRACCHIUSO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,95


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 769,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 69

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1920**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 9,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.324,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 65

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1921**

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Mensola.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1922
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 69	
Denominazione: PRACCHIUSO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 61

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1923**

RILIEVO

Criticita': 6.06_Ostacolo costituito da parchimetro



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 59

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1924**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.992,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1925

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1925
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 59	
Denominazione: PRACCHIUSO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 1924	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 57

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1926**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1927
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 45	
Denominazione: PRACCHIUSO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.367,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1928**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1929**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1930**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Si segnala come l'occupazione temporanea dell'area parcheggio per necessità di cantiere abbia interessato proprio lo stallo riservato nonostante l'ampio spazio a disposizione.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante realizzazione di rampa/e in cls con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, cordolo laterale h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.485,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1931
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PRACCHIUSO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 160,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:


Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1932**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1933
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PRACCHIUSO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 591,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1934
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 41	
Denominazione: PRACCHIUSO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 1.578,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1935**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.219,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1936
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PRACCHIUSO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 13,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.714,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1937
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 29	
Denominazione: PRACCHIUSO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 1,60


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 841,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1938**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 27

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1939**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 2.055,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 27


Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1940**

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1941**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1942**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 82,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 36.039,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 25

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1943**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.992,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1944

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1944
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 25	
Denominazione: PRACCHIUSO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,57
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 1943	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 21

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1945**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,46

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.992,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1946

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 21

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1946**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,58

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1945

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 19

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1947**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 0,73

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.992,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 15

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1948**

RILIEVO

Criticita'
6.15_Ostacolo costituito da zerbino non incassato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dello zerbino dallo spazio pubblico e suo riposizionamento all'interno del locale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 15

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1949**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 11A

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1950**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PRACCHIUSO, via

Livello:

Scheda: **1951**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 7

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1952**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 6,50

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1955

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 7

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1953**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 11

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1955

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1954
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 9,50

Larghezza: m 4,00


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.370,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1955**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 9,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.830,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 1952, 1953

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1956
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1957**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1959

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1958**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1959**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.857,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1957

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1960
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 6	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 947,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 5

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1961**

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1962**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1963
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1964**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.890,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1965**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.



Costo stimato: **€ 1.032,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1966
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 5


Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con p. longitudinale max 5% trasversale.

Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.260,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1967
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1968**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 3

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1969**

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 3

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1970**

RILIEVO

Criticita': 6.15_Ostacolo costituito da zerbino non incassato



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dello zerbino dallo spazio pubblico e suo riposizionamento all'interno del locale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1971**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 1,90

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.998,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 36

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1972**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,75

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.992,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1973

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 36

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1973**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,75

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1972

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1974
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'

Lunghezza: m 7,50

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 10

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Liruti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale/ parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in lastre di pietra, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 6.812,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1975
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 25,00
Larghezza	m 2,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 17.946,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1976**

RILIEVO

Criticita': 1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%



Quantita':

Lunghezza: m 25,00

Larghezza: m 2,45

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 9,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto. Si consiglia, in fase progettuale e previo rilievo che permetta di considerare anche le aree limitrofe, di valutare la possibilità di ammorbidire la pendenze e/o di inserire un'area in piano.



Eventuali indicazioni esecutive

Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio inox su entrambi i lati. Percorso alternativo a quello di cui alla scheda 1983 per migliorare l'accessibilità del collegamento tra Piazza I Maggio e Largo delle Grazie.



Costo stimato: **€ 7.650,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1977
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 12,50
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.959,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1978
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.11_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5% e lunghezza non conforme a tabella art.8.1.11



Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L 5,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto. Si consiglia, in fase progettuale e previo rilievo che permetta di considerare anche le aree limitrofe, di valutare la possibilità di ammorbidire la pendenze e/o di inserire un'area in piano.



Eventuali indicazioni esecutive
Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio inox su entrambi i lati.

Costo stimato
€ 5.700,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1979
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 0,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in lastre di pietra, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.328,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1980**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 20,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.700,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1981**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,75

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1983

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1982
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 1183	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1983**

RILIEVO

Criticita'
1.11_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5% e lunghezza non conforme a tabella art.8.1.11



Quantita':

Lunghezza: m 52,00

Larghezza: m 1,10

Altezza/Dislivello:


Pend. L: 7,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione del marciapedi, in lastre di pietra, previa risagomatura del piano di posa in conformità alla tabella art. 8.1.11 e con area in piano con dimensioni min 150x150 cm almeno ogni 10 m, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% e privo di p. trasversale. In caso di impossibilità deve essere individuato un percorso pedonale alternativo da indicare con apposita segnaletica.



Eventuali indicazioni esecutive
Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità. Percorso alternativo a quello di cui alla scheda 1976 per migliorare l'accessibilità del collegamento tra Piazza I Maggio e Largo delle Grazie.

Costo stimato: **€ 37.358,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1981, 1982, 1984, 1985, 1986

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1984**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,68

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1983

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1985**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,70

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1983

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1986
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 30,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 1983	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1987
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.



Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1988
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Previa rimozione delle radici affioranti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 2.104,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1989
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1990**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 900,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1991**

RILIEVO

Criticita': 6.06_Ostacolo costituito da parchimetro



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1992**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Creazione di guida artificiale per deviare della guida naturale non utilizzabile a causa dell'ostacolo mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm.



Eventuali indicazioni esecutive: L'area delimitata deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:


Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1993**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano che conduca all'area parcheggio i prossimità degli stalli riservati, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.835,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1994**

RILIEVO

Criticita': 10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di banchina costituita da un'area pavimentata in cls ed in piano, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area secondo le indicazioni di Abaco, di panchina e di pensilina. Dimensioni banchina 600x240 cm, area libera min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 12.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 11

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1995**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio



Quantita': 2

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 330 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 1996

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 11

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **1996**

RILIEVO

Criticita': 8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pavimentazione con sconnessioni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.260,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 1995

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1997
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 11	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



area in piano min 150x150 cm per cambio direzione (in caso di attraversamento ampliare le dimensioni per posare correttamente la segn. tattilo-plantare)

Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in: 2000	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1998
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 2000	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		1999
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **2000**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza: m 1,75

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 6.153,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 1997, 1998

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **2001**

RILIEVO

Criticita': 6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **2002**

RILIEVO

Criticita': 6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GRAZIE, largo delle (area)

Livello:

Scheda: **2003**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza: m 1,70

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.024,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VERDI, via

Livello:

Scheda: **2004**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 1,40

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 9,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in lastre di pietra, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.172,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:


Denominazione: VERDI, via

Livello:

Scheda: **2005**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.



Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2006
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VERDI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 368,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2007
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 8	
Denominazione: VERDI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,75
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 644,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2008
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VERDI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 94,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Misurare da mappa.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.948,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2009
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VERDI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.092,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2010**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 6,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2011**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 187,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2012
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.437,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2013**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L: 4,8 %

Pend. T: 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:


Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2014**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Obbliga al transito nell'area con forte pendenza trasversale (schede 2013 e 2015).



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2015
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 14,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 39

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2016**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 20,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 10.520,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 8A

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2017**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2020

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 8A

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2018**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2020

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2019
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 16,00
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.440,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2020**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 16,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in lastre di pietra, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 5.075,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2017, 2018

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2021**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2023

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2022
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2023**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 8.369,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 2021

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2024**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento del collegamento tra parcheggio e percorso pedonale mediante realizzazione di nuova pavimentazione in lastre di pietra raccordata a raso e senza discontinuità delle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 3%, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Tracciare gli stalli per evitare l'interferenza con gli ostacoli che non possono essere rimossi.

Costo stimato: **€ 789,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2025**

RILIEVO

Criticita': 5.13_Parapetto non adeguato



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fori attraversabili da sfera diam. 10 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di rete metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.



Eventuali indicazioni esecutive
Stimato il solo lato visbile nella foto. Concordare preventivamente l'intervento con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 1.110,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2026
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 24,00
Larghezza	m 2,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 18.986,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:


Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2027**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2028**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2029
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 8,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.935,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2031	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2030**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Valutare se rendere accessibile l'attraversamento ai disabili visivi in considerazione delle caratteristiche dell'intero attraversamento (rif. scheda 2036) e data la presenza di altri attraversamenti nei pressi.

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2031**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2029

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2032
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2034

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2033**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Valutare se rendere accessibile l'attraversamento ai disabili visivi in considerazione delle caratteristiche dell'intero attraversamento (rif. scheda 2036) e data la presenza di altri attraversamenti nei pressi.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2034
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 3,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.449,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 2032, 2035	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2035**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2036
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di isola pedonale con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Definire la conformazione dell'isola per rendere l'attraversamento ortogonale al margine in secondo piano nella foto. La fattibilità soluzione proposta deve essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità. In alternativa, rif. nota scheda 2030.

Costo stimato
€ 1.572,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2037**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2106

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:


Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2038**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento a sinistra nella foto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. nota scheda 2036).



Costo stimato: **€ 510,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2039**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2040**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 135,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2041**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2042**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2043**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2044**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 0,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 10,6 %


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2045
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituzione con moduli in cls.

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2046**

RILIEVO

Criticita': 10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 2,20

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco. Le caratteristiche di contesto non permettono l'ampliamento della banchina per rendere la fermata accessibile alle persone in sedia a ruote: si raccomanda di individuare una posizione alternativa per realizzare una fermata accessibile integrativa o sostitutiva.



Eventuali indicazioni esecutive

Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2047
Localizzazione: Capoluogo	2	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza m 5,00

Larghezza m 2,20

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 825,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 2

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2048**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2049**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2050**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 474,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2051**

RILIEVO

Criticita': 5.13_Parapetto non adeguato



Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fori attraversabili da sfera diam. 10 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di rete metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.



Eventuali indicazioni esecutive
Stimato il solo lato in primo piano nella foto. Concordare preventivamente l'intervento con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 1.480,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2052**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)



Quantita':

Lunghezza: m 16,00

Larghezza: m 2,70

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 12.657,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2053
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Zone con pendenza trasversale fino al 5/6%.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 4.200,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2054**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2055**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 987,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2056
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato del marciapiedi e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato
€ 1.810,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2057
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 5,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 09/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2058
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 10.020,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2059**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2060**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2061
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2062**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 29,00

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 12.745,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2063
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Ampliamento della banchina per ottenere un'area pavimentata in lastre di pietra ed in piano, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area secondo le indicazioni di Abaco. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato
€ 4.170,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2064**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2065**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.516,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2066**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 10,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di isola pedonale con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.



Eventuali indicazioni esecutive: La soluzione proposta deve essere valutata anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 1.572,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2067
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 8,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 723,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2068**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2069**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco (rif. scheda 2071).



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2070**

RILIEVO

Criticita': 9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 2,95

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo a pettine con dimensioni non inferiori a 320x500 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2071

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2071**

RILIEVO

Criticita': 9.01_Parcheggio riservato non presente



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di due parcheggi a pettine con area zebrata intermedia con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 550x500 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Rampa in pietra. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 2.030,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2070

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2072**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2074

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2073
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2074
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 10,1 %	Pend. T 10,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.296,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2072	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2075
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 107,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 47.026,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 2078, 2086	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2076**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2077**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2078**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%



Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello: cm 15

Pend. L: 9,3 %


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della rampa di raccordo con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2075

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2079**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2080**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2081**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.275,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2082
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2101).

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2083**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2101).

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 185,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2084**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 3,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 2

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2085**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 10,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di isola pedonale con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2101).

Costo stimato: **€ 1.572,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2086**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%



Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello: cm 16

Pend. L: 9,5 %


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della rampa di raccordo con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2075

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2087**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2088**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2089**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2090**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 40,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.400,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2091
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico




Quantita'
Lunghezza
Larghezza
Altezza/Dislivello
Pend. L
Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2092
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 2093.



Costo stimato
€ 200,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2093
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare due attraversamenti allineati con isola pedonale delimitata dall'aiuola. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.



Costo stimato
€ 7.137,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2094**

RILIEVO

Criticita': 8.06_Impianto semaforico con durata del verde inferiore a 1 m/s



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del colore verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2095**

RILIEVO

Criticita'
8.07_Impianto semaforico con dispositivo di prenotazione non raggiungibile



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2096**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2097
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 11,2 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.344,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2098**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 140,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive
Il prodotto da impiegare e la relativa tecnica di applicazione devono essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 10.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2099**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 1,40

Larghezza: m 2,70

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 994,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2100**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2101).

Costo stimato: **€ 552,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2101
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 9
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Adeguare la posizione dell'attraversamento rispetto allo spazio necessario alle rampe laterali.

Costo stimato
€ 5.494,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2102**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2103**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 2,90

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Adeguamento della banchina mediante posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area, secondo le indicazioni di Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 2

Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)

Livello:

Scheda: **2104**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 6,50

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2105
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.494,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2106
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: PATRIARCATO, piazza del (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 1,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.734,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2037	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2107**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della pavimentazione antistante l'attraversamento per eliminare il margine arrotondato e sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2113).

Costo stimato: **€ 947,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2108
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2113).

Costo stimato
€ 225,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2109
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 7,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2113).



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 225,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2110**

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2111**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2113).

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2112
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica tattilo-plantare per evitare l'interferenza con il chiusino. Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2113).

Costo stimato
€ 413,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2113
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 8,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Adeguare la posizione dell'attraversamento rispetto allo spazio necessario alle rampe laterali.

Costo stimato
€ 3.794,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2114
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 2,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.215,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2115
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 57,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pista ciclabile adiacente larghezza 150 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Larghezza contabilizzata: 150 cm.



Costo stimato
€ 22.486,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 2116
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 0,74
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2117
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 0,74
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2118**

RILIEVO

Criticita'
7.06_Percorso pedonale con delimitazione non percepibile o privo di protezione



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'aiuola esistente in corrispondenza dell'attraversamento o del passo carraio per ridurre quanto più possibile il varco tra percorso pedonale e carreggiata mediante posa di cordoli di delimitazione analoghi a quelli esistenti, riempimento con terra vegetale e piantumazioni, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare le modalità per evitare l'interfernza tra delimitazione e impianto interrato.

Costo stimato: **€ 750,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2119**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato: **€ 1.415,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 2120

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2120**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2119

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2121**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2122
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2123	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2123
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 2.070,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2122	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2124
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento in primo piano nella foto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica separando i due attraversamenti. Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2126).

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in: 2126

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2125**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2126

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2126
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 5,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento degli attraversamenti. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 3.370,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2124, 2425, 2127, 2128	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2127**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Attraversamento sullo sfondo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica separando i due attraversamenti. Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2126).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2126

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2128**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2126

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2129
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede



Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento dell'isola pedonale, in cls architettonico, con aree rialzate per la separazione dalla carreggiata ed aree pedonali in piano e a raso con lati paralleli agli attraversamenti pedonali, di dimensioni tali da permettere la facile lettura della segnaletica tattilo-plantare posata in conformità all'Abaco, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento della sola area antistante l'attraversamento, compresa la rampa. Compresa segnaletica orizzontale. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità.



Costo stimato
€ 1.772,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2130, 2131	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2130**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2129

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2131
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale




Quantita'	
Lunghezza	m 1,80
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T 4,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 2129	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2132
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della banchina per ottenere un'area pavimentata in cls ed in piano, priva di ostacoli, idonea all'impiego della pedana in dotazione al mezzo per la salita e la discesa delle persone con disabilità motorie, e posa di segnaletica tattilo-plantare per la delimitazione dell'area secondo le indicazioni di Abaco. Dimensioni area min 240x200 cm, h 20 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Rif. scheda 2129. Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato
€ 1.575,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2133
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 34,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pista ciclabile adiacente 150 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.020,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2134
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 50,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Larghezza contabilizzata: 150 cm.



Costo stimato
€ 19.725,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2135
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 0,85
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2136
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2137
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 0,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa colorazione del palo per aumentarne la visibilità.



Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2138
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 21,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 756,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2139
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 33,00
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.237,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2140
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2141**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Considerate le condizioni di contesto, deve essere intensificata la frequenza delle operazioni di pulizia del percorso pedonale pubblico.



Eventuali indicazioni esecutive:



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2142
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 23,00
Larghezza	m 1,45
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
23*1.5*

Costo stimato
€ 3.967,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2143**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 27,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.

Costo stimato: **€ 2.295,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2144**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 40,00

Larghezza: m 1,45

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.740,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2145**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2146**

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Cornice aggettante.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante installazione di transenne di protezione realizzate in profilo tubolare metallico a sezione arrotondata, finitura ad alta visibilità. Altezza 90-100 cm, fascia a 30 cm, larghezza in relazione alla dimensione dell'ostacolo e comunque tale da mantenere larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 830,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2147**

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per assenza di intercettazione pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato del marciapiedi e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato: **€ 947,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include: 2148

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2148
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2147 | Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2149**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Rendere ad uso pedonale eslcusivo il tratto che comprende gli l'attraversamenti pedonali.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2150**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Compresa la demolizione del margine arrotondato del marciapiedi e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato: **€ 255,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2151**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2152**

RILIEVO

Criticita': 8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione e ricostruzione dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, per allineare e rendere paralleli tra loro i due margini opposti dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive: Compresa l'eliminazione del tratto curvo della delimitazione e la posa di segnaletica tattilo-plantare.

Costo stimato: **€ 3.198,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2153, 2154

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2153
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2152

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2154**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2152

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2155**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2156**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 20,00

Larghezza: m 1,70

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.020,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2157
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2158
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 14,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Larghezza contabilizzata: 150 cm.



Costo stimato
€ 5.523,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2159**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2160**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2161**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Compresa la demolizione del margine arrotondato del marciapiedi e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2162
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2163**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2164**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2165**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2166

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2166
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.™ ™ ™•



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato del marciapiedi e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.



Costo stimato
€ 1.415,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2165	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2167**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2168**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2169
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 102,00
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Misurare da mappa.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.131,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2170
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 29	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Cedimento a sinistra del chiusino.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2171**

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche per assenza di individuazione chiamata semaforica.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2172
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2173
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 774,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2174**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2175**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 2176
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2177**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 925,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2178**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2179**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'impianto semaforico e suo riposizionamento in area adiacente al percorso pedonale per garantire il raggiungimento del pulsante di chiamata da parte di persone su sedia a ruote o non vedente, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti elettrici.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2180**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2184).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2184

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2181**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2182
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2183**

RILIEVO

Criticita': 6.01_Ostacolo costituito da arredo urbano non ancorato (fioriera, portabiciclette, dissuasore, ecc.)



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive:



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2184
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale in posizione coerente con il percorso pedonale e con zebrature parallele al margine del percorso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa posa di segnaletica tattilo-plantare. Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 880,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2180, 2187	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2185**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2186
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:


Altezza/Dislivello:

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2188 | Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2187
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2184).

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2184	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2188**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 2,20

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in calcestruzzo architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.512,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2186

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2189
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2190
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 32,00
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.200,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:


Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2191**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 0,90

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 9,9 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 660,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2192**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile



Quantita':

Lunghezza: m 17,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Rendere ad uso pedonale eslcusivo il tratto che comprende la fermata.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2193
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 43	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 506,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2194
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 12,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Larghezza contabilizzata: 150 cm.



Costo stimato
€ 4.734,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2195**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2196**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2197

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2197
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 0,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, mediante segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato
€ 4.150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2196, 2198, 2200, 2201, 2203	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2198**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 7


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio. Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
La ridotta larghezza del percorso e dell'intera strada obbligano a ricorrere alla soluzione indicata alla scheda 2197 rendendo inapplicabile lo schema qui riportato a titolo esemplificativo.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2197

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2199**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 90,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2200
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2197 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2201**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 0,76

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi, in materiale analogo all'esistente, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
La ridotta larghezza del percorso e dell'intera strada obbligano a ricorrere alla soluzione indicata alla scheda 2197 rendendo inapplicabile lo schema qui riportato a titolo esemplificativo.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2197

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2202
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 500,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2203**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2197

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2204**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 30,00

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Larghezza contabilizzata: 150 cm.

Costo stimato: **€ 11.835,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2205
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 540,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2206**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,80

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2207
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 32,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Larghezza contabilizzata: 150 cm.



Costo stimato
€ 12.624,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 49

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2208**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 0,78

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Rendere ad uso pedonale eslcusivo il tratto che comprende la sequenza di gradini.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2209, 2210

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2209
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 53	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 0,76
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 2208	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2210
Localizzazione: Capoluogo	55	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 0,73
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2208	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 55

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2211**

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 745,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2212**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 30,00

Larghezza: m 1,10

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 990,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2213
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 55A	
Denominazione: VOLPE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 789,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2214**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile



Quantita':

Lunghezza: m 12,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Rendere ad uso pedonale eslcusivo il tratto che comprende la fermata.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2215
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 84,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Larghezza contabilizzata: 150 cm.



Costo stimato
€ 33.138,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2216
Localizzazione: Capoluogo	69	
Denominazione: VOLPE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 600,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 73

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2217**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 81

Denominazione: VOLPE, via

Livello:

Scheda: **2218**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIRUTI, via

Livello:

Scheda: **2219**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 16,50

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 742,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIRUTI, via

Livello:

Scheda: **2220**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2221
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: LIRUTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 1,5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.757,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2222, 2223	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2222
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: LIRUTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in laste di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2221	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIRUTI, via

Livello:

Scheda: **2223**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 1,20

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 2

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2221

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2224
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LIRUTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 5,60
Larghezza	m 2,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.682,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 30

Denominazione: LIRUTI, via

Livello:

Scheda: **2225**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 4,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa l'eliminazione della pendenza trasversale.

Costo stimato: **€ 1.420,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2226
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: LIRUTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 8,40
Larghezza	m 1,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 8,1 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso recupero della pietra riutilizzabile.

Costo stimato
€ 5.400,00

Nota 1:	Nota 2: Bene culturale	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2227
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 28	
Denominazione: LIRUTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'

Lunghezza: m 6,60

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali, mediante segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Complementare alla scheda 2228.

Costo stimato
€ 1.045,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2228
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 28	
Denominazione: LIRUTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 6,60

Larghezza: m 2,50


Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di inserto composto da due fasce parallele in pietra mediante rimozione localizzata degli elementi discontinui e posa, su piano non cedevole, di lastre in pietra con superficie continua e con risalti inferiori a 2 mm, certificata R12, giunti inferiori a 5 mm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza fasce min 30 cm con spazio interposto max 30 cm, con allargamenti come da DM236/89.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.736,00

Nota 1:	Nota 2: Bene culturale	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2229
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: LIRUTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
5.13_Parapetto non adeguato



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di parapetto in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Concordare preventivamente l'intervento con la Soprintendenza competente.

Costo stimato
€ 1.080,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2230
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LIRUTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 125,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Misurare da mappa.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 84.237,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2231
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LIRUTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.



Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2232
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: LIRUTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	10,9 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Lunghezza tratto ribassato 450 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.296,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2233
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LIRUTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2234
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LIRUTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni



Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della pavimentazione del parcheggio riservato, in lastre di pietra, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata. Per permettere l'uso del parcheggio almeno da un lato, risolver ela criticità scheda 2235.



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 2235	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2235
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: LIRUTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:


Altezza/Dislivello:

Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 2.655,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2234	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2236
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: LIRUTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente



Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 320,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIRUTI, via

Livello:

Scheda: **2237**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2238
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LIRUTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2239
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: LIRUTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	7,0 %
Pend. T	

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Lunghezza tratto ribassato 600 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.395,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2240
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: LIRUTI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente



Quantita'

Lunghezza: m 3,20

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIRUTI, via

Livello:

Scheda: **2241**

RILIEVO

Criticita'
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente



Quantita':

Lunghezza: m 3,20

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2242
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: LIRUTI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 0,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in lastre di pietra, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 664,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: LIRUTI, via

Livello:

Scheda: **2243**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti alla rete. Quando pertinente, si consiglia di verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore l'eliminazione del palo previo interramento della linea.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIA, viale della

Livello:

Scheda: **2244**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 5,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2245

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIA, viale della

Livello:

Scheda: **2245**

RILIEVO

Criticita': 1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:

Pend. L: 6,8 %


Pend. T: 8,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 7.325,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2244

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIA, viale della

Livello:

Scheda: **2246**

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 2247.



Costo stimato: **€ 200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIA, viale della

Livello:

Scheda: **2247**

RILIEVO

Criticita': 8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita':

Lunghezza: m 14,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 17

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in lastre di pietra conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Realizzare l'area in piano in corrispondenza dell'isola di traffico per ridurre quanto più possibile la lunghezza dell'attraversamento. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 13.501,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIA, viale della

Livello:

Scheda: **2248**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2249
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIA, viale della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 75,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L 2,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 48.345,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIA, viale della

Livello:

Scheda: **2250**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 100,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive: Sostituire con segnaletica tattilo-plantare quando necessario.

Costo stimato: **€ 8.500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2251
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIA, viale della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzata larghezza 150 cm.

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIA, viale della

Livello:

Scheda: **2252**

RILIEVO

Criticita'
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente



Quantita':

Lunghezza: m 1,80

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 170,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIA, viale della

Livello:

Scheda: **2253**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2254
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIA, viale della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2255
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIA, viale della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.04_Segnaletica tattilo-plantare per individuazione scala o situazione di pericolo non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 4,20
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 425,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2256
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIA, viale della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	cm 48
Pend. L 16,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in lastre di pietra, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.385,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2257
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIA, viale della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza m 11,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 935,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2258
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: VITTORIA, viale della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,15
Altezza/Dislivello	cm 20
Pend. L 10,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Il dislivello è superiore a quello ammesso da normativa (max 15 cm).

Costo stimato
€ 1.445,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2259
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIA, viale della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 85,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIA, viale della

Livello:

Scheda: **2260**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 170,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIA, viale della

Livello:

Scheda: **2261**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di inserto composto da due fasce parallele in pietra mediante rimozione localizzata degli elementi discontinui e posa, su piano non cedevole, di lastre in pietra con superficie continua e con risalti inferiori a 2 mm, certificata R12, giunti inferiori a 5 mm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza fasce min 30 cm con spazio interposto max 30 cm, con allargamenti come da DM236/89.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 1.315,00**

Nota 1:

Nota 2: Bene culturale

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2262
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIA, viale della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate la caratteristiche dell'attraversamento, la soluzione della criticità non ha valore.



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2263
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIA, viale della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2264
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIA, viale della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Collegamento alla guida naturale.

Costo stimato
€ 255,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2265
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIA, viale della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.07_Percorso con contropendenza



Quantita'

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento a raso del raccordo tra le diverse pavimentazioni in materiale analogo all'esistente al fine di eliminare la contropendenza, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2266
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VITTORIA, viale della	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.™ ™ ™ ™ ™



Eventuali indicazioni esecutive
Collegamento alla guida naturale.

Costo stimato
€ 340,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VITTORIA, viale della

Livello:

Scheda: **2267**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 55,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.675,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 11/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2268
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,75
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 9,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Marinoni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.352,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2269
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2270**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Marinoni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Per garantire la continuità della pavimentazione si considera l'intero attraversamento.



Costo stimato: **€ 698,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include: 2271

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2271
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale. Intersezione con via Marinoni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2270	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2272**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2273

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2273
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato del marciapiedi e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato
€ 990,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2272	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2274
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.602,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2275**

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato del marciapiedi e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato: **€ 990,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 2276

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2276**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2275

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2277**

RILIEVO

Criticita': 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2278
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 1

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2279**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2280
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 1

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2281**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2282
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.890,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2283
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza. Intersezione con via Marinoni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2284**

RILIEVO

Criticita': 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale. Via Marinoni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 100,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2285
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 3	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica tattilo plantare non a raso con la pavimentazione.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 255,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 5

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2286**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 13

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2287**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2288
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 15	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 17

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2289**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 23

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2290**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,35

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 23


Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2291**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2292**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino in ghisa scivoloso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione del chiusino con altro avente superficie antidrucciolevole.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 13

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2293**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino in ghisa scivoloso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione del chiusino con altro avente superficie antidrucciolevole.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2294
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:


Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2295**

RILIEVO

Criticita': 6.06_Ostacolo costituito da parchimetro



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2296
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 27	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2297
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 27	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Cassetta postale privata.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare la rimozione dell'elemento che limita l'uso e/o la sicurezza dello spazio pubblico.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 27

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2298**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2299
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 29	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,65
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 11,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 904,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2300
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 3,60
Larghezza	m 1,65
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L	Pend. T 9,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 813,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2301**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2302**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 1,65

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 247,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2303
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 9,20
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in: 2304

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2304
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 9,20
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 11,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 15 m.

Costo stimato
€ 3.494,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2303, 2306	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2305**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino in ghisa scivoloso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione del chiusino con altro avente superficie antidrucciolevole.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2306
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 1,70


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in: 2304

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2307
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Due raccordi trasversali non a raso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 2308	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2308
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 10,50
Larghezza	m 1,65
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 4,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione i cls, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 40 m.

Costo stimato
€ 9.042,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2307, 2309, 2310, 1312, 1313	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2309**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 11,00

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2308

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2310**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita':

Lunghezza: m 5,50

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T: 10,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2308

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2311**

RILIEVO

Criticita': 6.06_Ostacolo costituito da parchimetro



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2312**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 6,30

Larghezza: m 1,65

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2308

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2313
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: ASQUINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita'	
Lunghezza	m 6,30
Larghezza	m 1,65
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 9,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2308	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2314
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2315
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: ASQUINI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 41,00
Larghezza	m 1,65
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls architettonico pigmentato, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 9.268,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 37

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2316**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2317**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Chiusino in ghisa scivoloso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione del chiusino con altro avente superficie antidrucciolevole.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: ASQUINI, via

Livello:

Scheda: **2318**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2319
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VILLALTA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 0,90
Larghezza	m 1,35
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 355,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 5

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2320**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 9

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2321**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita'

Lunghezza: m 2,80

Larghezza: m 1,45

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 122,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2322**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2323**

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4,5

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2324

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2324
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: VILLALTA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)



Quantita'	
Lunghezza	m 8,70
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 10,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Zorutti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.981,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2323, 2325, 2326	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2325
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VILLALTA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 1,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Zorutti.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 2324	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2326
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VILLALTA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.05_Gradini dovuti a passo carraio



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4,5

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con gradini dovuti al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2324 | Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2327
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VILLALTA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 17,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 9.962,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2328
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 21C	
Denominazione: VILLALTA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 0,60

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Ridurre la lunghezza della rampa all'effettiva lunghezza del passo carrabile.

Costo stimato
€ 3.984,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2329	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2329
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 23	
Denominazione: VILLALTA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 0,70
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 2328	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2330
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 25	
Denominazione: VILLALTA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Edificio abbandonato, escrementi piccioni.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare la pulizia dell'area pubblica.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2331**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 31

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2332**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2333
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 35A	
Denominazione: VILLALTA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 0,48
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.494,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2334
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VILLALTA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2335**

RILIEVO

Criticita': 9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2336
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VILLALTA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 14,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzato l'allargamento a 150 cm.



Costo stimato
€ 6.153,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2337
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VILLALTA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica cantiere.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo; si consiglia l'informazione e la formazione degli addetti.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2338
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: VILLALTA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita'	
Lunghezza	m 0,40
Larghezza	m 0,73
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.992,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2339	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2339**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza: m 0,40

Larghezza: m 0,76

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2338

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2340**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2341**

RILIEVO

Criticita': 6.20_Ostacolo generico



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Escrementi canini.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Intensificare i controlli per sensibilizzare la cittadinanza ed applicare sanzioni per scoraggiare i comportamenti scorretti.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 55

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2342**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 0,78

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.992,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2343**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 4.950,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2344
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VILLALTA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 160,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2345**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2346
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 61	
Denominazione: VILLALTA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita'	
Lunghezza	m 4,80
Larghezza	m 0,56
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.390,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 69

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2347**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2348
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 69	
Denominazione: VILLALTA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 0,65
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.992,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 69

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2349**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2350
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: VILLALTA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 1,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 368,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 71

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2351**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza: m 0,40

Larghezza: m 0,68

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.992,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2352

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 71

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2352**

RILIEVO

Criticita': 1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza: m 0,40

Larghezza: m 0,57

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2351

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 73

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2353**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza: m 1,25

Altezza/Dislivello: cm 11


Pend. L: 10,0 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza passo carraio 2,80 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata ed in adiacenza all'ingresso carraio, di 2 rampe carrabili in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%. Consigliata la posa di paletti laterali alle rampe.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.320,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2354
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 73	
Denominazione: VILLALTA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,50
Larghezza	m 1,25
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 493,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2355**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2356**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2357**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: VILLALTA, via

Livello:

Scheda: **2358**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 1,40

Larghezza: m 1,20

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Superiore.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.578,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2359
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2360**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2361
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,50
Larghezza	m 5,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 4,0 %	Pend. T 4,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.835,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2362**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 238,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2363**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2364
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.09_Attraversamento pedonale obliquo o non allineato al marciapiede



Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della segnaletica orizzontale in posizione coerente con il percorso pedonale e con zebrature parallele al margine del percorso, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 200,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2365**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2366

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 5

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2366**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,70

Larghezza: m 4,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L: 9,5 %

Pend. T: 9,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.021,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2365

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2367**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Guida fino all'intercettazione della guida naturale nel percorso privato aperto al pubblico.

Costo stimato: **€ 340,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2368**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile



Quantita': 10

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
Segnaletica di percorso pedonale su sede distinta da quella ciclabile.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2369**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza: m 1,45

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Larghezza contabilizzata: 150 cm.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2370

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2370**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)



Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza: m 1,45

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 8,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Larghezza contabilizzata: 150 cm.

Costo stimato: **€ 3.082,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2369

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2371
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 15,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "incrocio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e per interecettare la scala.

Costo stimato
€ 1.275,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2372**

RILIEVO

Criticita'
6.03_Ostacolo costituito da cassonetto rifiuti



Quantita': 10

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Percorso privato ad uso pubblico lungo portici adiacenti con pavimentazione sdrucciolevole.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in altro sito in posizione esterna ai percorsi pedonali e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 70,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2373
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme




Quantita'	2
Lunghezza	m 3,80
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Su entrambe le rampe di scale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.156,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2374
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.03_Dislivello raccordato solo da gradini




Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.



Eventuali indicazioni esecutive
Il costo non comprende opere edili ed impiantistiche, stimabili solo a seguito dello specifico progetto.



Costo stimato
€ 65.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2375
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
5.11_Corrimano non adeguato




Quantita'	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Dislivello	Pend. L	Pend. T
4	m 10,00				

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Su entrambe le rampe di scale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di doppio corrimano in acciaio inox ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa rimozione del corrimano esistente.

Costo stimato
€ 7.400,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2376**

RILIEVO

Criticita'
5.10_Corrimano non presente



Quantita': 2

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Al centro di entrambe le rampe di scale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di doppio corrimano in acciaio inox e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 9.150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2377**

RILIEVO

Criticita': 16.05_Illuminazione non adeguata o non presente



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi):
Installazione di corpi illuminanti per garantire il corretto illuminamento dell'area sulla base di uno specifico progetto illuminotecnico.



Eventuali indicazioni esecutive:



Costo stimato: **€ 5.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2378
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
5.11_Corrimano non adeguato




Quantita'	2
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di doppio corrimano in acciaio inox ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa rimozione del corrimano esistente.

Costo stimato
€ 3.700,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2379**

RILIEVO

Criticita': 5.10_Corrimano non presente



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Al centro della rampa di scale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di doppio corrimano in acciaio inox e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 4.575,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2380**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Schema grafico complementare alla soluzione di cui alla scheda 2381 per permettere l'intercettazione della scala.



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2381

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2381
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 6,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi sua ricostruzione, in cls, e posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo, segnaletica verticale, cassonetti, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo e larghezza 2 m, allineato con l'attraversamento pedonale e con l'aiuola verso la carreggiata.

Costo stimato
€ 5.655,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2380	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2382**

RILIEVO

Criticita': 5.13_Parapetto non adeguato



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Fori attraversabili da sfera diam. 10 cm.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di rete metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.



Eventuali indicazioni esecutive
Concordare preventivamente l'intervento con la Soprintendenza competente.

Costo stimato: **€ 1.110,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2383**

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento e realizzazione di delimitazione dell'area laterale non carrabile mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerata la larghezza fino al parapetto.

Costo stimato: **€ 3.832,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 2384, 2385

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2384**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 2,30

Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L: 9,0 %


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2383

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2385**

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. ™ ™ ™ ™ ™ •



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato del marciapiedi e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2383

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2386**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Semaforo non adiacente al percorso pedonale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2387
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2388

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2388**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della pavimentazione antistante l'attraversamento per eliminare il margine arrotondato e sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Il mantenimento dell'attraversamento nella posizione esistente implica la progettazione dell'area antistante l'attraversamento stesso nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco ed in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 4.880,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2387, 2389

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2389**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2388

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2390
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'impianto semaforico e suo riposizionamento in area adiacente al percorso pedonale per garantire il raggiungimento del pulsante di chiamata da parte di persone su sedia a ruote o non vedente, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti elettrici.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2391
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 1,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 13,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzato l'allargamento a 150 cm (rif. scheda 2193).

Costo stimato
€ 3.076,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2392**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile



Quantita':

Lunghezza: m 14,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
La larghezza del percorso non consente l'affiancamento, in due corsie separate, della pista ciclabile al percorso pedonale, nel rispetto di D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2393**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,90

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, eliminazione dell'eventuale margine arrotondato, per allineare e rendere paralleli tra loro i due margini opposti dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco e del Piano della Mobilità. In alternativa rif. scheda 2399.

Costo stimato: **€ 4.122,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2395, 2396

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2394
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2395**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 6


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2393

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2396**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2393

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2397**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2398**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'impianto semaforico e suo riposizionamento in area adiacente al percorso pedonale per garantire il raggiungimento del pulsante di chiamata da parte di persone su sedia a ruote o non vedente, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti elettrici.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2399
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Soluzione alternativa a quella indicata alla scheda 2393 da valutare in fase di progettazione: l'attraversamento viene spostato impiegando l'area antistante il parcheggio visibile nella foto - opportunamente conformata.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2400
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 430,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2401**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2399).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2402

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2402**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 8,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento segnletica tattilo-plantare. Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2399).

Costo stimato: **€ 3.722,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2401

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2403
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: CAVEDALIS, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'impianto semaforico e suo riposizionamento in area adiacente al percorso pedonale per garantire il raggiungimento del pulsante di chiamata da parte di persone su sedia a ruote o non vedente, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti elettrici.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2404
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: SUPERIORE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 11

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in lastre di pietra conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.822,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità ALTA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SUPERIORE, via

Livello:

Scheda: **2405**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 0,79

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento del marciapiedi o del percorso a raso, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Allargamento dell'intero tratto di circa 5 m. Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 1.465,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 58

Denominazione: SUPERIORE, via

Livello:

Scheda: **2406**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 1,05

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T: 6,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Verificare la possibilità di realizzare la rampa carrabile all'esterno del marciapiedi per aumentarne la larghezza: le modalità per l'eventuale restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 1.743,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SUPERIORE, via

Livello:

Scheda: **2407**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SUPERIORE, via

Livello:

Scheda: **2408**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.



Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SUPERIORE, via

Livello:

Scheda: **2409**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2410
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 56	
Denominazione: SUPERIORE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 0,70
Larghezza	m 2,65
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 697,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2411
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 56	
Denominazione: SUPERIORE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione delle lastre di pietra non integre o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.052,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2412
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SUPERIORE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 86,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 37.797,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2413
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SUPERIORE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 11
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Leicht.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in cls, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 6.680,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SUPERIORE, via

Livello:

Scheda: **2414**

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Via Leicht.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SUPERIORE, via

Livello:

Scheda: **2415**

RILIEVO

Criticita': 9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Via Leicht.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SUPERIORE, via

Livello:

Scheda: **2416**

RILIEVO

Criticita': 2.06_Percorso sterrato



Quantita':

Lunghezza: m 5,90

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Leicht.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di marciapiedi, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 9 m.

Costo stimato: **€ 4.293,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2417

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2417
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SUPERIORE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 2416	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 28

Denominazione: SUPERIORE, via

Livello:

Scheda: **2418**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 28

Denominazione: SUPERIORE, via

Livello:

Scheda: **2419**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita'

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 0,81

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Riduzione della larghezza della rampa.

Costo stimato: **€ 747,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 24

Denominazione: SUPERIORE, via

Livello:

Scheda: **2420**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2421
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 24	
Denominazione: SUPERIORE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2422
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 24	
Denominazione: SUPERIORE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, aggetto architettonico)



Quantita'

Lunghezza: m 1,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di fioriera a sezione rettangolare e con altezza compresa tra 70 e 100 cm con funzione di protezione e presegnalazione dell'ostacolo, con colore a contrasto rispetto al contesto. Larghezza libera del percorso min 90 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Su entrambi i lati. Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'immobile per richiedere che l'infferriata della porta, se aperta, sia mantenuta bloccata.

Costo stimato
€ 745,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2423
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: SUPERIORE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 12,50
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzato l'allargamento a 150 cm.

Costo stimato
€ 5.713,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2424
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 20	
Denominazione: SUPERIORE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.11_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5% e lunghezza non conforme a tabella art.8.1.11



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)



Eventuali indicazioni esecutive
Marciapiedi stretto.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2425
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: SUPERIORE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione




Quantita':
Lunghezza: m 57,00
Larghezza: m 1,30
Altezza/Dislivello:
Pend. L:
Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Restringimenti fino a 1 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento continuo del marciapiedi, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Soluzione preferibile all'allargamento puntuale ogni 10 m. Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 9.462,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2426
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 12	
Denominazione: SUPERIORE, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 10

Denominazione: SUPERIORE, via

Livello:

Scheda: **2427**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza: m 0,30

Larghezza: m 0,47

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Verificare la possibilità di realizzare la rampa carrabile all'esterno del marciapiedi per aumentarne la larghezza: le modalità per l'eventuale restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 1.743,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2428

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 10

Denominazione: SUPERIORE, via

Livello:

Scheda: **2428**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza: m 0,30

Larghezza: m 0,55

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Verificare la possibilità di realizzare la rampa carrabile all'esterno del marciapiedi per aumentarne la larghezza: le modalità per l'eventuale restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2427

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 8

Denominazione: SUPERIORE, via

Livello:

Scheda: **2429**

RILIEVO

Criticita'
1.03_Percorso con larghezza inferiore a 90 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,30

Larghezza: m 0,35

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con restringimento dovuto al passo carraio, realizzazione, in lastre di pietra, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive
Verificare la possibilità di realizzare la rampa carrabile all'esterno del marciapiedi per aumentarne la larghezza: le modalità per l'eventuale restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato: **€ 1.743,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2430
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SUPERIORE, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.05_Percorso privo di area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m per cambio di direzione




Quantita'	
Lunghezza	m 60,00
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Allargamento continuo del marciapiedi, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Soluzione preferibile all'allargamento puntuale ogni 10 m. Le modalità per il restringimento della carreggiata devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 9.960,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2431**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2432**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato: **€ 1.160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2433

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2433**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2432

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2434**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 4,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via Rauscedo.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.294,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2435
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2436

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2436
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 5,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa la demolizione del margine arrotondato e la sua ricostruzione con lati tra loro ortogonali, da dettagliare secondo le caratteristiche del contesto.

Costo stimato
€ 1.160,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2435	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2437
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 517,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2438**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 26

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2439**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 26A

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2440**

RILIEVO

Criticita': 1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita':

Lunghezza: m 4,20

Larghezza: m 1,25

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 5,4 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Anche sconnessioni diffuse. Larghezza totale 2,30 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 1.324,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2441
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 24	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 22

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2442**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 22

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2443**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 22D

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2444**

RILIEVO

Criticita'
6.06_Ostacolo costituito da parchimetro



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 710,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 22

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2445**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 22B

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2446**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 188,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2447
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 26A	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2448**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 20

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2449**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 937,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 20A


Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2450**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 20A

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2451**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2452
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 165,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 18A

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2453**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza: m 2,20

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 330,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2454
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2455
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 2456	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2456
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 6,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 9.053,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2455, 2458	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2457
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2458**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2456

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2459**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 7,50

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Intersezione con via dei Calzolai.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.587,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2460**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Riferita all'attraversamento a sinistra nella foto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato: **€ 1.936,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2461

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2461
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 2,40
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento.



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 2460	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2462**

RILIEVO

Criticita'
8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante sostituzione degli inserti nella pavimentazione che costituiscono la segnaletica orizzontale e rimozione della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 2463.



Costo stimato
€ 3.150,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2463
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 6,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in lastre di pietra, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.



Costo stimato
€ 6.385,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2464**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 44,00

Larghezza: m 2,30

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Presenza di 6 inserti in vetrocemento con bordi non a raso e formelle sdrucciolevoli.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 29.652,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2465**

RILIEVO

Criticita': 6.06_Ostacolo costituito da parchimetro



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2466
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato ortogonale ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rampe carrabili con pendenza <7%.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso ampliamento, in lastre di pietra, dell'area pedonale antistante l'attraversamento e delimitata lateralmente da parcheggi. La soluzione proposta e la posizione del nuovo attraversamento devono essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 9.275,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2467
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SAVORGNANA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2468**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 47,00

Larghezza: m 1,85

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Presenza di 7 inserti in vetrocemento con bordi non a raso e formelle sdrucciolevoli.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 25.477,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2469**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2470**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SAVORGNANA, via

Livello:

Scheda: **2471**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 13/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2472
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MICESIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2473
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MICESIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 6.446,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2474**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.™ ™ ™ ™ ™



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2475**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile



Quantita':

Lunghezza: m 40,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Da incrocio con via Superiore.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla destinazione del tratto di percorso da "ciclopedonale promiscuo" o "ciclabile" a "pedonale" mediante modifica della segnaletica verticale ed adeguamento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive
La larghezza del percorso non consente l'affiancamento, in due corsie separate, della pista ciclabile al percorso pedonale, nel rispetto di D.M. 557/1999 art. 7 - D.P.R. 495/1992.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 400,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2476
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MICESIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm




Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sigillatura dei giunti tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 660,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2477
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MICESIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 16,50
Larghezza	m 2,15
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 10.394,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2478**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 100,00

Larghezza: m 1,80

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pista ciclabile adiacente larghezza 1,5 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 52.740,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 5

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2479**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Larghezza percorso pedonale 1,3 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia deteriorata con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 5A

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2480**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 7

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2481**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia deteriorata con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 7

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2482**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2483
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MICESIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 13,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 8,3 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, costruzione di rampa carrabile in cls nello spazio delimitato dalle aiuole esistenti lungo la carreggiata, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 7.124,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2484**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2485**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della pavimentazione antistante l'attraversamento per eliminare il margine arrotondato e sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive:

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2486

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2486**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.785,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 2485

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2487
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: MICESIO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2488

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2488**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rifacimento della pavimentazione antistante l'attraversamento per eliminare il margine arrotondato e sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi in materiale idoneo al contesto ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 990,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2487

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2489
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MICESIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2490**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 62,50

Larghezza: m 1,25

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Pista ciclabile adiacente larghezza 1,5 m.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Larghezza contabilizzata: 150 cm.

Costo stimato: **€ 27.469,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2491
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MICESIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'	2
Lunghezza	
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 450,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2492**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 27

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2493**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 27

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2494**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2495
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MICESIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 70,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.



Costo stimato
€ 5.950,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2496
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MICESIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 27,00
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Larghezza contabilizzata: 150 cm. Compreso cordolo a contrasto cromatico.

Costo stimato
€ 7.060,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2497
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MICESIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,20
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 100,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2498
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MICESIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso lo spostamento all'esterno del percorso pedonale.

Costo stimato
€ 650,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2499
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MICESIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 78,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Larghezza contabilizzata: 150 cm.



Costo stimato
€ 14.157,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 2501	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2500
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MICESIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2501
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MICESIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 7,00
Larghezza	m 1,30
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 8,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2499	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2502
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MICESIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 11,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.



Costo stimato
€ 1.020,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2503
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MICESIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 40,00
Larghezza	m 3,20
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 15.488,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2504
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: MICESIO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 37

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2505**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2506**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 41

Denominazione: MICESIO, via

Livello:

Scheda: **2507**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2508**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2509
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIACONO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Sostituzione della segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2510**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 135,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2511
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIACONO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 9,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in lastre di pietra, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo e larghezza 1,5 m ed il cui tracciato deve essere definito in fase di progettazione in funzione del contesto.



Costo stimato
€ 3.955,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2512**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2513**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2514**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 22,00

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo e larghezza 2,5 m posto in adiacenza agli edifici. Pavimentazione a contrasto cromatico.

Costo stimato: **€ 17.655,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 49

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2515**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 4

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.200,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2516**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 113,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2517
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: DIACONO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 113,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2518**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non inserire nel PEBA la stima del costo per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2519**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza: m 4,60

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Rettificare il margine arrotondato del marciapiedi nel tratto antistante l'attraversamento. La soluzione progettuale, a seguito del rilievo, deve comprendere il rifacimento della rampa di raccordo presso l'attraversamento con caratteristiche da Abaco.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2522

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2520**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2521**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 22,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive

Progettare il percorso in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.).

Costo stimato: **€ 1.870,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2522
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIACONO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 7,7 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in lastre di pietra, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza 43 m e larghezza 2 m ed il cui tracciato deve essere definito in fase di progettazione in funzione del contesto. Pavimentazione a contrasto cromatico.



Costo stimato
€ 25.198,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2519, 2524	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2523**

RILIEVO

Criticita': 6.19_Ostacolo costituito da aiuola incassata nella pavimentazione



Quantita': 3

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Allargamento della superficie del percorso mediante inserimento a raso nella pavimentazione di grigliato in ghisa con superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2524
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIACONO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 28,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 2522	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2525**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2526**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2527
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DIACONO, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 18,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in asfalto, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo, segnaletica verticale, cassonetti, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive
L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza 21 m e larghezza 2 m ed il cui tracciato deve essere allineato agli attraversamenti pedonali. Compresa segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 16.111,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2528, 2529	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2528**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%



Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L: 8,6 %


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in asfalto, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo, segnaletica verticale, cassonetti, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2527

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2529**

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%



Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello: cm 13


Pend. L: 8,3 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in asfalto, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo, segnaletica verticale, cassonetti, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2527

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2530**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione dei moduli di segnaletica tattilo-plantare non integri o sporgenti per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2531
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DIACONO, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 135,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2532
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DIACONO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2533**

RILIEVO

Criticita': 7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Integrazione ai moduli tattilo-plantari esistenti per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2534
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DIACONO, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza: m 3,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Progettare la segnaletica in relazione alle caratteristiche del contesto (semaforo, ostacoli, servizi, attraversamenti, ecc.) e considerando che deve essere intercettata proveniendo da più direzioni.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 2535	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DIACONO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2535**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 8,50

Larghezza: m 2,60

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 6,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa rampa per raccordare il percorso a sinistra nella foto e rifacimento della segnaletica tattilo-plantare.

Costo stimato: **€ 5.666,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2534

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DI TOPPO, via

Livello:

Scheda: **2536**

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2537
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 48,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in cls, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo, segnaletica verticale, cassonetti, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa eliminazione dei paletti. L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo e larghezza 2 m.

Costo stimato
€ 17.616,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2538 (parziale)	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2538
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 55,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "incrocio" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzata la sola segnaletica tattilo plantare per collegare la guida naturale costituita dall'aiuola alla successiva.

Costo stimato
€ 680,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in: 2537 (parziale)	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2539
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2540
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.04_Breve rampa di raccordo con pendenza trasversale




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L 7,5 %	Pend. T 9,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.008,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2541
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 150,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DI TOPPO, via

Livello:

Scheda: **2542**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 295,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DI TOPPO, via

Livello:

Scheda: **2543**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 5

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Lungo l'intero tratto di percorso.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione del chiusino o della caditoia.



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.475,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2544
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 14,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 2546	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2545
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 17,00

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerando la posa in area ad uso anche carrabile ed il fatto che non sono state individuate lavorazioni o materiali alternativi ed idonei, anche dal confronto con i portatori di interesse, deve essere prevista la periodica sostituzione dei moduli in caso di rottura.



Costo stimato
€ 1.445,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2546
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 150,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 165 m.

Costo stimato
€ 39.930,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include: 2544	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2547
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 4E	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 6

Denominazione: DI TOPPO, via

Livello:

Scheda: **2548**

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T: 16,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e realizzazione, in cls, di area in piano posta alla quota dell'ingresso carraio con rampa carrabile longo la carreggiata e di 2 rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.740,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2549
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 6	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.20_Ostacolo generico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Caditoia non a raso nascosta dalle foglie.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerate le condizioni di contesto, deve essere intensificata la frequenza delle operazioni di pulizia del percorso pedonale pubblico.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 500,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 8

Denominazione: DI TOPPO, via

Livello:

Scheda: **2550**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 2551
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L: | Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 212,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DI TOPPO, via

Livello:

Scheda: **2552**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Si segnala che le foglie (scivolose) ostacolano la percezione dell'eventuale segnaletica tattilo-plantare: deve essere intensificata la frequenza delle operazioni di pulizia.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Le caratteristiche di contesto non permettono l'ampliamento della banchina per rendere la fermata accessibile alle persone in sedia a ruote: si raccomanda di individuare una posizione alternativa per realizzare una fermata accessibile integrativa o sostitutiva.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DI TOPPO, via

Livello:

Scheda: **2553**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 16

Denominazione: DI TOPPO, via

Livello:

Scheda: **2554**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2555
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 4.110,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2556
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi




Quantita'	2
Lunghezza	m 4,60
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo in linea con dimensioni non inferiori a 200x600 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 320,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 22

Denominazione: DI TOPPO, via

Livello:

Scheda: **2557**

RILIEVO

Criticita': 6.04_Ostacolo costituito da vegetazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 22

Denominazione: DI TOPPO, via

Livello:

Scheda: **2558**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 17/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2559
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L 7,0 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Considerando che la pendenza tra 5 ed 8%, per quanto indicata dai portatori di interesse come non praticabile in autonomia e quindi non riconducibile alla progettazione universale, è conforme al D.M. 236/89, viste anche le condizioni di contesto si ritiene di non prevedere interventi per la soluzione della criticità rilevata.



Eventuali indicazioni esecutive
Si stima il costo per la posa di corrimano in acciaio inox sul lato verso la strada.

Costo stimato
€ 825,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DI TOPPO, via

Livello:

Scheda: **2560**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 2,80

Larghezza: m 1,65

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Passo carraio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 729,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 28

Denominazione: DI TOPPO, via

Livello:

Scheda: **2561**

RILIEVO

Criticita': 6.15_Ostacolo costituito da zerbino non incassato



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dello zerbino dallo spazio pubblico e suo riposizionamento all'interno del locale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2562
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 30	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente



Quantita': 2

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 320,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2563
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita': 20

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di delimitatori di parcheggio in gomma.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 1.700,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 36

Denominazione: DI TOPPO, via

Livello:

Scheda: **2564**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2565
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 395,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2566
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DI TOPPO, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 15,00
Larghezza	m 2,90
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso cordolo con altezza 10 cm su entrambi i lati e rimozione dei paletti (a dx nella foto).



Costo stimato
€ 6.881,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2567 (parziale)	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DI TOPPO, via

Livello:

Scheda: **2567**

RILIEVO

Criticita'
7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 15,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.



Eventuali indicazioni esecutive
Contabilizzata la sola segnaletica tattilo plantare per collegare la guida naturale costituita dall'edificio al cordolo previsto alla scheda 2566.

Costo stimato: **€ 1.275,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2566 (parziale)

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DI TOPPO, via

Livello:

Scheda: **2568**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 300,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2569**

RILIEVO

Criticita': 8.02_Attraversamento pedonale in posizione non adeguata



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale, rimozione della segnaletica verticale, rimozione della segnaletica tattilo-plantare e ricostruzione dell'area per cambio di direzione con caratteristiche come da abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Sostituito dal nuovo attraversamento previsto alla scheda 2570.



Costo stimato: **€ 2.367,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2570
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.01_Attraversamento pedonale non presente



Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 12

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, ortogonale o parallelo ai percorsi pedonali e raccordato a raso e senza discontinuità ai marciapiedi mediante rampe in cls architettonico conformi all'Abaco, con segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e segnaletica verticale ed orizzontale conformi al Codice della Strada ed al suo R., incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Per risolvere la lunghezza superiore a 8 m, verificare la taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s.



Costo stimato
€ 8.958,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2571	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2571**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza: m 1,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 7,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta o dell'attraversamento, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2570

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2572**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2573**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 8,8 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione implica lo spostamento dell'attraversamento verso l'interno di viale della Vittoria.

Costo stimato: **€ 3.360,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2574

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2574**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2573).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2573

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2575**

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2573).

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2576**

RILIEVO

Criticita': 8.06_Impianto semaforico con durata del verde inferiore a 1 m/s



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica alla taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del colore verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s.



Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2577**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 12,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Ciclabile sul lato opposto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Segnalazione del tratto di attraversamento corrispondente alla pista ciclabile mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2573).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2581

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2578**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2579**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 2,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 269,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2580**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2573).

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2584

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2581**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Su attraversamento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Segnalazione del tratto di attraversamento corrispondente alla pista ciclabile mediante posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2573).

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2577

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2582
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita'

Lunghezza: m 8,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Realizzare gli interventi per la soluzione delle criticità rilevate dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2573).

Costo stimato
€ 510,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2583
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'impianto semaforico e suo riposizionamento in area adiacente al percorso pedonale per garantire il raggiungimento del pulsante di chiamata da parte di persone su sedia a ruote o non vedente, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti elettrici.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.000,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:


Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2584**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 3,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 6,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico che consideri la posizione degli accessi privati, dopo aver individuato la nuova posizione dell'attraversamento (rif. scheda 2573).

Costo stimato: **€ 4.536,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2580

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2585
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 8,00
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
I paletti indicano la ncecessità di rafforzare la separazione tra percorso pedonale e pista ciclabile.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo, segnaletica verticale, cassonetti, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 22 m per rafforzare la protezione del percorso dalla pista ciclabile. Compresa la rimozione dei paletti.



Costo stimato
€ 12.067,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2586**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2587**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2588**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2589**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato su palina posta in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 3.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2590**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 3.450,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2591**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3,5


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 139,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2592**

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza: m 1,60

Altezza/Dislivello: cm 14


Pend. L: 10,4 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento della segnaletica tattilo-plantare.

Costo stimato: **€ 2.356,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2593

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2593
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.03_Segnaletica tattilo-plantare per intercettazione servizio non presente




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2592	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2594**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'impianto semaforico e suo riposizionamento in area adiacente al percorso pedonale per garantire il raggiungimento del pulsante di chiamata da parte di persone su sedia a ruote o non vedente, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti elettrici.



Eventuali indicazioni esecutive
In alternativa, considerare lo spostamento dell'attraversamento all'interno di via Di Toppo, previo rilievo per verificare le interferenze con reti ed elementi impiantistici.

Costo stimato: **€ 10.000,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2598

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2595**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 5,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 425,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO		Scheda: 2596
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza. Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: € 159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2597**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 12,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive
Modifica alla taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s.

Costo stimato: **€ 950,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2598**

RILIEVO

Criticita'
6.07_Ostacolo costituito da palo della pubblica illuminazione, palo di reti tecnologiche o impianto semaforico



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'impianto semaforico e suo riposizionamento in area adiacente al percorso pedonale per garantire il raggiungimento del pulsante di chiamata da parte di persone su sedia a ruote o non vedente, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti elettrici.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2594

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2599
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: BASSA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2600**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2601**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 4

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 600,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2602
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 28,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
mm

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo, segnaletica verticale, cassonetti, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive
Cordolo rialzato anche a delimitazione dell'aiuola. Compresa la rimozione dei paletti.

Costo stimato
€ 14.784,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2603	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2603**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 28,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2602

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2604**

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%



Quantita':

Lunghezza: m 1,30

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello: cm 14


Pend. L: 10,9 %

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Comprese transenne di protezione.

Costo stimato: **€ 3.675,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2605

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2605**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza. Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2604

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2606**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 10,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 850,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2607**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2608**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2609**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza: m 2,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2611

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2610**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 6,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2611

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2611
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'isola pedonale e sua ricostruzione, in cls, a raso rispetto alla carreggiata e con lati paralleli alla direzione dell'attraversamento, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di pali, ecc. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico. Compresa segnaletica tattilo-plantare.

Costo stimato
€ 2.530,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2609, 2610, 2612, 2613	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2612**

RILIEVO

Criticita': 8.07_Impianto semaforico con dispositivo di prenotazione non raggiungibile



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione dell'impianto semaforico e suo riposizionamento in area adiacente al percorso pedonale per garantire il raggiungimento del pulsante di chiamata da parte di persone su sedia a ruote o non vedente, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato ed adeguamenti elettrici.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2611

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2613**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2611

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2614
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.06_Gradino con altezza variabile




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 5
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza. Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2615	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2615**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 3.437,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2614

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2616**

RILIEVO

Criticita': 9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 320,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2617**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 265,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2618**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 645,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2619
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso spostamento della caditoia in posizione esterna all'attraversamento pedonale. Rif. scheda 2611.



Costo stimato
€ 750,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2620	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2620**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2619

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2621**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 11,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive
Modifica alla taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s.



Costo stimato: **€ 950,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2622

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2622**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2621

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2623
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2624**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2625**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 7,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 595,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2626**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza: m 3,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 185,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2627
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2628**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 9,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 765,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2629**

RILIEVO

Criticita': 7.08_Percorso pedonale o marciapiede promiscuo con pista ciclabile



Quantita':

Lunghezza: m 30,00

Larghezza: m 3,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
mm

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Separazione della corsia ciclabile dall'area pedonale mediante realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e adeguamento della segnaletica verticale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 500,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2630**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 30,00

Larghezza: m 3,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 12.705,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2631**

RILIEVO

Criticita': 6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, inclusi ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2632**

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm



Quantita':

Lunghezza: m 1,45

Larghezza: m 3,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T: 11,6 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Comprese transenne di protezione.

Costo stimato: **€ 4.347,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2634

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2633**

RILIEVO

Criticita': 7.02_Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di moduli tattilo-plantari tipo "LVE" codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza moduli 60/40 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 680,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2634**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza. Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2632

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

SUPERATA

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2635**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2636
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 387,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2637**

RILIEVO

Criticita': 3.06_Gradino con altezza variabile



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 5


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dislivello medio.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2638

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2638**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 3,80

Larghezza: m 3,50

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Comprese transenne di protezione. Considerate le peculiari caratteristiche del contesto, la soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico redatto nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato: **€ 5.859,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 2637, 2639

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2639**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 4


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2638

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: URBANO

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2640**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 9,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive

Modifica alla taratura dell'impianto semaforico per ottenere una durata del verde per l'attraversamento pedonale non inferiore a 1 m/s.

Costo stimato: **€ 940,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2643

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2641**

RILIEVO

Criticita'
2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2642**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 3,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 159,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2643**

RILIEVO

Criticita': 8.08_Impianto semaforico privo di dispositivo di segnalazione acustica



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Dispositivo presente ma non funzionante.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Installazione sull'impianto semaforico esistente di dispositivo acustico con configuratore per funzionamento automatico e a richiesta e sensore per la rilevazione del rumore di fondo, e del relativo dispositivo di prenotazione collocato in posizione agevole da raggiungere, dotato di segnalazioni luminose ed acustiche di conferma prenotazione. Conforme a CEI 214-7 e 214-7-V1 e L. 447/95 e smi.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2640

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)

Livello:

Scheda: **2644**

RILIEVO

Criticita': 7.01_Segnaletica tattilo-plantare per orientamento non presente



Quantita':

Lunghezza: m 25,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Posa di cordolo in pietra con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale, ad esempio per passo carraio, devono essere inferiori a 8 m. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2645

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2645
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 25,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione in cls, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo, segnaletica verticale, cassonetti, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.



Eventuali indicazioni esecutive
Cordolo rialzato anche a delimitazione dell'aiuola. L'intervento stimato considera un percorso con lunghezza come da rilievo e larghezza 2 m ed il cui tracciato deve essere definito in fase di progettazione in funzione del contesto.

Costo stimato
€ 10.175,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2644	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2646
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: OSOPPO, piazzale (area)	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi



Quantita'

Lunghezza m 7,30

Larghezza m 2,00


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in lastre di pietra, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.847,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2647
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 21	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 17/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2648**

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 160,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2649
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 2,00
Larghezza	m 4,00
Altezza/Dislivello	cm 13
Pend. L 7,5 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:
Nota 2:
Priorità BASSA
Criticità risolta in: 2651
Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto
Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2650
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 2,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2651

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2651**

RILIEVO

Criticita': 8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita':

Lunghezza: m 10,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 5.588,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include: 2649, 2650

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2652
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'

Lunghezza: m 10,50

Larghezza: m 3,50

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale e verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2653	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2653
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 10,50
Larghezza	m 3,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 4.226,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 2652	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2654**

RILIEVO

Criticita': 6.06_Ostacolo costituito da parchimetro



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 23

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2655**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 11,70

Larghezza: m 2,60

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 8.913,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2656**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2657
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	m 2,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in cls, e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.151,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2658
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 25A	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 2,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in cls, e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 1.534,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2659**

RILIEVO

Criticita': 2.03_Pavimentazione sdrucciolevole



Quantita':

Lunghezza: m 20,00

Larghezza: m 1,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Presenza di inserti in vetrocemento con bordi non a raso e formelle sdrucciolevoli.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante installazione di transenne di protezione realizzate in profilo tubolare metallico a sezione arrotondata, finitura ad alta visibilità. Altezza 90-100 cm, fascia a 30 cm, larghezza in relazione alla dimensione dell'ostacolo e comunque tale da mantenere larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
Posizione le transenne alle estermità del tratto con gli inserti in vetrocemento.

Costo stimato: **€ 1.106,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2660
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 25D	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 884,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 27A

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2661**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Inserto in vetrocemento.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 150,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2662
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 159,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2663
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita'

Lunghezza: m 9,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Intervento da realizzare sul margine dell'attraversamento in secondo piano nella foto.

Costo stimato
€ 5.252,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2738	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2664
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 9,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.277,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 2665	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2665
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'	
Lunghezza	m 9,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale e verticale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Posa di segnaletica verticale in area esterna ai percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2664	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2666
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 2,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.548,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SANTA CHIARA, via

Livello:

Scheda: **2667**

RILIEVO

Criticita': 6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SANTA CHIARA, via

Livello:

Scheda: **2668**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2669

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2669
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: SANTA CHIARA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita'

Lunghezza: m 10,00

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Intervento da realizzare su entrambi i margini dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 10.504,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: | Include: 2668

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SANTA CHIARA, via

Livello:

Scheda: **2670**

RILIEVO

Criticita'
2.02_Pavimentazione non complanare per: giunti superiori a 5 mm / risalti superiori a 2 mm



Quantita':

Lunghezza: m 8,00

Larghezza: m 3,00

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 2.760,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include: 2671

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2671
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SANTA CHIARA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza: m 3,00


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 2670	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2672
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: SANTA CHIARA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SANTA CHIARA, via

Livello:

Scheda: **2673**

RILIEVO

Criticita': 9.03_Parcheggio riservato con dimensioni non conformi



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo in linea con dimensioni non inferiori a 200x600 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2674

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2674
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: SANTA CHIARA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.06_Parcheggio riservato su area non in piano e/o con sconnessioni




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rifacimento della pavimentazione del parcheggio riservato, in materiale analogo all'esistente, per ottenere una superifcie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.680,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2673, 2675	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2675
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: SANTA CHIARA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Segnaletica orizzontale.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in: 2674

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 2

Denominazione: SANTA CHIARA, via

Livello:

Scheda: **2676**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2677
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: SANTA CHIARA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,00
Larghezza	m 1,95
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Rifacimento dell'intero tratto di circa 120 m.
(Nota interna: costo da progetto fattibilità con computo singole voci: € 26.500,56)

Costo stimato
€ 29.040,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2678, 2679, 2682, 2684, da 2686 a 2691	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2678
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SANTA CHIARA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 2677	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		
Localizzazione: Capoluogo	6	2679
Denominazione: SANTA CHIARA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio



Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2677	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2680
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 8	
Denominazione: SANTA CHIARA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 8A

Denominazione: SANTA CHIARA, via

Livello:

Scheda: **2681**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2682
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: SANTA CHIARA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'	
Lunghezza	m 10,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 2677	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: SANTA CHIARA, via

Livello:

Scheda: **2683**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2684
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SANTA CHIARA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 11,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del marciapiedi e sua ricostruzione, in cls, delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 2677	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2685
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SANTA CHIARA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		
Localizzazione: Capoluogo	16	2686
Denominazione: SANTA CHIARA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'	
Lunghezza	m 3,50
Larghezza	m 1,10
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 2677	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2687
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SANTA CHIARA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 0,50
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 2677	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 20

Denominazione: SANTA CHIARA, via

Livello:

Scheda: **2688**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 1,50

Larghezza: m 2,00

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2677

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2689
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 22	
Denominazione: SANTA CHIARA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 4,00

Larghezza: m 2,00


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2677

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto


Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2690
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SANTA CHIARA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.06_Percorso con pendenza trasversale superiore a 1% (tolleranza fino a 3%)




Quantita'	
Lunghezza	m 20,00
Larghezza	m 2,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 6,5 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione, con livellamento del sottofondo per ridurre la p. trasversale, delimitata lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico, raccordata a raso, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 2677	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2691
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: SANTA CHIARA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita'

Lunghezza: m 0,50

Larghezza: m 2,00


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2677

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2692
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 5,00
Larghezza	m 1,50
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.185,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2693
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 3,00
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 225,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2694
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita'

Lunghezza m 10,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di isola pedonale con pavimentazione in piano, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità all'attraversamento secondo le indicazioni di Abaco, posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
La soluzione proposta deve essere valutate anche in relazione al Piano della Mobilità.

Costo stimato
€ 1.572,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità MEDIA

Criticità risolta in: | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2695
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 31A	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 75,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2696
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 4,80
Larghezza	m 2,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione, in cls e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive
Compresa sostituzione segnaletica tattilo plantare.

Costo stimato
€ 2.034,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2697
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare lo spostamento per eliminare l'interferenza con la segnaletica tattilo plantare.



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 195,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2698
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 35B	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%




Quantita'	
Lunghezza	m 1,40
Larghezza	m 4,40
Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L 12,1 %	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Compreso rifacimento segnaletica tattilo-plantare.

Costo stimato
€ 2.945,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2699	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2699
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2698

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2700
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita'

Lunghezza: m 9,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Intervento da realizzare sul margine dell'attraversamento in secondo piano nella foto.

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1: | Nota 2: | Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2712 | Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 35C

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2701**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2702
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.12_Percorso con pendenze dovute a passo carraio




Quantita'	
Lunghezza	m 4,80
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T 5,0 %

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio, realizzazione, in cls, di marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti e, lungo la carreggiata, di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 120 cm, p. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.302,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 39B

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2703**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 39C

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2704**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 39

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2705**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2706**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2707**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2708
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.02_Ostacolo costituito da arredo urbano ancorato (cestino, panchina, paletto, cassetta postale, ecc.)



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dell'elemento di arredo urbano e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 250,00

Nota 1:

Nota 2:

Priorità BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2709
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Presegnalazione dell'ostacolo che non può essere rimosso mediante posa di cordolo in pietra a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione, larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive
L'area delimitata dal cordolo deve contenere tutti gli ostacoli tra loro adiacenti. 120 cm.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato
€ 386,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2710**

RILIEVO

Criticita': 6.06_Ostacolo costituito da parchimetro



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Rimozione del parchimetro e suo riposizionamento in area esterna al percorso per garantirne l'uso agevole senza costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti, inclusa eliminazione e rifacimento di basamenti interrati e supporti. Larghezza libera del percorso min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 710,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2711
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 1,00
Larghezza	m 2,60
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 2712	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2712
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 4,40
Larghezza	m 0,80
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 5.591,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2700, 2711, 2713, 2714	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2713**

RILIEVO

Criticita': 4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%



Quantita':

Lunghezza: m 1,70

Larghezza: m 4,40

Altezza/Dislivello: cm 14

Pend. L: 10,7 %


Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampe laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2712

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito	Civico	Scheda
URBANO		2714
Localizzazione: Capoluogo		
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	cm 4
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 0,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 2712	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento:
15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 92

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2715**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,30

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra con piano di posa in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 120,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2716
Localizzazione: Capoluogo	Civico: 92	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi



Quantita'

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 4,00


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della rampa ed ampliamento del marciapiedi, in lastre di pietra, per il ripristino della continuità del percorso, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 1.328,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2717**

RILIEVO

Criticita'
6.12_Ostacolo costituito da occupazione del percorso da parte di veicoli



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Attivazione di una procedura di comunicazione per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e svolgimento periodico di sopralluoghi da parte della Polizia Municipale.



Eventuali indicazioni esecutive
Si raccomanda di analizzare il contesto per individuare una posizione idonea all'installazione di rastrelliere per biciclette, nel rispetto delle prescrizioni di Abaco.



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2718**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita': 2

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 390,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2719**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 5,00

Larghezza: m 2,20

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2720

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2720
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
9.04_Parcheggio riservato con collegamento al percorso pedonale non presente o non adeguato



Quantita'

Lunghezza

Larghezza


Altezza/Dislivello: cm 13

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in lastre di pietra, di area in piano adiacente al parcheggio riservato, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive
Analizzare il contesto per individuare una posizione idonea ad un parcheggio riservato a pettine o a spina con area di salita e discesa sicura su entrambi i lati, nel rispetto dei requisiti prestazionali dell'abaco.

Costo stimato
€ 4.950,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: ALTA
Criticità risolta in:	Include: 2719	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2721**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2722**

RILIEVO

Criticita'
10.01_Fermata con banchina non presente o non adeguata



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Le caratteristiche di contesto non permettono l'ampliamento della banchina per rendere la fermata accessibile alle persone in sedia a ruote: si raccomanda di individuare una posizione alternativa per realizzare una fermata accessibile integrativa o sostitutiva.



Eventuali indicazioni esecutive
Valutare con le associazioni rappresentative di persone con disabilità sensoriale e cognitiva l'integrazione di dispositivi di comunicazione testuale (es. display), acustica e grafica.

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2723**

RILIEVO

Criticita'
6.05_Ostacolo costituito da palo di segnaletica verticale



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 250,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 86

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2724**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2725**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2726**

RILIEVO

Criticita'
2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2727**

RILIEVO

Criticita': 2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 195,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2728
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 6,00
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 2.466,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2729
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: GEMONA, via	Livello	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita'

Lunghezza: m 2,50

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 133,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2730
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DECIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza: m 4,50

Larghezza

Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 625,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2731**

RILIEVO

Criticita': 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello: cm 3


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in: 2732

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2732
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: DECIANI, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita'
8.03_Attraversamento pedonale con lunghezza superiore a 8 m



Quantita'

Lunghezza: m 9,50

Larghezza


Altezza/Dislivello

Pend. L | Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Prolungamento dell'area pedonale antistante l'attraversamento, in cls architettonico, e realizzazione di delimitazioni dei parcheggi laterali mediante aiuole o segnaletica orizzontale, compresa posa di segnaletica tattilo plantare in corrispondenza dell'inizio effettivo dell'attraversamento, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.



Eventuali indicazioni esecutive
Intervento da realizzare su entrambi i margini dell'attraversamento.

Costo stimato
€ 9.334,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: MEDIA
Criticità risolta in:	Include: 2731, 2734, 2735	

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2733
Localizzazione: Capoluogo	Civico	
Denominazione: DECIANI, via	Livello	

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture




Quantita'	
Lunghezza	m 9,50
Larghezza	m 3,00
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione della pavimentazione dell'attraversamento in elementi discontinui e nuova realizzazione di pavimentazione in asfalto per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio soggetto a forti sollecitazioni meccaniche, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato
€ 3.277,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2734**

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm



Quantita':

Lunghezza: m 2,50

Larghezza:

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Raccordo con contropendenza.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in: 2732

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2735**

RILIEVO

Criticita'
7.05_Segnaletica tattilo-plantare non coerente o non conforme



Quantita'

Lunghezza

Larghezza

Altezza/Dislivello


Pend. L

Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)
Non allineata all'analoga segnaletica presso il lato opposto.

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Rimozione dei moduli tattilo-plantari non coerenti o non conformi e posa di nuovi moduli per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: ALTA

Criticità risolta in: 2732

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 2A

Denominazione: DECIANI, via

Livello:

Scheda: **2736**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1: Proprietà privata ad uso pubblico

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 76A

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2737**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito		Scheda
URBANO		2738
Localizzazione: Capoluogo	Civico:	
Denominazione: GEMONA, via	Livello:	

RILIEVO

Criticita': 3.01_Dislivello fino a 2,5 cm




Quantita'	
Lunghezza	m 2,50
Larghezza	
Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Realizzazione di raccordo tra il margine del marcipiedi e l'attraversamento pedonale mediante rimozione della fascia in mattonelle e stesa di conglomerato bituminoso per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini, escluso l'eventuale spostamento di caditoie. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.



Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato: **€ 0,00**

Nota 1:	Nota 2:	Priorità: BASSA
Criticità risolta in: 2663	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico: 76

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2739**

RILIEVO

Criticita': 6.11_Ostacolo costituito da arredi di attività ricettiva o commerciale



Quantita':

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza/Dislivello:

Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi):

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)

Attivazione di una procedura di comunicazione al proprietario dell'attività per sollecitare il corretto uso dello spazio pubblico e lo spostamento degli arredi in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.



Eventuali indicazioni esecutive



MANUTENZIONE ORDINARIA

Costo stimato: **€ 75,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: MEDIA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021

Comune di UDINE

Ambito: **URBANO**

Localizzazione: Capoluogo

Civico:

Denominazione: GEMONA, via

Livello:

Scheda: **2740**

RILIEVO

Criticita'
2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture



Quantita':

Lunghezza: m 1,00

Larghezza: m 1,70

Altezza/Dislivello:


Pend. L:

Pend. T:

Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)

PROGETTO

Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.



Eventuali indicazioni esecutive

Costo stimato: **€ 268,00**

Nota 1:

Nota 2:

Priorità: BASSA

Criticità risolta in:

Include:

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto

Data rilevamento: 15/11/2021